



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Encomienda Tareas Adicionales - LPU N° 297/SIGAF/2018 - Trabajos Varios - Mes Septiembre 2024.-

VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.777, la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 3.263, el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, el Decreto N° 251/GCABA/14, el Decreto N° 236/AJG/18, la Resolución N° 85/SECAYGC/19, la Resolución N° 29/SECACGC/21, la Resolución 485/SECACGC/21, la Resolución N° 2/SECMU/2024, la Resolución N° 55/SSGCOM/19, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, los Expedientes Electrónicos N° EX-2018-14601177-SECAYGC y N° EX-2024-33998654-GCABA-COMUNA2, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo N°127 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó las Comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial;

Que la Ley N° 1.777 contempla las competencias exclusivas de las Comunas promoviendo la descentralización y la desconcentración de las funciones del Gobierno de la Ciudad, constituyendo éstas “...unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia” con atribuciones exclusivas para “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes” y “llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local”;

Que en virtud del Decreto 166/GCABA/13 y sus modificatorios, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepciones;

Que en el artículo N° 15 de la Ley N° 3.263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: “...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...”;

Que por Decreto N° 251/GCABA/14 se aprobó la actual estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el expediente electrónico N° EX-2018-14601177-SECAYGC trató la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en los términos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017);

Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo N° 87 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios, el cual rige la contratación en cuestión;

Que mediante Decreto N° 236/AJG/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-19755553-SECAYGC) y de Especificaciones Técnicas (IF-2018-18600283-SSGCOM) de la licitación de referencia, y se autorizó al entonces señor Secretario de Atención y Gestión Ciudadana a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la documentación que se aprueba por el Artículo 1° del citado Decreto;

Que por Resolución N° 85/SECAYGC/19 se aprobó la precitada Licitación Pública de Etapa Múltiple y se adjudicó el Renglón N° 2, a la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA (CUIT N° 33-71639409-9);

Que con fecha 1° de abril de 2019 se firmó la correspondiente Acta de Inicio donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos conforme lo prescriben los artículos N° 4 y N° 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un plazo de contratación de TREINTA Y SEIS (36) meses consecutivos e ininterrumpidos;

Que por Resolución 29/SECACGC/21 se aprobó la prórroga por el término de VEINTICUATRO (24) meses, desde su vencimiento, de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/18, de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347);

Que por Resolución 485/SECACGC/21 se convalidó a partir del 1 de noviembre de 2021 la cesión de derechos y obligaciones derivados de las Órdenes de Compra N° OC-21353, N° OC -31378, N° OC-21366, N° OC-31381, correspondientes a la Licitación Pública Naciones de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018 para el “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, efectuada por la firma UT – SEOB SA – URBASER ARGENTINA SA, CUIT N° 33-71639409-9 (Cedente) a favor de la empresa VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, (Cesionario);

Que en fecha 10 de abril de 2024, mediante Resolución N° 2/SECMU/2024, se resolvió aprobar la prórroga por el plazo de DOCE (12) meses o hasta que se adjudique la nueva licitación con idéntico objeto que trámite mediante Expediente Electrónico N° 12639398-GCABA-DGEVYA/24, contados a partir del 1° de abril del 2024 hasta el 31 de marzo de 2025 inclusive, de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/18, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para el Renglón 2, a favor de la firma VERDE INTEGRAL S.A.;

Que el artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la facultad del GCABA para solicitar al contratista la ejecución de “Tareas adicionales”, de conformidad con el Precio General Único establecido a tal efecto;

Que por Resolución N° 55/SSGCOM/2019 se aprobó el Precio General que resulta de aplicación en la precitada contratación;

Que por expediente electrónico N° EX-2024-33998654-GCABA-COMUNA2, trámite la encomienda de “Tareas

adicionales” a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. en los espacios verdes denominados “Plaza Vicente López; Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Cárcano, Plaza Eva Perón, Plaza Rubén Darío, Plaza Brasil, Plaza Houssay, Plazoleta Emilio Mitre, Plaza Naciones Unidas, Plaza B. Mitre; Plaza del Árbol y Plazoleta Escardó”, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018;

Que en los espacios verdes individualizados resulta necesaria la ejecución de ciertos trabajos que se detallan a continuación, para optimizar el estado de mantenimiento, garantizar su funcionalidad, la seguridad y protección de las personas que utilizan los mismos;

Que en Plaza Vicente López resulta necesaria la reparación de bancos y rejas perimetrales; en Plaza Monseñor de Andrea la reparación de solado de caucho del patio de juegos, la reposición de rejillas de desagüe del acceso de Jean Jaures y la reparación del portón de acceso; en Plaza Brasil la extracción de árbol: Tecoma DAP 30 y altura 3m; en Plaza Houssay la Poda del árbol Jacarandá DAP 30 y altura 5m, en Plazoleta Emilio Mitre la reparación de portón de patio de juegos, en Plaza Naciones Unidas la reparación de portón de acceso;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 2447 de fecha 4 de septiembre de 2024 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna N°2, es necesaria efectuar la extracción del ejemplar arbóreo -Fresno- ubicado en el Plaza Brasil dado que se trata de “Árbol con copa totalmente inclinado hacia los locales, en este momento presenta una buena vitalidad y no representa una caída inminente, sin embargo se desea extraer el árbol antes de que sea un problema mayor, se desea remplazar con un árbol que cumpla con las especiaciones de un árbol seguro”;

Que asimismo, resulta necesaria la puesta en valor de los sistemas de riego de las Plazas Monseñor de Andrea y Bartolomé Mitre, iniciándose por su etapa 1;

Que sumado a ello, resulta necesaria la normalización de distintos pilares eléctricos para la colocación de medidor eléctrico para el sistema de riego en Plaza Cárcano, Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Eva Perón y Plaza Rubén Darío;

Que, por último, resulta necesaria la ejecución de la puestas a punto de las Plazoletas Del Árbol y Escardó, iniciándose por su etapa 1 - tareas preliminares, demolición y desmonte, movimiento de suelos;

Que, entonces, surge la necesidad de ejecutar las reparaciones a los fines de garantizar la funcionalidad de los espacios enumerados y la seguridad de los ciudadanos que los utilizan;

Que se solicitó por Orden de Servicio N° 132 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2) obrante a Fs. 24; y Orden de Servicio N° 133 (IF-2024-34419940-GCABA-COMUNA2) obrante a Fs. 25 del Libro de Órdenes de Servicio los presupuestos para las tareas propuestas;

Que para la realización de dichas tareas, se estimó un plazo de ejecución de VEINTE (20) días corridos;

Que por Nota de fecha 6 de septiembre de 2024 obrante a Fs. 41 del libro de Notas de Pedido, IF-2024-34423726 -GCABA-COMUNA2 y por Nota de fecha 6 de septiembre de 2024 obrante a Fs. 42 del libro de Notas de Pedido IF-2024-34423908 -GCABA-COMUNA2, la contratista VERDE INTEGRAL SA presentó el valor de los trabajos de acuerdo con el Preciario General Único, detallando cada uno de los rubros en cuestión para cada uno de los espacios verdes en consideración;

Que para la realización de las tareas adicionales el presupuesto total en los espacios verdes detallados ascendió a la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos;

Que corresponde autorizar la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la Plaza Brasil, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2447 (IF-2024-34419176 -GCABA-COMUNA2);

Que asimismo esta Autoridad de Aplicación debe encomendar la ejecución de los trabajos detallados en la Orden de Servicio N° 132 y Orden de Servicio N° 133, bajo la modalidad de “Tareas adicionales” a la contratista VERDE INTEGRAL S.A., por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos.

Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777,

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 2

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la Plaza Brasil, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2447 (IF-2024-34419176 -GCABA-COMUNA2), que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encomiéndese la ejecución de los trabajos detallados en las Ordenes de Servicio N° 132 (IF-2024-34419176-GCABA-COMUNA2) y N° 133 (IF-2024-34419940-GCABA-COMUNA2), que como Anexo se agregan y forman parte integrante de la presente Resolución, a la firma VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, en el marco de la Licitación Pública N° 297/SIGAF/2018 “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, bajo la modalidad de “Tareas adicionales”, las cuales serán efectuadas en los espacios verdes denominados Plaza Vicente López; Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Cárcano, Plaza Eva Perón, Plaza Rubén Darío, Plaza Brasil, Plaza Houssay, Plazoleta Emilio Mitre, Plaza Naciones Unidas, Plaza B. Mitre; Plaza del Árbol y Plazoleta Escardó, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 31/100 CENTAVOS (\$5.474.158,31), a valores básicos.

Artículo 3°.- Establézcase un plazo de VEINTE (20) días consecutivos e ininterrumpidos, para la ejecución de las tareas adicionales, a contarse a partir de la notificación de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 5°. - Notifíquese a la empresa contratista. Cumplido, archívese.



COMUNA 2

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de septiembre de 2024.-

ORDEN DE SERVICIO N°132

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LOS ESPACIOS VERDES COMUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES”

LICITACIÓN PÚBLICA DE ETAPA MÚLTIPLE N° 297/SIGAF/2018

SRES. VERDE INTEGRAL SA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2024, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 297/SIGAF/2018, que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y sostenido de los Espacios Verdes comunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Renglón N° 2 adjudicado a la firma VERDE INTEGRAL S.A. (en adelante “la contratista”) se le hace saber que:

En virtud de las facultades conferidas a la Comuna 2 mediante Artículo N° 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación de referencia, corresponde solicitar a la contratista la cotización de las “TAREAS ADICIONALES” para el detalle de trabajos que se describen y que son necesarios en los espacios verdes que se enumeran a continuación:

- 1) *Plaza Vicente López: Reparación de bancos y rejas perimetrales.*
Ubicación: Montevideo, Paraná y Arenales
- 2) *Plaza Monseñor de Andrea: Reparación de solado de caucho del patio de juegos y reposición de rejillas de desagüe del acceso de Jean Jaures.*
Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay
- 3) *Normalización de pilares eléctricos: Acondicionamiento de pilares para colocación de medidor eléctrico para el sistema de riego de Plaza Cárcano, Plaza Monseñor de Andrea, Plaza Eva Perón y Plaza Rubén Darío.*

Candelaria Rejas
Candelaria Rejas
CONTROL DE OE'

Maximiliano Gavino
ARQ. MAXIMILIANO GAVINO
GERENTE OPERATIVO DE
GESTIÓN COMUNAL
COMUNA 2 - GCABA



COMUNA 2

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- 4) *Plaza Brasil: Extracción de árbol*
Tecoma DAP 30 y altura 3m
Ubicación: Av. Figueroa Alcorta, calle Juan Eduardo Couture, Centro de Convenciones
- 5) *Plaza Houssay: Poda de árbol*
Jacarandá DAP 30 y altura 5m
Ubicación: Uriburu, Paraguay, Junin y Cordoba
- 6) *Plazoleta Emilio Mitre: Reparación de portón de patio de juegos*
Ubicación: Las Heras , Pueyrredon, P de Melo y Cantilo
- 7) *Plaza Naciones Unidas: Reparación de portón de acceso*
Ubicación: Figueroa Alcorta Quiroga; via rapida
- 8) *Plaza Monseñor de Andrea: Reparación portón de acceso*
Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay
- 9) *Plaza Monseñor de Andrea: Puesta en valor del sistema de riego etapa 1 (Proyecto, tendido de riego, perforación y bomba, electricidad)*
Ubicación: Av. Córdoba, Jean Jaures, Anchorena y Paraguay
- 10) *Plaza B. Mitre : Puesta en valor del sistema de riego etapa 1 (Proyecto, tendido de riego, electricidad)*
Ubicación: Agüero, Guido, Agote, Del Libertador

El plazo de ejecución para las tareas es de veinte (20) días corridos.


 Cardelaria Robles
 CONSEJUL DE OBRAS


 ARQ. MAXIMILIANO GAVIÑO
 GERENTE OPERATIVO DE
 GESTIÓN COMUNAL
 COMUNA 2 - GCABA

Sistema de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 04/09/2024

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
 Calle P. L. A. Z. A. B. R. A. S. I. L. N° Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Árbol con copa totalmente inclinado hacia los locales, en este momento presenta una buena vitalidad y no representa una caída inminente, sin embargo se desea extraer el árbol antes de que sea un problema mayor, se desea remplazar con un árbol que cumpla con las especiaciones de un árbol seguro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
 Nombre y Apellido


4 → ↗
 Firma

95.871.470
 DNI

1977

024

PLAZA BRASIL



Informe N° 2447



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Orden de Servicio N° 132 - Tareas Adicionales Por Preciario - Mes Septiembre 2024.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árboles Comuna 2 .-

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el expediente N° 2024-35867387-GCABA-COMUNA2,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Figueroa Alcorta 2133 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2448 (IF-2024-35866716-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle French 3053 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2449 (IF-2024-35868522-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Paraguay 3362 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2450 (IF-2024-35884258-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2451 (IF-2024-35885204-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2452 (IF-2024-35885885-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2453 (IF-2024-35886326-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2454 (IF-2024-35886557-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2455 (IF-2024-35886828-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2456 (IF-2024-35887042-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2457 (IF-2024-35887546-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2458 (IF-2024-35887789-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2459 (IF-2024-35889079-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2460 (IF-2024-35889475-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2461 (IF-2024-35890036-GCABA-COMUNA2),

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme

408094039

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus sp. (Fresno)**
 Calle **Figueroa Alcorta, Pres. Av.** N° **2133** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **54** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Se recomienda la extracción del árbol debido a su estado de desecación avanzado, con ramas quebradas y daños mecánicos.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle _____



Informe N° 2448

ORDEN NRO: 408094039

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: FIGUEROA ALCORTA 2133 EX- EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06025-02101-FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2101-2200					Equipo Cab:														
Calle y Número:					Campo de Clasificación: 09/2024														
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:										

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				2133	AR-EA12	Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	54.00 0	7.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2448

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/08/2024

Aviso

Arme

408094033

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Jacaranda mimosifolia*
 Calle *French* N° *3053* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *2* DAP (cm) *5* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Se recomienda la extracción del ejemplar debido a su estado de desecación avanzado y pérdida de vitalidad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



Nombre y Apellido

Firma

37696320

DNI

Calle French n° 3053



Informe N° 2449

ORDEN NRO: 408094033

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: FRENCH 3053 EX- EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-06055-03001-FRENCH 3001-3100					Equipo Cab:														
Calle y Número:					Campo de Clasificación: 09/2024														
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:										

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3053	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP	EX	1,0		JACARANDA	5.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2449

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Arme. 4.0 8.0 9.4.0 3.6

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Arce

 Calle P. A. R. A. G. U. A. Y. N° 3362 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES

El ejemplar presenta un estado semiseco con grietas en el fuste, ramas quebradas y secas, y escasa foliación, lo que indica posible estrés hídrico y debilitamiento estructural. No se observan a simple vista plagas o enfermedades, aunque tampoco se descartan. Se recomienda la extracción del ejemplar en caso de que el daño estructural aumente comprometiendo la seguridad de personas y/o bienes.

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle Paraguay 3362



Informe N° 2450

ORDEN NRO: 408094036

CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición

FECHA DE ENTRADA: 12.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: PARAGUAY 3362 EX-EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024															
							Fecha Fin: 30.09.2024															
Comuna: Comuna 2	CGPC:		Barrio: Recoleta				Zona:															
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-03301-PARAGUAY 3301-3400				Equipo Cab:																		
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 09/2024																		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:													

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				3362	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		ARCE	40.00 0	16.00 0		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2450

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso:

Arme

4 0 8 0 9 5 3 8 4

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Cheflera

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL Nº1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		


OBSERVACIONES

Se requiere la extracción arbustiva muy ramificada, el espacio esta cargado de árboles. Este puede ser un futuro problema.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2451

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:										

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2451

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso:

Arme

4.0 8.0 9.5 3.8 4

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Magnolia

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 6 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de
estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Que no cumple ningún servicio ecosistémico

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT
Nombre y Apellido

4 → ↗
Firma

95.871.470
DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2452

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2452

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: _____

Arme. _____ 408095384 _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Morera negra _____

 CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 1 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 2 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Formación

 Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

 Eliminar interferencias

 Limpieza

 C: EXTRACCIÓN

 Superficial

 Adecuación al sitio

 Aclareo

 E: TRASPLANTE

 Profunda

 Regulación de
estructura

 Refaldado
 Terciado

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Se requiere la extracción arbustiva muy ramificada, el espacio esta cargado de árboles. Este puede ser un futuro problema.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido




Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2453

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2453

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Aviso: _____

Arme. 4.0 8.0 9.5 3.8.4

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Mora blanca

 CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 2. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 24 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo

B: TIPOS DE PODA

 Eliminar interferencias

 Formación

 Adecuación al sitio

 Limpieza

 Regulación de

 Aclareo

estructura

 Refaldado

 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

 Balanceo

 Superficial

 C: EXTRACCIÓN

 Profunda

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO


OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, requiere extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2454

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2454

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024.

Arme. 4.0.8.0.9.5.3.8.4

Aviso:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Morera negra

 CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 3. Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 36. Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		


OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, se desea extraer para evitar futuros daños al edificio y genere pérdidas materiales de patrimonio.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2455

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2455

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso:

Arme

4.0 8.0 9.5 3.8.4

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Morera de papel

CALLE: ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1 3

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)..... 4 DAP (cm) 6 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de
estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda


OBSERVACIONES

Árbol muy sombreado, cerca al edificio, interfiere con la luminaria.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido



Firma

95.871.470

DNI

Calle ESCUELA SUPERIOR NORMAL N°1



Informe N° 2456

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2456

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme 408095384

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer sp.*

 Calle Escuela Superior Normal N° 1 N° Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

 RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

 HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE

- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Arce plantado junto a muro de colegio ejerce presión sobre el mismo observándose grietas que afectan la estabilidad estructural constituyendo un riesgo.

Presenta estrangulamiento en más del cuarenta porciento de su perímetro.

Se recomienda realizar extracción de emergencia debido a la cercanía al muro y a otros ejemplares con el fin de eliminar riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido





Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2457

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2457

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme .. 408095384 ..

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus benjamina*

Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº .. Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades ..

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES *Ficus* presenta raíces expuestas y copa inclinada hacia la calle.

Debido a que se encuentra implantado junto a muchos ejemplares contiguos, se recomienda extraer el ejemplar al tratarse de una especie no recomendada que se encuentra sombreada y a escasa distancia de otros ejemplares.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido



Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2458

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme .. 408095384 ..

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No determinado (Otra especie)Calle Escuela Superior Normal N° 1 Nº Árbol Seco Árbol Semi Seco**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Árbol semiseco se encuentra plantado en mala ubicación muy cerca de otro ejemplar de mayor edad, encontrándose totalmente sombreado y con mala arquitectura por fototropismo.

Se recomienda extraer el ejemplar para evitar contacto estrecho con ejemplar de mayor diámetro.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2459

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2459

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme 408095384

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer sp.*

 Calle Escuela Superior Normal N° 1 N° Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)			

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas		
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		

■ HOJAS		<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades				

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES Acer se encuentra plantado junto a otro ejemplar de mayor edad estando totalmente sombreado. Se recomienda extraer el ejemplar para evitar contacto estrecho con ejemplar de mayor diámetro.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido

Firma

36.066.020

DNI

Calle Escuela Superior Normal N° 1



Informe N° 2460

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.00 0	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.00 0	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.00 0	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.00 0	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.00 0	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.00 0	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.00 0	14.00 0		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2460

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 03/09/2024

Aviso

Arme

408095384

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Abutilon grandifolium (abutilio)

Calle Escuela Normal Superior N°01 N° Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 3 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Se recomienda la extracción del ejemplar debido a su mala posición, el espacio reducido en el que se encuentra y sus ramas que invaden el espacio aéreo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mara Claret



37696320

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle Escuela Normal Superior n° 1



Informe N° 2461

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024			
							Fecha Fin: 30.09.2024			
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta		Zona:			
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000			Equipo Cab:							
Calle y Número:			Campo de Clasificación: 09/2024							
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02			Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB			Nro de Aviso:				

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		FICUS	30.000	6.000		0
0020				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		CHEFLERA	10.000	4.000		0
0030				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		morera negra	2.000	3.000		0
0040				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera negra	36.000	7.000		0
0050				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		ARCE	30.000	5.000		0
0060				Escuela ESN°	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP		1,0		morera blanca	24.000	7.000		0
0070				Escuela ESN°	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		1,0		otra especie	20.000	4.000		0
0080				Escuela ESN°	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP		1,0		ARCE	45.000	14.000		0
0090				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		morera de papel	6.000	4.000		0
0100				Escuela ESN°	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP		1,0		magnolia	6.000	3.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 2

ORDEN NRO: 408095384

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 18.09.2024



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Escuela ESN°01 - EXTRACCION 24			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.09.2024 Fecha Fin: 30.09.2024												
Comuna: Comuna 2	CGPC:	Barrio: Recoleta						Zona:											
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03165-01901-CORDOBA AV. 1901-2000						Equipo Cab:													
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 09/2024													
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:									

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0110				Escuela ESN°	AR-EA07	Árbol hasta 5 cm de DAP		1,0		abutilo	3.000	2.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO ACTA N° 2461

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.