



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA	
-------	--

DNI	35723270
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2519	LD2	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	10	6	RF	
2	2519	LD1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	7	RF EI	
3	2519	EX	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	8	RF EI	
4	2510		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	10	RF EI	
5	2510		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	30	8	RF EI	
6	2523		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	20	7	RF EI	
7	2532		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	7	RF EI	
8	2540		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	RF	
9	2540		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	RF	
10	2554		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	10	RF EI	
11	2554		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	35	10	RF EI	
12	2562		<i>Acer sp.</i>	Arce	35	10	RF EI	
13	2562		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	10	RF EI	
14	2594		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	RF EI	
15	2569		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	11	RF EI	
16	2575		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	40	11	RF EI	
17	2585		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	9	RF EI	
18	2582		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	10	4	RF	
19	2591		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	11	RF EI	
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA 27/10/2025

DNI 35723270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2639		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	10	RF EI	
2	2639		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	10	RF EI	
3	2639		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	10	RF EI	
4	2639		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	10	RF EI	
5	2640		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	RF EI	
6	2636		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	9	RF EI	
7	2630		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	45	10	RF EI	
8	2610		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	50	12	RF EI BC L	
9	2670		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	9	RF EI	
10	2671		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	9	RF EI	
11	2674		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	9	RF EI	
12	2686		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	9	RF EI	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA 27/10/2025

DNI 35723270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2712		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	50	15	RF EI	
2	2732		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	15	4	RF	
3	2715		<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	13	RF EI	
4	2742		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	35	8	RF EI	
5	2752		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	9	RF EI	
6	2758		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	9	RF EI	
7	2755		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	7	RF EI	
8	2767		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	RF	
9	2767		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	RF	
10	2779		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	35	8	RF EI	
11	2785		<i>Ficus benamina</i>	Ficus	30	8	RF EI	
12	2792		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	7	RF EI	
13	2766		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	7	RF EI	
14	2779		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	RF	
15	2795		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	10	RF EI	
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA 27/10/2025

DNI 35723270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2415		<i>Morus nigra</i>	Morera	25	6	RF EI	
2	2404		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	10	4	RF	
3	2420		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	6	RF	
4	2431		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	9	RF EI	
5	2440		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	20	7	RF	
6	2448		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	10	RF EI	
7	2453		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	10	RF EI	
8	2459		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	10	6	RF EI	
9	2465		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	35	10	RF EI	
10	2462		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	9	RF EI	
11	2470		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	RF	
12	2477		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	9	RF EI	
13	2476	FTE	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	9	RF EI	
14	2476	FTE	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	25	6	RF	
15	2476		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	9	RF EI	
16	2476	LA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	9	RF EI	
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maria Eugenia Cassotto
CALLE	Navarro

FECHA 15/10/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4547		Melia azedarach	PARAISO	40	13	L;EI;BC	
2	4557		Citrus sp.	Cítricos	15	8	L;EI	
3	4555		Ficus benjamina	Ficus	15	8	L;EI	
4	4583		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
5	4589			ARBUSTO	20	5	L;EI	
6	4589	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L;EI;BC	
7	4594		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	10	L;EI;BC	
8	4568		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	12	L;EI;BC	
9	4580			ARBUSTO	30	10	L;EI;BC	
10	4552		Citrus sp.	Cítricos	20	10	L;EI;BC	
11	4542		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	12	L;EI;BC	
12	4534		Phoenix canariensis	Palmera fénix - Palmera canaria	30	12	L;EI	
13	4528		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	11	L;EI;BC	
14	4602		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
15	4604		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
16	4609		Melia azedarach	Paraíso	20	11	L;EI	
17	4629		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
18	4628		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
19	4647		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	25	12	L;EI;BC	
20	4638	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	25	11	L;EI;BC	
21	4638	LD	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	25	11	L;EI;BC	

22	4661		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI	
23	4679		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	12	L;EI;BC	
24	4693		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	10	L;EI;BC	
25	4680		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI;BC	
26	4668		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	11	L;EI	
27	4694		<i>Tilia x moltkei</i>		40	12	L;EI;BC	
28	4694			ARBUSTO	20	2	L;EI	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Agustín Canalda
CALLE	Navarro

FECHA 16/10/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4708	ld	<i>Lagerstroemia indica</i>	crespón	20	5	l rf	
2	4708	ex	<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	15	4	l rf	
3	4719		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	35	10	l rf ei	
4	4727		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	35	10	l rf ei	
5	4732		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	10	3	l rf	
6	4728		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf ei	
7	4740		<i>Melia azedarach</i>	paraíso	30	9	l rf	
8	4750		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	20	6	l rf	
9	4768		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	20	5	l rf	
10	4780		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	10	6	l rf	
11	4787		<i>Ficus benamina</i>	figus	50	11	l rf ei	
12	4780	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	38	10	l rf	
13	4801		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	10	4	l rf	
14	4817		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	10	4	l rf	
15	4820	ld	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	8	l rf	
16	4820	la	<i>Ceiba speciosa</i>	palo borracho	20	9	l rf ei	
17	4819	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	30	8	l rf	
18	4839		<i>Ficus benamina</i>	figus	20	5	l rf	
19	4845		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	30	8	l rf	
20	4850	46	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf	
21	4859		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	10	7	l rf	

22	4865		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	38	10	l rf	
23	4875	ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	10	l rf	
24	4875	ld1	<i>Ficus benamina</i>	ficus	20	7	l rf ei	
25	4875	ld2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	37	12	l rf	
26	4889		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	35	9	l rf	
27	4893	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	40	9	l rf ei	
28	4880		<i>Lagerstroemia indica</i>	crepón	25	9	l rf ei	
29	4826		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	70	22	l rf ei	
30	4832		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	60	22	l rf ei	
31	4926		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	ligustro disciplinado	30	9	l rf	
32	4938		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	ligustro disciplinado	25	9	l rf	
33	4966	68	<i>Morus sp.</i>	morera	10	6	l rf	
34	4986		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	38	11	l rf	
35	4976		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	45	19	l rf	
36	4991		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	40	15	l rf	
37	5001		<i>Morus sp.</i>	morera	50	9	l rf ei	
38	5002		<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	ligustro disciplinado	15	4	l rf	
39	5006	8	<i>Ligustrum lucidum f. aureovariegata</i>	ligustro disciplinado	20	5	l rf	
40	5011		<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro	10	5	l rf	
41	5014		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	40	9	l rf	
42	5020		<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	25	9	l rf	
43	5021		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	35	9	l rf ei	
44	5032		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	10	4	l rf	
45	5046		<i>Euphorbia cotinifolia</i>	euphorbia	30	4	l rf	
46	5048		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	10	l rf	
47	5042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	45	11	l rf ei	
48	5045		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf	
49	5059		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	50	12	l rf ei	
50	5065	67	<i>Cedrus sp.</i>	cedro	40	12	l rf ei	
51	5068		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	25	7	l rf	
52	5073	ex	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	20	10	l rf	
53	5073	ld	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	20	9	l rf	
54	5078	80	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	35	8	l rf	
55	5078	la	<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	40	10	l rf	
56	5094		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf	
57	5112		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	10	6	l rf	
58	5105	ex	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	27	9	l rf	
59	5105	ld	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	27	9	l rf	
60	5131		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	20	4	l rf	
61	5137		<i>Citrus sp.</i>	citrus	20	6	l rf	
62	5145		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	5	4	l rf	
63	5147		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	20	5	l rf	
64	5151	49	<i>Citrus sp.</i>	citrus	20	6	l rf	
65	5155		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	20	5	l rf	

66	5192	94	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	10	l rf				
67	5184	86	<i>Ficus benjamina</i>	ficus	40	11	l rf				
68	5178	ld1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	35	9	l rf				
69	5178	ld2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf				
70	5178	ld3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	45	11	l rf				
71	5178	ld4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	9	l rf				
72	5148	la	<i>Ficus benjamina</i>	ficus	45	15	l rf				
73	5148	ex	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	45	9	l rf				
74	5140	38	<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	30	12	l rf				
75	5130		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	50	13	l rf ei				
76											
77											
78											

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	JUAN GALVEZ
CALLE	

FECHA	
DNI	

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	5206		<i>Ligustrum sp.</i>	ligustrum	25	7	EI, RF
2	5209		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	25	7	EI, RF
3	5219		<i>Morus nigra</i>	Morera negra	30	7	EI, RF
4	5226		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	12	EI, RF
5	5230		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	20	4	EI, RF
6	5232		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	20	4	RF
7	5235	LD	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	9	EI, RF
8	5235		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	35	7	EI, RF
9	5234		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	20	7	RF
10	5248		<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustrum	15	3	RF
11	5250		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	6	EI, RF
12	5247		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	40	9	EI, RF
13	5249		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	20	7	EI, RF
14	5262		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	20	7	EI, RF
15	5268		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	7	EI, RF
16	5274		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	25	7	EI, RF
17	5257		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	45	9	EI, RF
18	5261		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	7	EI, RF
19	5267		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	25	7	EI, RF
20	5273		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	7	EI, RF
21	5281		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	25	7	EI

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA 27/11/2025

DNI 35723270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2207	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	5	RF, EI	
2	2229	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
3	2235	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
4	2249	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
5	2249	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
6	2259	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
7	2271	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF, EI	
8	2271	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF	
9	2285	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF	
10	2287	fte	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF	
11	2207		Tecoma stans	Guarán amarillo	25	7	RF, EI	
12	2211		Tecoma stans	Guarán amarillo	25	7	RF, EI	
13	2259		Tecoma stans	Guarán amarillo	20	6	RF, EI	
14	2285		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	8	RF, EI	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	GALVEZ, JUAN
CALLE	Viale, Luis

FECHA 27/10/2025

DNI 35723270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2321		Morus nigra	Morera negra	35	8	RF, EI	
2	2316		Acacia aroma	Aromo	30	8	EI	
3	2318		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	6	EI	
4	2325		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	8	EI	
5	2342		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	9	EI, RF	
6	2355		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	9	EI	
7	2361		Fraxinus excelsior	Fresno común	35	10	EI, RF	
8	2360		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	9	EI	
9	2364		Fraxinus excelsior	Fresno común	10	4	EI	
10	2365		Fraxinus excelsior	Fresno común	35	10	EI	
11	2372		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	8	RF, EI	
12	2373		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	RF, EI	
13	2385		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	6	RF, EI	
14	2380		Fraxinus excelsior	Fresno común	35	8	RF, EI	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Soraya Ale
CALLE	Cuenca

FECHA 23/10/2025

DNI 17546385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1637	ld1	Fraxinus pennsylvanica	fresno americano	30	10	l,ei,bc	remoción rama quebrada por temporal y tocon.
2	1637	la1	Fraxinus pennsylvanica	fresno americano	30	10	l,ei,rf	despeje de cámara
3	1637	la2	Fraxinus pennsylvanica	fresno americano	30	9	L,rf	estas posiciones corresponden con Colegio Carlos Steeb sobre M.Cervantes
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	JUAN GALVEZ
CALLE	MISTRAL, GABRIELA

FECHA 17/10/2025

DNI 3523270

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4144		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	35	7	EI	
2	4150		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	21	RF	
3	4172		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	35	9	EI, RF	
4	4182		<i>Acer japonicum</i>	Acer japonés	10	4	RF	
5	4190		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	9	EI	
6	4190	LA	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	RF	
7	4190		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	4	RF	
8	4194		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	21	EI, RF	
9	4185	LD	<i>Acer japonicum</i>	Acer japonés	15	4	RF	
10	4185	EX	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	7	EI, RF	
11	4185	LA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	30	8	EI, RF	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA 20/10/2025

DNI 17546385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4201		<i>platanus x acerifolia</i>	Platano	90	18	L,ei,rf,bc	
2	4219		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	L,ei,rf,bc	Vecino 4220, deniega poda.
3	4219	la	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	L,ei,rf,bc	
4	4231		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L,ei,rf	
5	4235	4237	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	L,ei,rf	
6	4259		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	L,ei,rf	
7	4255		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	L,ei,rf	
8	4297		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	L,ei,rf	
9	4285	ld	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	L,ei,rf	
10	4300	esquina	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	L,ei,rf,bc	sobre esquina Gabriela Mistral
11	4300	Sanabria	<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	16	L,ei,rf,bc	misma propiedad, sobre esquina Sanabria
12	4294		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	L,ei,rf	
13	4290		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	16	L,ei,rf	
14	4230		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	60	16	l,ei	cables
15	4212		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	L,ei,rf	
16	4302		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	16	L,ei,rf	
17	4302	la1	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	L,ei,rf	
18	4323		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	18	L,ei,rf	
19	4323	ld1	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	8	L,ei,rf	
20	4323	ld2	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	L,ei,rf	
21	4323	ld3	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	20	8	L,ei,rf	

22	4323	ld4	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	25	8	L,ei,rf	
23	4333		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	L,ei,rf	
24	4348		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	12	8	L,ei,rf	
25	4348	la1	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	15	7	L,ei,rf	
26	4368	ld1	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	10	4	L,ei,rf	
27	4368	ld2	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	18	9	L,ei,rf	
28	4349		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	L,ei,rf	podo medianera con N° 4335. La interferencia con edificio,no se pudo acced
29	4326		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	20	L,ei,rf	
30	4363		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	20	L,ei,rf	
31	4377		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	20	l,bc	
32	4374		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	L.	limpieza fuste
33	4348	ld	<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	L.	limpieza fuste
34	4383		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	l,ei.	
35	4414	ld	<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	14	l,ei,rf	
36	4414	fte	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	70	12	l,ei,rf	
37	4378		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	85	18	l,ei,rf,bc	
38	4384		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	20	l,ei,rf,bc	
39	4398		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	20	l,ei,rf	
40	4397		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	22	l,ei,rf,bc	
41	4433		<i>platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	l,ei,rf	
42	4489		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	70	14		
43	4488		<i>Ficus sp.</i>	ficus	40	12	l,rf	
44	4493		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	ficus	30	12	l,rf	
45	4494		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindó	20	12	l,rf	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	AUGUSTO KNEUBÜHLER
CALLE	

FECHA 28/10/2025

DNI 92.455.989

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1710		JACARANDA MIMOSIFOLIA		20	6,5	L	
2	1720		TILIA SP.	Tilo	40	8	RF,EI	
3	1721	LA1	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	55	8	B,EI	
4	1721		TILIA SP.	Tilo	20	6	RF	
5	1726		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	28	6	RF	
6	1752		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	30	9	B, RF, EI	
7	1755		CALLISTEMON CITRINUS	Árbol del cepillo	36	5	A, RF	
8	1762		CALLISTEMON CITRINUS	Árbol del cepillo	30	5,5	RF, A	
9	1777		PINDO	Picea	30	9	L,EI	
10	1781		LIGUSTRUM VARIEGADO	Ligustrum	22	8	L,EI	
11	1786		FICUS BENJAMINA	Ficus	60	6,5	RF,EI	
12	1792		FICUS BENJAMINA	Ficus	60	7	RF,B	
13	1811		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	20	6,5	RF,B	
14	1819		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	25	7	L,EI	
15	1826	LD	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	40	6,5	EI	
16	1829		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	40	9	EI, B	
17	1830		MELIA AZEDARACH	Paraíso	70	10	RF B	
18	1848		PERSEA AMERICANA	Palto	30	6,5	EI, B	
19	1849		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	40	10	RF,EI	
20	1863		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	22	8	B,EI	
21	1870		FICUS BENJAMINA	Ficus	28	8,5	EI,B	

22	1877		TILIA SP.	Tilo	35	8	DESPEJE LUMINARIA, RF, EI	
23	1882		PINDÓ	Picea	28	9	L, EI	
24	1882		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	25	7	L,B	
25	1886		ROBINIA PSEUDOACACIA	Acacia blanca	15	5,5	RF, EI	
26	1893	LA	FICUS BENJAMINA	Ficus	45	7	RF, EI	
27	1893	FTE	MELIA AZEDARACH	Paraíso	50	11	EI, RF	
28	1905		FICUS BENJAMINA	Ficus	40	6,5	RF, EI	
29	1910		LIGUSTRUM LUCIDUM	Ligustro	50	8	RF B	
30	1910	LD	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	12	7	B	
31	1927		TILIA SP.	Tilo	35	8,5	EI	
32	1944		FICUS BENJAMINA	Ficus	60	12	EI, L ,B	
33	1945		TILIA SP.	Tilo	40	11	RF, EI	
34	1951		LIGUSTRUM LUCIDUM	Ligustro	55	11	B,EI	
35	1957	LA	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	15	6,5	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	AUGUSTO KNEUBÜHLER
CALLE	

FECHA 28/10/2025

DNI 92455989

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	1957	LD	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	20	8	EI	
2	1964		TILIA SP.	Tilo	40	9	B,EI	
3	1967		JACARANDA MIMOSIFOLIA	Jacarandá	70	11	L,EI	
4	1970		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	25	10	EI, DESPEJE LUMINARIA	
5	1974		SIN IDENTIFICAR	Acacia café	30	2,8	EI,RF	
6	1978		PLATANUS X ACERIFOLIA	Plátano	80	15	EI, L	
7	1980		PLATANUS X ACERIFOLIA	Plátano	100	15	RF, EI	
8	1986	1988	TILIA SP.	Tilo	30	8	EI	
9	1987		FICUS BENJAMINA	Ficus	22	6,5	EI	
10	1992		LAGERSTROEMIA INDICA	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L,RF,EI	
11	1994		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	35	8,5		
12	1996		FICUS BENJAMINA	Ficus	30	3	RF, A	
13	2016		JACARANDA MIMOSIFOLIA	Jacarandá	20	6,5	RF,EI	
14	2036		LIGUSTRUM LUCIDUM	Ligustro	55	6	EI, DESPEJE LUMINARIA	
15	2044		FICUS BENJAMINA	Ficus	25	8	L	
16	2045		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	18	7	DESPEJE LUMINARIA,B	
17	2045	LD	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	40	11	RF, EI	
18	2045	LD1	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	30	9	RF,EI	
19	2045	LD2	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	30	8	RF,EI	
20	2045	LD3	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	40	9	RF,B,EI	
21	2045	LD4	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	28	8,5	RF,EI	

22	2052		TILIA SP.	Tilo	28	11	RF, B	
23	2060		FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	35	10	EI	
24	2065		TILIA SP.	Tilo	25	9	DESPEJE LUMINARIA, EI	
25	2065		LAGERSTROEMIA INDICA	Crespón - Árbol de Júpiter	12	6	EI	
26	2068	LA	FRAXINUS PENNSYLVANICA	Fresno americano	30	11	RF,EI	
27	2068		TILIA SP.	Tilo	50	12	RF,EI	
28	2069		RICINUS COMMUNIS	Zumaque de Virginia	25	4	L	
29	2074		LAGERSTROEMIA INDICA	Crespón - Árbol de Júpiter	15	7	RF,EI	
30	2085		ROBINIA PSEUDOACACIA	Acacia blanca	25	8	L,B	
31	2092		TALA CELTIS	Horquetero	30	8	EI	
32	2092		ROBINIA PSEUDOACACIA	Acacia blanca	25	8	L,EI	
33	2094		ROBINIA PSEUDOACACIA	Acacia blanca	40	10	L,DESPEJE LUMINARIA, EI	
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, Soraya
CALLE	Viale, Luis

FECHA 30/10/2025

DNI 17,546,385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2912	LD1	<i>Persea americana</i>	Palto	55	12	l,ei,rf	
2	2912	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	l,ei,rf,bc	
3	2942		<i>Persea americana</i>	Palto	60	10	l,ei,rf	
4	2956		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	5	l,rf	
5	2964		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	14	l,ei,rf,bc	
6	2968		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	90	16	l,ei,rf	
7	2968	LA1	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	75	16	l,ei,rf,bc	
8	2973		<i>Persea americana</i>	Palto	25	8	l,ei,rf	
9	2981		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	18	5	l,rf	
10	3013		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon	18	5	rf	
11	3013	LA1	<i>Brachychiton sp.</i>	Brachichiton	30	6	rf	
12	3037		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	5	l	brotos basales
13	3039	LA1	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	6	l	brotos basales
14	3047	LD1	<i>No determinado</i>		20	5	L	
15	3047		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	5	l,e	
16	3055		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	14	l,ei,rf,bs	
17	3065	3063	<i>Morus sp.</i>	Mora	35	14	l,rf,ei	
18	3071	3071	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	14	l,ei,rf,bc	
19	3079		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	14	l,ei,rf	
20	2990		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	10	l,ei,rf,bc	
21	3042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	l,ei,rf	

22	3089	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	12	,ei,rf,bc	
23	2991		<i>Prunus persica</i>	Duraznero	40	5	,ei,rf	
24	3064	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	16	,ei,rf,bc	
25	3064		<i>Acer saccharinum</i>	Acer plateado	10	6	rf	
26	3070	LA	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	8	3	l	brotes basales
27	3070		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	,ei,rf,bc	
28	3102		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	40	10	l	brotes basales
29	3134	3136	<i>Acer negundo</i>	Acer negundo	50	16	,ei,rf,bc	eliminacion riesgo
30	3098		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sófora	60	12	,ei,rf	
31	3142		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	50	10	rf,e	
32	3150		<i>Acer negundo</i>	<i>Acer negundo</i>	45	9	,rf,ei	
33	3158		<i>Acer negundo</i>	<i>Acer negundo</i>	50	10	,rf,ei	
34	3102		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	60	14	rf	
35	3171		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	14	,ei,rf,bc	
36	3180		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	,ei,rf,bc	
37	3176		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	8	4	l	brotes basales
38	3197		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	65	14	,ei,rf,bc	
39	3192		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	,ei,bc	
40	3192	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	12	,ei,rf,bc	
41	3197	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	,ei,rf	
42	3206		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	10	,ei	
43	3207		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	11	,ei,bc	
44	3234		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	55	14	,ei,bc,rf	
45	3237	3239	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	8	4	l	
46	3244		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	,ei,rf,bc	
47	3244	la	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	8	3	l	
48	3253		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	45	16	,ei,rf,bc	
49	3257		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	,ei,rf,bc	
50	3295		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	14	,ei,rf,bc	fresno y paraíso misma plantera
51	3297		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	25	12	ei	
52	3309		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	90	16	,ei,rf,bc	
53	3324		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	90	14	,ei,rf,bc	
54	3361		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	14	,ei,rf,bc	
55	3332		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	,ei,rf,bc	
56	3380	ld2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	70	16	l	
57	3379		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	10	l	
58	3380	la1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	,rf	
59	3400	ochava1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	rf	
60	3400	ochava2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	rf	
61								

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Urbaser/ Verde Integral
INSPECTOR	Varela Noemi
CALLE	

FECHA 27/10/2025

DNI 35214078
Margariños cervantes

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3542		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	20	12	L.	
2	3524		<i>Solanum granulosum-leprosum</i>	Fumobravo	20	7	L.	
3	3559		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	30	1	BC. EI.	
4	3541		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	20	11	L.	
5	3562		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	10	L.	
6	3570		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
7	3578		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	12	L.	
8	3585		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	13	L.	
9	3590	La	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
10	3593		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
11	3507			Platano	80	21	BC. EI.	
12	3525		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
13	3535		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
14	3555		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	RF. BC. EI.	
15	3606		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
16	3612		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
17	3624		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
18	3641		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	
19	3653		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno	25	9	L.	
20	3686		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	7	L.	
21	3635		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. EI.	

22	3664		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. El.	
23	3670		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
24	3657		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. El.	
25	3720	Fte	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
26	3724		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
27	3730		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
28	3740	Fte	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
29	3754		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
30	3780		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	L.	
31	3727		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	80	21	BC. El.	
32	3727	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno	30	8	L.	
33								
34								
35								
36								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	Erica Schejtman
CALLE	Magariños Cervantes, A.

FECHA	22/10/2025
DNI	24560637

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2907		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	9	P1	
2	2907	LA	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa China	10	3	P1	
3	2927		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	20	9	P1	
4	2929		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
5	2971		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	50	20	P2	
6	2979		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	50	20	P1	
7	2989		<i>Fraxinus americana</i>	fresno	40	12	P2	
8	2987		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	30	9	P1	
9	2986		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P2	
10	2986	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	50	20	P2	
11	2980		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	50	20	P1	
12	2972		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	70	20	P1	
13	2950		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	70	20	P1	
14	2918	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	80	20	P1	
15	2918		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
16	2908		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	70	20	P1	
17	3086		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
18	3072		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
19	3050	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	70	20	P2	
20	3050		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	

21	3050	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P2	
22	3036		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	70	20	P1	
23	3028		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
24	3018		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	60	20	P1	
25	3011		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno	30	12	P2	
26	3031		<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	50	20	p2	
27	3039		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno	40	12	P1	
28	3047		<i>Ficus benjamina</i>	figus	40	10	P1	
29	3063		<i>Ligustrum lucidum</i>	ligustro	30	10	P1	
30	3083		<i>Ficus benjamina</i>	figus	25	8	P2	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, Soraya
CALLE	Magariños Cervantes, A.

FECHA 23/10/2025

DNI 17546385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3120	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	18	l,ei,rf	
2	3120	ld	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	l,ei,rf	
3	3131		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	l,ei,rf	
4	3167	ld2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	18	l,rf	
5	3167	la2	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	60	5	l	
6	3185		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	l,rf	
7	3197		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	16	l,rf,ei,bc	
8	3180	la1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	l,rf	
9	3101		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	21	l,rf,ei,bc	
10	3111		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	18	l,rf,ei,bc	
11	3207		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	l	
12	3235		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	l,ei,rf	
13	3245	la	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	65	10	l,ei,rf	
14	3276		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	15	5	l	
15	3283		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	6	l	
16	3299		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	18	l	
17	3286	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	16	l	
18	3284		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	65	16	l,ei,rf	
19	3266		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	14	l	
20	3258		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	16	l,ei,rf	limpieza basal
21	3335		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	9	l,ei,rf	

22	3343		<i>Quercus sp.</i>	Roble	30	9	ei	
23	3349	3351	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	16	l,ei,rf,bc	
24	3389		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	l,ei,rf,bc	despeje cámara
25	3397		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	l,ei,rf,bc	despeje cámara, raleo rama 1º pudrimiento/tocon
26	3307	ld1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	l,ei,rf,bc	
27	3307	ld2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	16	l,ei,rf,bc	
28	3356		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	16	l,ei,bc	
29	3316	ld1	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	18	l,ei,rf	
30	3324		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	55	14	l,ei,rf	
31	3386	la1	<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	16	L	
32	3405		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	8	l.	
33	3431	ld1	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	55	14	l,ei,rf,bc	
34	3413		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	14	l,ei,rf,bc	
35	3495		<i>Acer saccharinum</i>		15	4	l	
36	3482		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	12	5	l	
37	3450		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	8	l,ei	
38	3439		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	l,ei,rf,bc	
39	3420		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	18	l,ei,rf,bc	
40	3424		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	30	14	l,ei,rf,bc	
41	3476		<i>fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	l,ei	
42								
43								
44								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Mistral, Gabriela

FECHA 21/10/2025

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES			
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)				
	4507			PLATANO	100	16	L - EI				
	4510	LD		Fresno americano	30	12	L - EI - B				
	4517			LIMPIA TUBOS	30	12	L - EI				
	4520			Fresno americano	20	12	L - EI - B				
	4521			PLATANO	100	16	L - EI				
	4524			TILO	40	12	L - EI - B				
	4531			LIGUSTRO	30	12	L - EI				
	4542			Fresno americano	20	11	L - EI				
	4548			LIQUIDAMBAR	40	12	L - EI				
	4554			Fresno americano	30	12	L - EI - B				
	4557			PLATANO	100	16	L - EI				
	4562			PALMERA	20	12	L - EI				
	4575			FICUS	60	12	L - EI				
	4576			TILO	35	12	L - EI				
	4579			LIQUIDAMBAR	30	12	L - EI				
	4584			Fresno americano	30	12	L - EI - B				
	4585			TILO	20	10	L - EI				
	4590			LIQUIDAMBAR	20	11	L - EI				
	4595			CRESPON	25	11	L - EI				
	4595	LA		JACARANDA	30	8	L - EI				
	4608	LD		Fresno americano	30	12	L - EI - B				
	4608	LA		Fresno americano	20	12	L - EI - B				
	4609			FALSO CIRUELO	30	10	L - EI				
	4615			TILO	40	12	L - EI				
	4616			Fresno americano	40	12	L - EI - B				

	4621			Fresno americano	40	12	L - EI - B				
	4623			Fresno americano	30	12	L - EI - B				
	4626			PLATANO	90	16	L - EI				
	4635	LA1		JACARANDA	50	12	L - EI - B				
	4635	LA2		Fresno americano	35	12	L - EI - B				
	4640			PALMERA	25	5	L - EI				
	4642			Fresno americano	30	12	L - EI				
	4646			Fresno americano	30	12	L - EI				
	4650			PALMERA	30	12	L - EI				
	4660			LIMPIA TUBOS	30	11	L - EI				
	4497			PLATANO	100	16	L - EI - Ref				
	4454			PLATANO	70	16	L - EI - Ref				

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	AUGUSTO KNEUBÜHLER
CALLE	

FECHA	13/10/2025
-------	------------

DNI	92455989
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3177		Fresno americano		20	7	ei	
2	3182		liquidambar		40	10	ei	
3	3189		Fresno americano		20	6	ei	
4	3205		Fresno americano		15	8	ei	
5	3205		paraíso		25	8	ei	
6	3210		Fresno americano		30	8	ei	
7	3214		crespon		25	5	l	
8	3220		tilo		25	8	ei	
9	3220		Fresno americano		40	9	bc	
10	3223		Fresno americano		40	8	ei	
11	3226		Fresno americano		20	8	ei	
12	3227		Fresno americano		40	9	l	
13	3234		tilo		50	10	rf, ei	
14	3241		Fresno americano		50	10	ei	
15	3251		sauce		25	6	rf	
16	3261		jacaranda		25	8	ei	
17	3268		Fresno americano		30	8	es, rf	
18	3278	la	tilo		15	5	rf	
19	3278		jacaranda		50	10	bc	
20	3279		olivo		40	9	rf	
21	3288		paraíso		60	13	l	

22	3309	ld	tilo		20	8	rf	
23	3311		ligustro		25	7	rf	
24	3324	ld	tilo		50	16	ei	
25	3325		Fresno americano		90	12	ei, bc	
26	3330		Fresno americano		90	15	ei, bc	
27	3333		liquidambar		30	10	rf	
28	3333		liquidambar		30	10	rf	
29	3335		ligustro		25	7	l	
30	3337		Fresno americano		25	8	l	
31	3345		pindo		30	8	l	
32	3356		Fresno americano		50	10	ei	
33	3363		liquidambar		20	8	rf	
34	3364		paraíso		80	12	ei	
35	3366		liquidambar		40	10	ei	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3205		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	15	8 ei		
2	3205		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	25	8 ei		
3	3210		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Rosa de china	15	2 ei		
4	3210		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	8 ei		
5	3214		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	5 l		
6	3220		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	8 ei		
7	3220		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9 bc		
8	3223		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	8 ei		
9	3226		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	20	8 ei		
10	3227		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9 l		
11	3234		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	10 rf, ei		
12	3241		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	50	10 ei		
13	3261		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	8 ei		
14	3268		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	8 es, rf		
15	3279		<i>Olea europaea</i>	Olivo	40	9 rf		
16	3288		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	60	13 l		
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	AUGUSTO KNEUBÜHLER
CALLE	

FECHA 13/10/2025

DNI 92.455.989

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3369		tilo		30	9	rf	
2	3374		Fresno americano	Fresno	40	10	ei	
3	3377		Fresno americano	Fresno	50	10	ei	
4	3384		liquidambar	Ligustrum	30	8	bc	
5	3399	la	figus	Falso Guayabo	60	10	ei, bc	
6	3412	ld	crespon	Crataegus	30	8	rf, ei	
7	3414		tilo	Tilo híbrido	15	5	rf	
8	3415		Fresno americano	Fresno	80	12	ei, bc	
9	3421		jacaranda	Ingá	20	6	l	
10	3423		pindo	Picea	30	8	l	
11	3424		liquidambar	Ligustrum	40	10	ei, bc	
12	3427		Fresno americano	Fresno	30	7	l	
13	3433		liquidambar	Ligustrum	30	9	ei	
14	3436		jacaranda	Ingá	30	9	ei	
15	3442		tilo	Tilo híbrido	60	14	rf, ei	
16	3448		Fresno americano	Fresno	70	9	l	
17	3453		crespon	Crataegus	10	3	rf	
18	3455		pindo	Picea	20	7	l	
19	3461		liquidambar	Ligustrum	30	7	l	
20	3468		Fresno americano	Fresno	40	9	ei	
21	3474		ligustro	Libocedrus	30	6	l	

22	3475		Fresno americano	Fresno	40	7	ei	
23	3475	ld	lapacho	Lagunaria - Árbol pica - Pica	10	6	rf	
24	3476		ligustro	Libocedrus	30	8	ei	
25	3481		crespon	Crataegus	20	7	ei	
26	3483		tilo	Tilo híbrido	50	10	ei	
27	3483		jacaranda	Ingá	25	8	bc	
28	3494		jacaranda	Ingá	30	10	ei	
29	3496	la	jacaranda	Ingá	50	10	l, ei	
30	3512		crespon	Crataegus	20	4	l	
31	3512	ld	tilo	Tilo híbrido	15	4	rf	
32	3520		tilo	Tilo híbrido	50	12	ei	
33	3521		jacaranda	Ingá	35	8	ei	
34	3528		Fresno americano	Fresno	30	8	l	
35	3546	ld	tilo	Tilo híbrido	15	6	rf	

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3707	LD	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	20	8	l	
2	3728		<i>Tillia x moltkei</i>	Tilo híbrido	70	12	rf	
3	3733		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	10	ei	
4	3743		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9	l	
5	3751		<i>Tillia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	8	rf	
6	3752		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	4	rf	
7	3763		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	9	rf	
8	3763	LD	<i>Tillia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	8	rf	
9	3776		<i>Tillia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	8	rf	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3805		<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés común	25	10	ei	
2	3805	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	10	ei	
3	3811		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	12	rf	
4	3815		<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	40	10	ei	
5	3843		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	10	ei	
6	3847		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	12	ei	
7	3867		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	ei	
8	3869		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	rf	
9	3870		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	rf	
10	3891	LA	<i>Morus sp.</i>	Mora	60	10	ei, bc	
11	3891	LD	<i>Morus sp.</i>	Mora	70	10	l, ei	
12	3892	LA	<i>Cedrus sp.</i>	Cedro	80	14	ei	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA	14/10/2025
-------	------------

DNI	36.645.249
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3911	rente LD	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	7	rf	
2	3927	Frente	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	8	L	
3	3936	Exacta	Quercus palustris	Roble palustre	35	10	rf L	
4	3936	LD1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	rf	
5	3936	LD2	Ficus benamina	Ficus	15	6	ei	
6	3936	LD3	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	9	ei	
7	3925		Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	30	12	L	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4008	LA	<i>Eriobotrya japonica</i>	Níspero japonés	25	6	L	
2	4008	LD	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	60	9	L b	
3	4045		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	6	ei b L	
4	4057	LA	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	27	9	ei b	
5	4057	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	9	ei b	
6	4063		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9	ei b	
7	4071	Frente	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	rf	
8	4073		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	7	ei b	
9	4081	Frente	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	13	ei	
10	4081		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	10	rf ei b	
11	4082	Exacta	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	38	10	rf	
12	4093	Exacta	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	6	rf ei b	
13	4093	LD	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	15	7	ei	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4111	LD	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	7	rf ei	
2	4115	LD	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	37	13	ei L	
3	4115		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	27	15	L	
4	4133	Exacta	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	10	L	
5	4133	LA	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	50	10	L	
6	4135		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	9	L rf	
7	4145		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	25	9	L	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Navarro

FECHA 14/10/2025

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4215	Exacta	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	6	L	
2	4222		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	35	9	rf b	
3	4230	LA	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	8	rf	
4	4230	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	rf	
5	4272		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	6	rf	
6	4280		<i>Callistemon rigidus</i>	Plumerillo	20	6	L	
7	4292		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	8	rf b a	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maria Eugenia Cassotto
CALLE	Navarro

FECHA 15/10/2025

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4344	LD1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	25	10	L;EI;BC	
2	4344	LD2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	10	L;EI;BC	
3	4344	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	L;EI;BC	
4	4344	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	10	L;EI;BC	
5	4345		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	10	L;EI	
6	4385	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	12	L;EI;BC	
7	4391	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
8	4391	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI	
9	4401	FTE	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	12	L;EI;BC	
10	4412		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	L;EI;BC	
11	4430	LA1	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fénix - Palmera canaria	30	12	L;EI	
12	4430	LA2	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fénix - Palmera canaria	30	12	L;EI	
13	4450		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L;EI;BC	
14	4444		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L;EI;BC	
15	4462		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L;EI	
16	4478		<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fénix - Palmera canaria	15	8	L;EI;BC	
17	4495	FTE1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
18	4495	FTE2	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	50	12	L;EI;BC	
19	4495	FTE3	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	25	12	L;EI;BC	
20	4495	FTE4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
21	4483	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	12	L;EI;BC	
22	4473		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	30	12	L;EI;BC	

23	4475		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L;EI;BC	
24	4461		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	13	L;EI	
25	4467		<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera fénix - Palmera canaria	50	10	L;EI;BC	
26	4451		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	10	L;EI;BC	
27	4441		<i>Styphnolobium japonicum</i> var. <i>Pendula</i>	Sofoa pendula	30	13	L;EI	
28	4417		<i>Liquidambar formosana</i>	Goma de mascar china	50	10	L;EI;BC	
29	4429		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	13	L;EI	
30	4578	LD1	<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	60	10	L;EI;BC	
31	4578	FTE	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	15	12	L;EI	
32	4523	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L;EI;BC	
33	4523		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	20	10	L;EI;BC	
34	4537		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI;BC	
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--