



COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Agustín Canalda
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 12/02/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3515	LD	<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	35	7	l rf ei	
2	3517	19	<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	10	6	l ei	
3	3551		<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	timbó	25	8	l rf ei	
4	3579		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	50	16	l ei	
5	3585		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	20	7	l rf ei	
6	3593		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	50	12	l ei	
7	3595		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	50	12	l ei	
8	3595	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	40	12	l rf ei	
9	3590	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	38	11	l rf ei	
10	3582		<i>Lagerstroemia indica</i>	crespón	20	6	l ei	
11	3570		<i>Carya illinoensis</i>	pecán	40	14	l rf ei	
12	3530		<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	27	7	l ei	
13	3520		<i>Lagerstroemia indica</i>	crespón	27	6	l ei	
14	3512		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	50	18	l ei	
15	3506	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	40	18	l rf ei	
16	3506	Exacta	<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	45	18	l rf ei	
17	3610		<i>Platanus x acerifolia</i>	plátano	45	18	l ei	
18	3624	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	27	9	l rf ei	
19	3624	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	tilo	35	11	l rf ei	
20	3645		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	7	l ei	
21	3636		<i>Lagerstroemia indica</i>	crespón	25	6	l rf ei	

22	3647		<i>Ficus benjamina</i>	figus	40	8	lei	
23	3681		<i>Peltophorum dubium</i>	ibirapitá	30	10	lrf ei	
24	3691		<i>Ficus benjamina</i>	figus	20	5	lei	
25	3625		<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia	20	5	lei	
26	3697	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	30	7	lei	
27	3705	Exacta	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	20	6	lrf ei	
28	3705	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	fresno	15	6	lei	
29	3698		<i>Ficus benjamina</i>	figus	40	9	lrf ei	
30	3731	LD	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	30	7	lei	
31	3780	Exacta	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	30	7	lei	
32	3780	LD	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	pindó	30	6	lei	
33	3740		<i>Lagerstroemia indica</i>	crepón	20	3	lei	
34	3740	LD1	<i>Lagerstroemia indica</i>	crepón	10	4	lei	
35	3740	LD2	<i>Lagerstroemia indica</i>	crepón	20	4	lei	
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								

66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 10/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3002		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	15	4	rf	
2	3007	ld	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	15	6	rf	
3	3008		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	5	rf	
4	3012		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	27	7	rf ei	
5	3013		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	15	ei	
6	3021		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	15	rf	
7	3030		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	27	9	ei	
8	3039		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	18	rf ei	
9	3050		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	27	6	l	
10	3051		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	18	ei	
11	3062		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	21	ei	
12	3065		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	rf ei	
13	3073	la	<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	27	9	rf ei	
14	3073	ld	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	rf ei	
15	3075		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	20	9	rf	
16	3080		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	16	rf ei	
17	3083		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	rf ei	
18	3085	exacta	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	rf	
19	3085	la	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	rf ei	
20	3092		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	14	l	
21	3098		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	rf ei	

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 10/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2903		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	18	19	rf ei	
2	2904		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	17	rf ei	
3	2905		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	18	ei	
4	2912		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	37	13	rf ei	
5	2935		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	13	ei	
6	2936		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	18	rf	
7	2941	39	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	ei	
8	2945		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	27	9	ei	
9	2950		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	15	rf ei	
10	2959		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	12	ei	
11	2960		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	38	11	rf ei	
12	2970		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	l	
13	2971		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	ei	
14	2982		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	37	12	ei	
15	2983		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	5	rf	
16	2986	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	rf ei	
17	2991	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	15	rf ei	
18	2991		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	21	rf	
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 10/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2803		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	14	rf ei	
2	2806	la	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	15	rf ei	
3	2806	ld	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	55	18	rf ei	
4	2812		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	14	rf ei	
5	2817		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	rf	
6	2826		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	15	rf ei	
7	2836		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	14	rf ei	
8	2847		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	7	ei rf	
9	2856		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	50	16	rf ei	
10	2869		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	9	rf	
11	2872		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	11	ei b	
12	2878		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	rf ei	
13	2889		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	45	13	rf	
14	2894		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	18	5	rf	
15	2896		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	8	rf	
16	2899	exacta	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	20	7	ei	
17	2899	ld	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	7	ei rf	
18								
19								
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Ale, Soraya
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 10/2/2026

DNI 17.546.385

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICA		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	L.P. (d)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2516		<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano	60	16	l,ei,rf,bc	
2	2505		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	16	l,ei,rf,bc	
3	2552		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	l,rf	limpieza de fuste
4	2564		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	75	16	l,rf,ei	despeje cables
5	2576		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	16	l,rf,ei	
6	2602		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	l,rf,ei	
7	2608		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	18	l,rf,ei	
8	2615		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	15	8	l,bc	
9	2618		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	10	6	l,ei	
10	2628	2630	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	l,rf,bc,ei	
11	2640		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	5	l,rf	
12	2677		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	15	6	l,rf	
13	2689		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	l,rf,bc,ei	
14	2690		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	16	l,rf,ei	cables
15	2692		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	60	16	l,rf	brotes basales
16	2695		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	8	l,ei	despeje tacho basura
17	2694		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	70	16	l,ei,rf,bc	despeje luminaria , rropiedad
18	2701		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	l,rf	
19	2710		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	65	16	l,ei,rf,bc	
20	2714		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	16	l,ei,rf,bc	
21	2714	misma plantar	<i>Acacia sp.</i>	Acacia	3	2	l	reducción ejemplar con espinas
22	2721		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	10	l,ei	
23	2746		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	16	l,ei,rf,bc	
24	2732		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	4	l,rf	

25	2766		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	80	14	l,rf,ei.	
26	2790	LD esq.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	9	l	
27	2716		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	15	l,ei,rf	despeje red, luminaria.
28	2799		<i>Salix sp.</i>	Sauce	40	16	l,rf,ei	
29	2789		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	40	9	l,ei,rf,bc	
30	2761		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	8	l,ei,rf	
31	2731		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	35	10	l,rf	
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS

--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Calderon De La Barca, Pedro

FECHA 11/1/2026

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.



Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES			
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)				
1	3231			fresno	25	10	EI				
2	3235	exacta		fresno	40	14.1	EI - Ref				
3	3235	ld		fresno	28	11	EI - Ref				
4	3256			plátano	45	12.1	EI - Ref				
5	3276			plátano	45	18	EI - Ref				
6	3290	la		plátano	50	17.1	EI - Ref				
7	3295			fresno	28	9.1	EI - Ref				
1	3304			plátano	45	21.1	Ref				
2	3306			ibirapitá	8	6.1	Ref				
3	3319	ld		plátano	45	20.1	Ref				
4	3319			plátano	40	20.1	Ref				
5	3322			plátano	50	21	EI - Ref				
6	3324			ibirapitá	7	4	Ref				
7	3335			ibirapitá	30	11	EI - Ref				
8	3341			ligustro disciplinado	20	5	Ref				
9	3371	exacta		tilo	50	8	EI - Ref				
10	3371	ld		ligustro disciplinado	15	4	Ref				
11	3372			tilo	27	10.1	Ref				
12	3384			plátano	45	16	EI - Ref				
13	3387			figus	50	12	EI - Ref				
14	3392			plátano	65	21	EI - Ref				
15	3397	la		crespón	8	2.1	Ref				
16	3397	ld		plátano	40	14.1	EI - Ref				
1	3415	exacta		tilo	30	10.1	EI - Ref				

2	3415	frente	ld	plátano	38	17	El - Ref				
3	3418		ld	plátano	60	15	El - Ref	Corregi la altura			
4	3415		ld	tilo	30	10.1	El - Ref				
5	3421			ligustro	20	5	Ref				
6	3435			plátano	50	20.1	El - Ref				
7	3442			liquidambar	30	15	Ref				
8	3448			plátano	40	18	Ref				
9	3450			plátano	40	14	El - Ref				
10	3451			plátano	55	20.1	Ref				
11	3470			pindó	27	9	Ref				
12	3471	exacta		palo borracho	40	10.1	El - Ref				
13	3471		la1	níspero	10	5	Ref				
14	3471		la2	jacarandá	30	11	El - Ref				
15	3471		ld	crespón	20	5.1	Ref				
16	3480	frente		plátano	55	20.1	El - Ref				
17	3480		la1	fresno	38	13	El - Ref				
18	3480		la2	ibirapitá	25	6.1	El - Ref				
	3499			aloe verá	60	1.1	no existe				
19	3418	exacta		plátano	60	15	El - Ref	Agregar SAP			



--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	
INSPECTOR	Erica Schejtman
CALLE	Campana

FECHA 27/2/2026

DNI 24560637

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5174	LA	Fraxinus sp.	fresno	30	6	L-EI	
2	5174	LD	Fraxinus sp.	fresno	20	6	L-EI	
3	5152		Ficus benjamina	figus	80	12	L-EI	
4	5124	42	Fraxinus sp.	fresno	40	12	L-EI	
5	5120		Ficus benjamina	figus	60	12	L-EI	
6	5116	LA	Fraxinus sp.	fresno	30	9	L-EI	
7	5116	LA1	Fraxinus sp.	fresno	20	9	L-EI	
8								
9	5238	LA	Tilia x moltkei	tilo	40	9	L-EI	
10	5262	66	Fraxinus sp.	fresno	40	9	L-EI	
11	5290	92	Tilia x moltkei	tilo	30	8	L-EI	
12								
13	5308		Populus sp.	alamo	50	12	L-EI	
14	5336	38	Tilia x moltkei	tilo	40	9	L-EI	
15	5364		jacaranda mimosifolia	jacaranda	30	12	L	
16								
17	5420	LD	Fraxinus sp.	fresno	50	9	L-EI	
18	5420		hibiscus sp.	rosa de siria	30	6	L	
19	5436		Fraxinus sp.	fresno	50	9	L-EI	
20	5482		Fraxinus sp.	fresno	40	8	L-EI	
21	5438		Fraxinus sp.	fresno	40	12	L-EI	
22	5486		Fraxinus sp.	fresno	40	9	L-EI	

23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARIA EUGENIA CASSOTTO
CALLE	

FECHA 26/2/2026

DNI

CAMPANA

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4310		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	80	14	L;EI;BC	
2	4312		<i>Platanus orientalis</i>	Plátano de Oriente - Plátano oriental	90	14	L;EI;BC	
3	4360		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;EI;BC	
4	4366		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
5	4372		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	60	12	L;EI;BC	
6	4424		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	10	L;EI	
7	4442		<i>Acer buergerianum</i>	Falso Guayabo - Guayaba del Brasil	15	10	L;EI	
8	4458		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI	
9	4416	LD	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	40	10	L;EI;BC	
10	4470		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	16	L;EI;BC	
11	4478		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	12	L;EI;BC	
12	4484		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
13	4486	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L;EI;BC	
14	4748		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
15	4748	LA	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	12	L;EI	
16	4710		<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	50	12	L;EI	
17	4710	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	12	L;EI;BC	
18	4766	1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
19	4766	2	<i>Styphnolobium japonicum</i>	Sofora japónica	30	12	L;EI;BC	
20	4798		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	12	L;EI;BC	
21	5008		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;EI;BC	
22	5008	LD	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	30	10	L;EI;BC	
23	5040		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	10	L;EI;BC	
24	5056		<i>Peltophorum dubium</i>	IBIRA PITA	10	4	L;EI	

25	5076		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	10	5	L;EI	
26	5086		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	10	3	L;EI	
27	5086	LA	<i>Persea americana</i>	Palto	30	5	L;EI	
28	5086	LA2	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	70	13	L;EI;BC	
29	5024		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	12	L;EI;BC	
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Finetti Inés
CALLE	Campana

FECHA 25/2/2026

DNI 39535316

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES			
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)				
	4124			Fresno	40	10	EI - RF				
	4136			Plátano	130	21	EI - RF				
	4146			Plátano	120	21	EI				
	4172			Plátano	120	19.1	EI - RF				
	4172	LA2		Plátano	110	18	EI - RF				
	3602			ACER BUERGERIANUM	15	10	EI				
	3620			FRESNO	50	12	EI				
	3672			FRESNO	60	12	EI				
	3684			FRESNO	70	12	EI				
	3615			FRESNO	60	9	EI - RF	Agregar SAP			
	3627			FRESNO	60	10	EI - RF	lantera sobre-ocupada. Agregar SAP			
	3627			palmera	30	2	L	lantera sobre-ocupada. Agregar SAP			
	3637			Liquidambar	30	8	EI - RF	Agregar SAP			
	3643			FRESNO	50	8	EI - RF	Agregar SAP			
	3665			FRESNO	50	8	EI - RF	Agregar SAP			
	3673			Limonero	30	2	RF	Agregar SAP			
	3687	LA		FRESNO	40	9	EI	Agregar SAP			
	3714	LD		TILO	30	12	EI - RF				
	3726			FUMO BRAVO	30	12	EI - RF				
	3734			TILO	30	12	EI				
	3740			FRESNO	30	12	EI - RF				
	3746			LIQUIDAMBAR	40	12	EI - RF				
	3788	LA		FRESNO	50	12	EI				
	3788	LD		FRESNO	40	12	EI				

	3788	FTE		TILO	35	12	EI - RF			
	3763			FRESNO	40	12	EI - RF			
	3757			FRESNO	40	12	EI - RF			
	3753			PALMERA	25	10	L			
	3743			TILO	40	12	EI - RF			
	3723			FRESNO	50	12	EI			
	3715			MORA	30	11	EI - RF			
	3715	LD		FRESNO	40	12	EI			
	3715	LD2		Cipres	20	3	RF	Agregar SAP		
	3788	Frente LD		Callistemon	30	6	RF	Agregar SAP		
	3828			FRESNO	60	13	EI			
	3876			TILO	30	12	EI - RF			
	3876	LA		TILO	30	12	EI			
	3887	LA		FRESNO	50	12	EI			
	3887			FRESNO	50	12	EI - RF			
	3857			FRESNO	30	12	EI			
	3851	LA		FRESNO	50	12	EI			
	3835			FRESNO	35	12	EI			
	3825			FRESNO	80	12	EI			
	3805			FRESNO	40	12	EI - RF			
	3840			FRESNO	30	3	EI	Agregar SAP		
	3866			FRESNO	30	8	EI - RF			

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Guillermo Smith
CALLE	Alta Gracia

FECHA 13/2/2026

DNI

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3204	exacta	Ligustrum lucidum	ligustro	27	10	ei b	
2	3204	ld	Ligustrum lucidum	ligustro	20	7	ei b	
3	3219	exacta	Ligustrum lucidum	ligustro	30	10	rf ei	
4	3222		Ligustrum lucidum	ligustro	20	6	ei	
5	3246		Ligustrum lucidum	ligustro	15	4	rf	
6	3261		Ligustrum lucidum	ligustro	15	5	rf	
7	3278	la	Lagerstroemia indica	crepón	18	3	rf	
8	3279	exacta	Lagerstroemia indica	crepón	20	7	ei	
9	3279	la1	Citrus sp.	cítrico	20	4	rf	
10	3279	la2	Lagerstroemia indica	crepón	20	5	rf	
11	3279	ld	Ligustrum lucidum	ligustro	20	6	ei	
12	3310		Ligustrum lucidum	ligustro	20	7	ei b	
13	3317	la	Fraxinus pennsylvanica	fresno	20	8	rf ei	
14	3317	ld	Ficus benjamina	figus	30	9	rf ei	
15	3344		Callistemon sp.	limpiatubos	30	6	rf	
16	3356		Fraxinus pennsylvanica	fresno	30	10	ei b	
17	3365		Lagerstroemia indica	crepón	15	6	ei	
18	3369		Fraxinus pennsylvanica	fresno	27	9	ei rf	
19	3371		Fraxinus pennsylvanica	fresno	27	9	ei b l	
20	3388	exacta	Fraxinus pennsylvanica	fresno	35	11	ei rf	
21	3388	la	Fraxinus pennsylvanica	fresno	10	7	b l	

22	3396		Fraxinus pennsylvanica	fresno	35	9	ei b l	
23	3210		Ligustrum lucidum	ligustro	5	3	rf	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Asuncion

FECHA 24/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4405	Frente LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	ei	
2	4413		Tabebuia impetiginosa	Lapacho rosado	28	7	rf	
3	4419		Platanus x acerifolia	Plátano	45	18	rf ei	
4	4420		Platanus x acerifolia	Plátano	45	15	ei	
5	4426		Platanus x acerifolia	Plátano	50	15	rf	
6	4438	la1	Platanus x acerifolia	Plátano	50	17	ei, rf	
7	4438	la2	Platanus x acerifolia	Plátano	50	18	ei, rf	
8	4438	ld	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	ei	
9	4454	ld	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	ei	
10	4454		Platanus x acerifolia	Plátano	90	17	rf	
11	4443		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	11	rf	
12	4451		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	5	rf	
13	4488	ld	Platanus x acerifolia	Plátano	90	18	rf	
14	4492		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	ei	
15	4488		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	12	ei	
16	4499		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	rf	
17	4491		Platanus x acerifolia	Plátano	100	18	rf	
18	4479	la	Platanus x acerifolia	Plátano	80	18	rf	
19	4479	ld	Ficus benjamina	Ficus	60	10	ei	
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Asuncion

FECHA 24/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3827		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	40	12	L; EI	
2	3815		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L; EI	
3	3815	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L; EI	
4	3802		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L; EI	
5	3791		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	15	rf	
6	3791	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	12	rf	
7	3780	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Rf, Ei	
8	3780	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Rf, Ei	
9	3780	LA3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Rf, Ei	
10	3780	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	12	L;RF	
11	3780	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	12	L;RF	
12	3780	LD3	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;RF	
13	3780	LD4	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;Ei;BC	
14	3775		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Ei;BC	
15	3761		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	35	14	L	
16	3747		<i>Nerium oleander</i>	Laurel de jardín - Laurel de flor	40	10	rf	
17	3747	FTE1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Ei;BC	
18	3747	FTE2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L	
19	3731	FTE1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	L;Ei;BC	
20	3731	FTE2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;Ei;BC	
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Mariana Bermejo
CALLE	Asuncion

FECHA 24/2/2026

DNI 36.645.249

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT.	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3399		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	25	12	L	
2	3397		<i>Tecoma stans</i>	Guarán amarillo	35	11	L;Ei;BC	
3	3388		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;Ei;BC	
4	3385		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	25	6	ei	
5	3384		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	10	5	F	
6	3372		<i>Populus alba</i>	Álamo plateado	35	12	L;Ei;BC	
7	3365	LA	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	25	11	L	
8	3362		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	12	ei	
9	3358		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	rf	
10	3347		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	25	11	ei	
11	3341		<i>Acer buergerianum</i>	so Guayabo - Guayaba del Bra	25	10	rf	
12	3333		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	40	13	L;Ei;BC	
13	3348		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	ei	
14	3334		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	10	rf	
15	3328		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	10	L	
16	3328	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	12	ei	
17	3311	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	12	L;Ei;BC	
18	3315		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Palmera pindó	30	7	L	
19	3319		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	90	12	L;Ei;BC	
20								
21								

22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

FOTO - CORREDOR ANTES

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	11
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	
CALLE	Achupallas

FECHA	
-------	--

DNI	
-----	--

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5268		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	30	7	L - RF - EI	
2	5266		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	30	7	L - RF - EI	
3	5264		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	30	9	L - RF - EI	
4	5295		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	13	L - RF - EI	
5	5291		<i>Nerium oleander</i>	Laurel de jardín - Laurel de flor	40	6	L - RF	
6	5287	FTE	<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	5	L - RF	
7	5261		<i>Ligustrum lucidum for. Aureo</i>	ro disciplinado - Ligustro variegado	30	4	L - RF	
8	5257		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	10	L - RF - EI	Despeje de cartel
9	5256	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	6	L - RF - EI	
10	5252		<i>Bougainvillea sp.</i>	Bougainvillea	40	8	L - RF	
11	5240		<i>Nerium oleander</i>	Laurel de jardín - Laurel de flor	30	5	L - RF	
12	5241		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	10	4	L - RF	
13	5230		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	9	L - RF - EI	
14	5210		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	10	L	
15	5217		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L - RF - EI	
16	5208		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	45	9	L - EI	Despeje de luminaria
17	5208	LA	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	95	8	L - EI - RF	
18	5214		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	35	8	L - EI	Despeje de luminaria
19	5220		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	30	8	L - RF - EI	
20	5196	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	L - EI - RF	
21	5196		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	8	L	

22	5183	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	10	3	L - RF	
23	5180		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	8	L - EI - RF	
24	5176		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	6	L - EI - RF	
25	5170	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	L - EI - RF	
26	5170		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	L - EI - RF	
27	5162	LA	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	40	13	L - EI - RF	
28	5162		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	7	L - EI	
29	5159		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	35	9	RF - EI	Despeje de luminaria
30	5153		<i>Manihot grahamii</i>	Falso cafeto	20	4	L - EI - RF	
31	5151		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L - EI - RF	
32	5143		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	5	L - RF	
33	5138		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	6	L	
34	5138	LA	<i>Ficus sp.</i>	Ficus	30	4	L	
35	5133		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	35	10	L - EI - RF	
36	5132		<i>Nerium oleander</i>	Laurel de jardín - Laurel de flor	30	5	L - RF	
37	5124		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	6	L - RF - EI	
38	5117		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	30	9	L	Limpieza de ramas secas - Frentista se niega a otro tipo de poda
39	5112	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L - EI	Despeje de luminaria
40	5109		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	10	L - RF - EI	
41	5093	FTE LA	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	25	7	L - RF - EI	
42	5099		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	8	L - RF - EI	
43	5093		<i>Ficus sp.</i>	Ficus	20	9	L - RF - EI	
44	5085		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	10	L	
45	5084		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	50	10	L - RF - EI	
46	5076		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L - RF - EI	
47	5055		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	30	9	L - RF - EI	
48	5050		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	6	L - RF - EI	
49	5042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	20	7	L	
50	5033		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	L - EI	
51	5033	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	40	9	L - RF - EI	
52	5018		<i>Tilia sp.</i>	Tilo	20	4	L - RF	
53	5014			Opuntia	20	2	L	
54	5006			Aralia	20	4	L	
55	5011	LD	<i>No determinado</i>	No determinada	30	8	L - EI - RF	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS

