Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	10		FRESNO	35	10	limpieza	
2	COSQUIN	16		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia	
3	COSQUIN	51	LA	JACARANDA	35	9	limpieza	
4	COSQUIN	51		FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia	
5	COSQUIN	58	LA	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
6	COSQUIN	97	LA	FICUS	45	7	eliminacion de interferencia	
7	COSQUIN	97		FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	111		FRESNO	60	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
2	COSQUIN	112	LA	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
3	COSQUIN	112	LD	FICUS	60	10	limpieza+aclareo	
4	COSQUIN	125		FRESNO	25	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
5	COSQUIN	126		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
6	COSQUIN	134		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
7	COSQUIN	146		ALAMO	50	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
8	COSQUIN	150		FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
9	COSQUIN	167		CRESPON	15	4	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	COSQUIN	174		FRESNO	70	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
11	COSQUIN	187		FRESNO	45	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
12	COSQUIN	195		CALLISTEMON	30	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: 

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024 / 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 33442864 / 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	205		NN	60	4	limpieza+refaldado	
2	COSQUIN	218	A	NN	10	6	limpieza+refaldado	
3	COSQUIN	218	B	NN	15	8	limpieza+refaldado	
4	COSQUIN	218	C	NN	10	6	limpieza+refaldado	
5	COSQUIN	218	D	FRESNO	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
6	COSQUIN	230		TILO	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
7	COSQUIN	257		FRESNO	60	10	refaldado+eliminacio n de interferencia	
8	COSQUIN	257	LA	FICUS	30	9	refaldado+eliminacio n de interferencia	
9	COSQUIN	271		FRESNO	30	8	refaldado+eliminacio n de interferencia	
10	COSQUIN	271	LA	CRESPON	20	7	refaldado	
11	COSQUIN	278		FRESNO	35	9	refaldado+eliminacio n de interferencia	
12	COSQUIN	286		FICUS	25	5	eliminacion de interferencia	
13	COSQUIN	292		LAUREL	20	4	refaldado+limpieza	
14								
15								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024 / 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 33442864 / 35945874

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024 / 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 33442864 / 35945874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	323		ACER N.	15	9	refaldado+limpieza	
2	COSQUIN	324	LD1	TILO	15	6	refaldado+limpieza	
3	COSQUIN	336		TILO	35	9	refaldado+limpieza	
4	COSQUIN	347		PLATANO	70	15	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
5	COSQUIN	359		FRESNO	30	9	refaldado+limpieza	
6	COSQUIN	360		FRESNO	20	10	refaldado+limpieza	
7	COSQUIN	371		LIGUSTRO	15	7	refaldado+limpieza	
8	COSQUIN	372		PALTO	20	9	refaldado+limpieza	
9	COSQUIN	384	LA1	PLATANO	55	15	refaldado+limpieza	
10	COSQUIN	384	LA2	PLATANO	50	15	refaldado+limpieza	
11	COSQUIN	384	EX	FICUS	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
12	COSQUIN	395		LIQUIDAMBAR	10	3	refaldado+limpieza	
13								
14								
15								
16								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	415		FRESNO	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
2	COSQUIN	416		FRESNO	20	10	refaldado+limpieza	
3	COSQUIN	425		PLATANO	65	15	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	435		PLATANO	60	15	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	436	EX	FRESNO	20	11	limpieza+balanceo	
6	COSQUIN	436	LD1	PARAISO	40	12	refaldado+limpieza	
7	COSQUIN	455		PARAISO	60	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	456		LAPACHO	20	9	refaldado+limpieza	
9	COSQUIN	465	LA1	PLATANO	30	12	eliminacion de interferencia de luminaria+limpieza	
10	COSQUIN	465	EX	PLATANO	65	14	refaldado+limpieza	
11	COSQUIN	466	LA1	PLATANO	60	15	refaldado+limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	COSQUIN	466	EX	PLATANO	55	15	refaldado+limpieza	
13	COSQUIN	475		PLATANO	50	15	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
14	COSQUIN	476		TILO	15	6	refaldado+limpieza	
15	COSQUIN	495		DURAZNO	15	2	refaldado+limpieza	
16	COSQUIN	496		PALTO	20	9	refaldado+limpieza	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

Cosquin 400 (inicio)

DESPUÉS

Cosquin 400 (fin)

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	524	EX	FRESNO	15	9	refaldado+limpieza	
2	COSQUIN	524	FR	GINKO	15	6	refaldado+limpieza	
3	COSQUIN	524	LD	ALCANFOR	30	10	refaldado+limpieza	
4	COSQUIN	524	FR LD1	ALCANFOR	10	3	refaldado+limpieza	
5	COSQUIN	530	FR	FRESNO	15	6	refaldado+limpieza	
6	COSQUIN	530	EX	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	546	FR	FRESNO	15	8	refaldado+limpieza	
8	COSQUIN	546	EX	FRESNO	40	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	COSQUIN	556	EX	TILO	45	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	566		FRESNO	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia hacia luminaria	
11	COSQUIN	566	FR	ACER N.	20	10	refaldado+limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	COSQUIN	578	LA1	LIGUSTRO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia hacia luminaria	
13	COSQUIN	578	EX	ROBINIA	25	8	refaldado+limpieza+ balanceo	
14	COSQUIN	578	FR LD	FICUS	15	4	refaldado+limpieza	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	631	LD	NISPERO	20	5	limpieza+refaldado	
2	COSQUIN	631	EX	FRESNO	30	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	COSQUIN	632	LD	LIGUSTRO	20	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	645		FICUS	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia hacia luminaria	
5	COSQUIN	657		LIGUSTRO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	COSQUIN	669		LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado	
7	COSQUIN	676		JACARANDA	25	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	680	EX	ACER N.	60	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	COSQUIN	680	LA1	ACER N.	65	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	681	LA1	LIQUIDAMBAR	20	11	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	COSQUIN	681	EX	NISPERO	15	4	limpieza+refaldado	
12	COSQUIN	691		QUERCUS	25	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	730		FRESNO	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
2	COSQUIN	732		FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
3	COSQUIN	738		PALAN PALAN	10	4	limpieza+estructura	
4	COSQUIN	748		LIGUSTRO	20	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	758		FICUS	20	3	limpieza+refaldado	
6	COSQUIN	762		LIGUSTRO	10	4	limpieza+refaldado	
7	COSQUIN	776		FRESNO	40	11	limpieza+balanceo+e liminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	COSQUIN	786		FICUS	60	4	limpieza+refaldado	
9								
10								
11								
12								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	807		ACACIA	25	5	limpieza	
2	COSQUIN	815		LIQUIDAMBAR	30	11	eliminacion de interferencia de luminaria	
3	COSQUIN	820		PINDO	30	6	limpieza	
4	COSQUIN	827		LIQUIDAMBAR	40	11	balanceo	
5	COSQUIN	829		FRESNO	35	8	eliminacion de interferenciua de luminaria y propiedad	
6	COSQUIN	834		FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
7	COSQUIN	840		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de luminaria	
8	COSQUIN	845		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado	
9	COSQUIN	851		FRESNO	30	8	limpieza+ramas secas+balanceo	
10	COSQUIN	857		FRESNO	55	12	eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo+refaldado	
11	COSQUIN	866		FRESNO	55	12	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	COSQUIN	867		LIQUIDAMBAR	20	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
13	COSQUIN	874		FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
14	COSQUIN	875		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
15	COSQUIN	890	LA	FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	COSQUIN	895		TILO	30	7	refaldado	
17	COSQUIN	896		FRESNO	30	9	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
18	COSQUIN	899		TILO	25	7	refaldado	
19								
20								
21								
22								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	905		FICUS	40	8	refaldado	
2	COSQUIN	910		FRESNO	55	12	refaldado+balanceo	
3	COSQUIN	918		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
4	COSQUIN	926		PARAISO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
5	COSQUIN	933	LA	LIQUIDAMBAR	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
6	COSQUIN	933	LD	LIQUIDAMBAR	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
7	COSQUIN	953	E	FICUS	50	10	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
8	COSQUIN	953	LD	LAPACHO	40	8	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo+refaldado	
9	COSQUIN	955		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
10	COSQUIN	963	LA	FRESNO	30	6	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	COSQUIN	963	LD	FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado	
12	COSQUIN	969		CIPRES	30	7	refaldado	
13	COSQUIN	974		FRESNO	20	5	refaldado	
14	COSQUIN	985	LA	PLATANO	45	14	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
15	COSQUIN	985	LD	PLATANO	60	13	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	COSQUIN	994		FRESNO	45	7	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado	
17	COSQUIN	995	LA	PLATANO	50	12	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
18	COSQUIN	996		FICUS	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1001		PINDO	35	9	limpieza	
2	COSQUIN	1011		CRESPON	30	8	limpieza	
3	COSQUIN	1013	LA	TILO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	1020		CIRUELO DE JARDIN	25	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	1029		PLATANO	50	15	refaldado	
6	COSQUIN	1030		FRESNO	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	1046		FRESNO	30	6	eliminacion ce interferencia de luminaria	
8	COSQUIN	1047	E	PINDO	30	10	limpieza	
9	COSQUIN	1047	LA	PINDO	25	11	limpieza	
10	COSQUIN	1056		FICUS	10	3	refaldado	
11	COSQUIN	1066		FRESNO	35	7	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+ balanceo	
12	COSQUIN	1075		LIGUSTRO	35	4	refaldado	
13	COSQUIN	1079		PINDO	30	8	limpieza	
14	COSQUIN	1089	E	LIGUSTRO	25	4	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	COSQUIN	1089	LA1	PINDO	30	6	limpieza	
16	COSQUIN	1089	LA2	PINDO	25	5	limpieza	
17	COSQUIN	1094	LA	PINDO	30	10	limpieza	
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Martin Gutierrez D.N.I.: 35945874 / 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1103		FICUS	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	COSQUIN	1111		ACER	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	COSQUIN	1112	A	CRESPON	25	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad + balanceo	
4	COSQUIN	1112	B	LIMPIATUBOS	20	1	limpieza	
5	COSQUIN	1115		LIQUIDAMBAR	12	6	refaldado+limpieza	
6	COSQUIN	1128		FRESNO	50	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
7	COSQUIN	1143		TILO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
8	COSQUIN	1152		ACER	10	4	limpieza+refaldado	
9	COSQUIN	1155		LIGUSTRO	25	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
10	COSQUIN	1165		PRUNUS	10	2	limpieza+estructura	
11	COSQUIN	1170		FRESNO	38	8	limpieza+eliminacion de interferencia	
12	COSQUIN	1175		FRESNO	30	8	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Martin Gutierrez D.N.I.: 35945874 / 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	COSQUIN	1184		FRESNO	15	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad + refaldado	
14	COSQUIN	1185		FRESNO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
15	COSQUIN	1190		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
16	COSQUIN	1191		FRESNO	40	8	limpieza+balanceo	
17	COSQUIN	1192		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
18	COSQUIN	1195		FICUS	35	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
19								
20								
21								
22								
23								
24								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Martin Gutierrez D.N.I.: 35945874 / 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 16/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Martin Gutierrez D.N.I.: 35945874 / 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1208		ROBLE	10	8	refaldado	
2	COSQUIN	1208		FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia +refaldado	
3	COSQUIN	1215	A	FRESNO	15	8	refaldado	
4	COSQUIN	1215	B	FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia +refaldado	
5	COSQUIN	1220		PLATANO	120	18	eliminacion de interferencia +refaldado	
6	COSQUIN	1234		FRESNO	15	4	limpieza+refaldado	
7	COSQUIN	1252		FRESNO	55	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
8	COSQUIN	1253		LIGUSTRO	20	8	eliminacion de interferencia	
9	COSQUIN	1265		PLATANO	65	10	refaldado	
10	COSQUIN	1265	LA	PLATANO	70	10	refaldado	
11	COSQUIN	1267		SAUCE	40	11	limpieza+refaldado	
12	COSQUIN	1269		FICUS	15	3	refaldado	
13	COSQUIN	1269		PINDO	15	4	limpieza	
14	COSQUIN	1269		FRESNO	20	8	limpieza	
15	COSQUIN	1272		FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia	
16	COSQUIN	1277		LIGUSTRO	35	8	refaldado+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1301		FRESNO	60	8	limpieza+refaldado	
2	COSQUIN	1344		PINDO	30	9	limpieza	
3	COSQUIN	1367		TILO	30	10	eliminacion de interferencia	
4	COSQUIN	1373		PLATANO	40	17	elkiminacion de interferencia +refaldado	
5	COSQUIN	1384		FRESNO	60	12	refaldado	
6	COSQUIN	1394		LIGUSTRO	20	4	eliminacion de interferencia	
7	COSQUIN	1398		LIGUSTRO	20	4	refaldado	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1407		FRESNO	35	9	balanceo+refaldado+ limpieza	
2	COSQUIN	1407	LD	CRESPON	10	3	refaldado	
3	COSQUIN	1410	LA 1 A	LIGUSTRO	26	8	limpieza	
4	COSQUIN	1410	LA1 C	LIGUSTRO	25	8	balanceo+limpieza	
5	COSQUIN	1410	LD2	LIGUSTRO	30	8	eliminacion de interferencia	
6	COSQUIN	1414		TILO	30	9	refaldado+limpieza	
7	COSQUIN	1444		FRESNO	65	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
8	COSQUIN	1450		FRESNO	50	14	elkiminacion de interferencia +refaldado	
9	COSQUIN	1456		FRESNO	20	8	refaldado	
10	COSQUIN	1459		PARAISO	50	9	refaldado+eliminacio n de interferencia	
11	COSQUIN	1462	FTE	MORERA	110	20	balnaceo+refaldado+ limpieza	
12	COSQUIN	1463		LIGUSTRO	40	5	refaldado	
13	COSQUIN	1467		LIGUSTRO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia	
14	COSQUIN	1476		FRESNO	15	4	refaldado	
15	COSQUIN	1477		TILO	45	11	refaldado	
16	COSQUIN	1480		FRESNO	35	9	refaldado+eliminacio n de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
17	COSQUIN	1481		LIGUSTRO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia	
18	COSQUIN	1488		FICUS	45	11	limpieza	
19	COSQUIN	1489	LA	ACER	6	3	balanceo	
20	COSQUIN	1494		FRESNO	40	11	balanceo+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Eliana Fernandez D.N.I.: 35945874 / 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1508	A	FICUS	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	COSQUIN	1508	B	NN	20	2	limpieza	
3	COSQUIN	1510		FRESNO	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	1518		TILO	50	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	COSQUIN	1525		CALLISTEMON	15	4	limpieza+refaldado	
6	COSQUIN	1528		CRESPON	20	8	limpieza+refaldado	
7	COSQUIN	1534		PLATANO	80	12	limpieza+refaldado	
8	COSQUIN	1539		LIMPIATUBOS	15	4	limpieza+refaldado	
9	COSQUIN	1566	A	YUCCA	30	2	reduccio a cepa	
10	COSQUIN	1566	B	LIMONERO	10	2	limpieza+refaldado	
11	COSQUIN	1584		NN	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	COSQUIN	1586		FRESNO	20	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Eliana Fernandez D.N.I.: 35945874 / 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	COSQUIN	1590		CIRUELO DE JARDIN	12	4	limpieza+refaldado	
14	COSQUIN	1593		TILO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Eliana Fernandez D.N.I.: 35945874 / 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj / Eliana Fernandez D.N.I.: 35945874 / 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Néstor Lencina D.N.I.: 33442864 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1605		LIQUIDAMBAR	15	6	refaldado	
2	COSQUIN	1606		FRESNO	35	10	balanceo+refaldado+ eliminacion de interferencia	
3	COSQUIN	1620	LD	LIGUSTRO	60	10	refaldado	
4	COSQUIN	1642		PARAISO	95	9	limpieza	
5	COSQUIN	1647		PARAISO	60	10	refaldado+eliminacio n de interferencia de propiedad	
6	COSQUIN	1649		FRESNO	25	11	refaldado+eliminacio n de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	1670	LA1	FICUS	35	10	balanceo+eliminacio n de interferencia +refaldado+limpieza	
8	COSQUIN	1670	E	TILO	6	4	limpieza+estructura	
9	COSQUIN	1670	LD1	FICUS	60	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	1672		PARAISO	80	11	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
11	COSQUIN	1673		FICUS	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Néstor Lencina D.N.I.: 33442864 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	COSQUIN	1676		TILO	65	12	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +limpieza	
13	COSQUIN	1684		LIQUIDAMBAR	15	8	refaldado	
14	COSQUIN	1685	E	FRESNO	75	11	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +limpieza	
15	COSQUIN	1685	LD1	TILO	6	4	limpieza+estructura	
16	COSQUIN	1695	E	LIGUSTRO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Néstor Lencina D.N.I.: 33442864 / 34674659

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez / Néstor Lencina D.N.I.: 33442864 / 34674659

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1703		TILO	45	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	COSQUIN	1703	LD	OLIVO	15	4	limpieza+refaldado	
3	COSQUIN	1709	LD1 A	FICUS	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
4	COSQUIN	1709	LD1 B	FALSO CAFETO	2	2	reduccion a cepa	
5	COSQUIN	1709	EX	PINDO	10	2	limpieza+refaldado	
6	COSQUIN	1710		LAUREL DE JARDIN	80	4	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia calle	
7	COSQUIN	1735		LIQUIDAMBAR	12	6	limpieza+refaldado	
8	COSQUIN	1744		LIQUIDAMBAR	12	2	limpieza+estructura	
9	COSQUIN	1751		FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de prppiedad	
10	COSQUIN	1752		LIGUSTRO	25	5	limpieza+refaldado	
11	COSQUIN	1772		FRESNO	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	COSQUIN	1782		PARAISO	85	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
13	COSQUIN	1786		PARAISO	70	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
14	COSQUIN	1793		LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1806		FICUS	65	9	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza+balanceo	
2	COSQUIN	1812	LA	FRESNO	30	6	limpieza+refaldado	
3	COSQUIN	1812	E	TILO	10	4	limpieza	
4	COSQUIN	1816		FICUS	25	6	limpieza+balanceo	
5	COSQUIN	1821		LIGUSTRO	35	4	limpieza+balanceo	
6	COSQUIN	1824		FICUS	50	6	limpieza+refaldado+ balanceo	
7	COSQUIN	1832		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	1840		FRESNO	50	12	limpieza++balanceo+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	COSQUIN	1849	LA	LIQUIDAMBAR	15	9	refaldado+limpieza	
10	COSQUIN	1849	LD	LIQUIDAMBAR	20	9	refaldado+limpieza+ eliminacion de interferencia	
11	COSQUIN	1850		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
12	COSQUIN	1853		LIGUSTRO	30	6	limpieza	
13	COSQUIN	1861		PINDO	25	9	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	COSQUIN	1866		FRESNO	60	14	eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
15	COSQUIN	1871		FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
16	COSQUIN	1889		FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
17	COSQUIN	1892	LA	TILO	10	5	eliminacion de interferencia de semaforo +cartel	
18	COSQUIN	1892	LD1	PARAISO	25	7	limpieza+balanceo	
19	COSQUIN	1892	LD2	PARAISO	40	7	limpieza	
20	COSQUIN	1893		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
21								
22								
23								
24								
25								
26								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 36494502 / 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	1909	E	PARAISO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
	COSQUIN	1909	LD	PARAISO	55	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	COSQUIN	1914	LD1	LIQUIDAMBAR	10	4	limpieza+refaldado	
3	COSQUIN	1914	LD2	LIGUSTRO	35	3	limpieza+refaldado	
4	COSQUIN	1921		TILO	25	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	1926		FRESNO	35	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
6	COSQUIN	1931		FRESNO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	1939		FRESNO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balancceo	
8	COSQUIN	1941	A	TILO	20	8	limpieza+refaldado	
9	COSQUIN	1941	B	LEUCAENA	50	10	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 36494502 / 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	COSQUIN	1943	LD	LEUCAENA	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
11	COSQUIN	1943	LA	LEUCAENA	65	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
12	COSQUIN	1946		CRESPON	10	5	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
13	COSQUIN	1946	LD	ROBINIA	25	9	limpieza+refaldado	
14	COSQUIN	1950		JUGLANS	40	11	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza +refaldado	
15	COSQUIN	1958		FRESNO	30	11	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad+refaldado	
16	COSQUIN	1965		FRESNO	35	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
17	COSQUIN	1979		LIQUIDAMBAR	10	4	limpieza+refaldado	
18	COSQUIN	1987		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 36494502 / 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
19	COSQUIN	1996		FRESNO	45	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
20	COSQUIN	1996	B	PALTO	10	2	reduccion a cepa	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 36494502 / 35945874

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024 / 11/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Ivan Szachlaj D.N.I.: 36494502 / 35945874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659/ **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2005		TILO	20	6	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +refaldado	
2	COSQUIN	2012		AILANTO	35	11	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
3	COSQUIN	2017		FRESNO	30	11	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
4	COSQUIN	2020		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +refaldado+limpieza	
5	COSQUIN	2025		FRESNO	15	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
6	COSQUIN	2031		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad y limpieza+balanceo	
7	COSQUIN	2035		LIQUIDAMBAR	10	6	balanceo	
8	COSQUIN	2036		PINDO	35	6	limpieza	
9	COSQUIN	2039		FRESNO	40	8	acalreo+limpieza	
10	COSQUIN	2040		ARAUCARIA	25	6	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	COSQUIN	2046		FRESNO	40	11	refaldado+balanceo+ eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza	
12	COSQUIN	2061		FRESNO	25	9	refaldado+limpieza+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
13	COSQUIN	2069		FRESNO	30	6	refaldado+limpieza	
14	COSQUIN	2075		FRESNO	35	9	balanceo+refaldado+limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
15	COSQUIN	2087	LA	BAHUINIA	30	8	refaldado+eliminacion de propiedad y luminaria +limpieza+balanceo	
16	COSQUIN	2096		FRESNO	50	10	balanceo+refaldado+ limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
17	COSQUIN	2098	LA	FRESNO	30	8	refaldado+eliminacion de luminaria +limpieza	
18	COSQUIN	2098	LD	FRESNO	30	9	refaldado+eliminacion de propiedad+limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2123	/25	FICUS	40	6	limpieza+aclareo+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	COSQUIN	2124		FRESNO	23	7	refaldado+limpieza	
3	COSQUIN	2132		FRESNO	36	10	balanceo+limpieza	
4	COSQUIN	2140		LIGUSTRO	23	7	refaldado+limpieza	
5	COSQUIN	2149		LIGUSTRO	35	5	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	COSQUIN	2150		LIGUSTRO	40	7	limpieza	
7	COSQUIN	2168		TILO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	2169		FRESNO	29	9	balanceo+limpieza	
9	COSQUIN	2178		TILO	20	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	2185		AROMO	36	9	limpieza	
11	COSQUIN	2192	E	FRESNO	19	7	refaldado	
12	COSQUIN	2192	LA	FRESNO	26	7	refaldado+limpíeza	
13	COSQUIN	2193	LA1	CIPRES	48	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	COSQUIN	2193	E	AROMO	18	6	refaldado+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Néstor Lencina **/ Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 **/ 31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2215		LIGUSTRO	25	5	limpieza+refaldado	
2	COSQUIN	2224	LD1	FRESNO	30	11	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
3	COSQUIN	2224	LD2 A	FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	2224	LD2 B	ARBOL DE CIELO	55	10	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	2224	LD4	ARBOL DE CIELO	50	10	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
6	COSQUIN	2224	LD5	TILO	35	10	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	2225		ACER NEGUNDO	85	11	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad y luminaria	
8	COSQUIN	2228		FRESNO	68	11	limpieza+refaldado+ELIMINACION DE interferencia de propiedad y luminaria+ balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
9	COSQUIN	2231		LAUREL DE JARDIN	50	5	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	2234		FRESNO	50	9	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad y luminaria	
11	COSQUIN	2240		GINKO	25	11	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
12	COSQUIN	2241	LD	FRESNO	65	9	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
13	COSQUIN	2243		LIGUSTRO	25	8	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
14	COSQUIN	2244		TILO	25	9	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
15	COSQUIN	2248	A	LIGUSTRO	15	5	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
16	COSQUIN	2248	B	LIGUSTRO	12	5	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
17	COSQUIN	2252		LIGUSTRO	25	9	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
18	COSQUIN	2256		FRESNO	38	6	limpieza+refaldado	
19	COSQUIN	2268		TIPA	30	10	limpieza+refaldado	
20	COSQUIN	2275		TILO	18	6	limpieza+refaldado +eliminacion de interferencia de luminaria	
21	COSQUIN	2276	LA	FRESNO	32	10	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
22	COSQUIN	2279		TIPA	42	13	limpieza+refaldado +eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
23	COSQUIN	2284		FRESNO	15	11	limpieza+balanceo+r efaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
24	COSQUIN	2286		FRESNO	20	11	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad+balanceo	
25	COSQUIN	2288		LIGUSTRO	35	5	limpieza+ELIMINACI ON DE interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
26	COSQUIN	2289		FICUS	55	10	limpieza+ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
27	COSQUIN	2292	EX	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	
28	COSQUIN	2292	LD1	TILO	40	11	limpieza+refaldado+ ELIMINACION DE interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 10/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2307	FTE	FRESNO	30	9	limpieza	
2	COSQUIN	2309	FTE	FRESNO	30	10	limpieza	
3	COSQUIN	2311	FTE	FRESNO	25	8	limpieza	
4	COSQUIN	2315		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	2315	FTE	OMBU	60	7	limpieza	
6	COSQUIN	2321		LIGUSTRO	30	6	limpieza	
7	COSQUIN	2321	FTE	PALO BORRACHO	40	8	limpieza	
8	COSQUIN	2323		FICUS	35	8	limpieza	
9	COSQUIN	2325		FRESNO	45	10	limpieza	
10	COSQUIN	2330		LIGUSTRO	30	8	limpieza	
11	COSQUIN	2333		PINDO	30	10	limpieza	
12	COSQUIN	2335		PINDO	30	10	limpieza	
13	COSQUIN	2339		FRESNO	30	9	limpieza	
14	COSQUIN	2341		JAZMIN	15	2	limpieza	
15	COSQUIN	2376		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	COSQUIN	2376	LD	GUARAN	25	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
17	COSQUIN	2380		TILO	20	7	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
18	COSQUIN	2380	LD	TILO	20	7	refaldado	
19	COSQUIN	2384		LIGUSTRO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
20	COSQUIN	2388		LIGUSTRO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
21	COSQUIN	2388	LD	LIGUSTRO	30	7	limpieza	
22	COSQUIN	2392		LIGUSTRO	20	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
23	COSQUIN	2392	LD	TILO	20	5	eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2403		FICUS	60	6	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
2	COSQUIN	2410	LD2	FRESNO	35	10	refaldado+ramas secas	
3	COSQUIN	2410	LD1	FRESNO	45	10	refaldado+ramas secas	
4	COSQUIN	2413		ACER N.	55	10	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	2414		FRESNO	40	15	refaldado+balanceo	
6	COSQUIN	2416		FRESNO	55	12	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
7	COSQUIN	2417	LA	FRESNO	50	12	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	COSQUIN	2425		ROBINIA	25	8	balanceo+refaldado	
9	COSQUIN	2426		TILO	45	12	refaldado	
10	COSQUIN	2427	LD	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +balanceo	
11	COSQUIN	2429		FRESNO	50	15	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
12	COSQUIN	2439		TILO	20	6	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	COSQUIN	2440	LA	FRESNO	65	14	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado+balanceo	
14	COSQUIN	2443		TILO	30	8	refaldado	
15	COSQUIN	2450	LD	FRESNO	30	14	refaldado	
16	COSQUIN	2450	LA	FRESNO	35	14	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
17	COSQUIN	2452		FRESNO	25	12	refaldado	
18	COSQUIN	2453		FRESNO	35	7	ramas secas	
19	COSQUIN	2454		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
20	COSQUIN	2459		MORA	35	10	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
21	COSQUIN	2482		FRESNO	40	9	refaldado	
22	COSQUIN	2490		TILO	10	4	refaldado	
23	COSQUIN	2491	LA	FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
24	COSQUIN	2491	LD1	ROBINIA	60	6	refaldado	
25	COSQUIN	2491	LD2	PINDO	35	7	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2515		TILO	35	9	limpieza	
2	COSQUIN	2515	LA1	ROBINIA	35	8	limpieza	
3	COSQUIN	2515	LD1	FICUS	70	7	refaldado	
4	COSQUIN	2515	LD2	PLATANO	50	12	refaldado	
5	COSQUIN	2524		TILO	25	8	refaldado	
6	COSQUIN	2524	LD	ROBINIA	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	2562		FRESNO	40	9	limpieza	
8	COSQUIN	2570		LIMPIATUBOS	30	7	limpieza	
9	COSQUIN	2575		PARAISO	40	9	limpieza	
10	COSQUIN	2588		LIGUSTRO	20	5	limpieza	
11	COSQUIN	2594		FRESNO	25	7	eliminacion de interferencia de propiedad	
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2610		PARAISO	35	8	limpieza	
2	COSQUIN	2610		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	COSQUIN	2611	LD	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	COSQUIN	2624		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	COSQUIN	2636		TILO	20	7	limpieza	
6	COSQUIN	2644		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	2659		FRESNO	35	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	2667		CRESPON	20	5	limpieza	
9	COSQUIN	2674		PARAISO	60	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
10	COSQUIN	2682		TILO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
11	COSQUIN	2684	LA2	FRESNO	45	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
12	COSQUIN	2684	LA1	FRESNO	45	10	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	COSQUIN	2693	LA	FICUS	60	4	limpieza	
14	COSQUIN	2693		MANIHOT	15	7	refaldado	
15	COSQUIN	2693	LD	LIGUSTRO	25	7	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	2713		PALTO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	COSQUIN	2732		CRESPON	15	5	limpieza	
3	COSQUIN	2742		CRESPON	15	5	limpieza	
4	COSQUIN	2750	LA	SCHEFLERA	40	5	limpieza	
5	COSQUIN	2750		TILO	20	6	limpieza	
6	COSQUIN	2765	LA2	LIQUIDAMBAR	25	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	COSQUIN	2771	LA1	TILO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	COSQUIN	2771		ACER N.	40	7	limpieza	
9	COSQUIN	2788	LA3	FRESNO	35	10	refaldado	
10	COSQUIN	2788	LA1	FRESNO	65	12	limpieza	
11	COSQUIN	2793		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
12								
13								
14								
15								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	COSQUIN	3000	FTE LD1	FRESNO	30	8	limpieza	
2	COSQUIN	3000	FTE LD2	FRESNO	35	8	limpieza	
3	COSQUIN	3000	FTE LD3	FRESNO	30	9	refaldado	
4	COSQUIN	3000	FTE LD4	FRESNO	50	9	refaldado	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DERQUI AV.	4115		TILO	45	9	refaldado	
2	DERQUI AV.	4137		PALO BORRACHO	35	9	refaldado	
3	DERQUI AV.	4184	LD1	ALAMO	55	10	eliminacion de interferencia +limpieza	
4	DERQUI AV.	4184	E	FICUS	20	3	limpieza+refaldado	
5	DERQUI AV.	4184	LD2	ALAMO	60	12	eliminacion de interferencia +limpieza	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DERQUI AV.	4309		FRESNO	15	4	refaldado	
2	DERQUI AV.	4353	LA	PLATANO	80	9	refaldado	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	DERQUI AV.	4428		FICUS	20	3	refaldado+limpieza+ balanceo	
2	DERQUI AV.	4451	LD	FRESNO	35	9	refaldado	
3	DERQUI AV.	4451	LA	TILO	20	4	refaldado	
4	DERQUI AV.	4460		NISPERO	20	5	limpieza+balanceo	
5	DERQUI AV.	4469		FICUS	50	9	limpieza+balanceo+refaldado	
6	DERQUI AV.	4485		FICUS	40	9	limpieza+balanceo+refaldado	
7	DERQUI AV.	4485	LA	FRESNO	50	10	refaldado(cables de luz)	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12//2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1005	LD	FRESNO	65	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	GUAMINI	1005	LA	ARCE	30	10	limpieza	
3	GUAMINI	1012		FRESNO	53	11	limpieza+refaldado	
4	GUAMINI	1023		LIGUSTRO	38	6	limpieza	
5	GUAMINI	1032	LD	JACARANDA	20	9	limpieza+balanceo	
6	GUAMINI	1032	E	TILO	35	9	balanceo+limpieza+refaldado	
7	GUAMINI	1038		FRESNO	25	9	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	GUAMINI	1039		FICUS	60	4	limpieza+aclareo	
9	GUAMINI	1045	LA	CRESPON	21	5	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GUAMINI	1056		FICUS	48	5	refaldado+limpieza+balanceo	
11	GUAMINI	1059	LD	FRESNO	40	5	refaldado	
12	GUAMINI	1060		CRESPON	25	4	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
13	GUAMINI	1061		FICUS	40	6	limpieza+aclareo+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12//2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	GUAMINI	1065		FRESNO	41	11	eliminacion de interferencia de luminaria+limpieza	
15	GUAMINI	1066		FRESNO	39	6	refaldado+balanceo	
16	GUAMINI	1075		CRESPON	26	6	balanceo	
17	GUAMINI	1087		LIGUSTRO	18	4	limpieza	
18	GUAMINI	1092	E	LIGUSTRO	23	8	eliminacion de interferencia de luminaria+limpieza +balanceo	
19	GUAMINI	1092	LA1	LIGUSTRO	23	7	eliminacion de interferencia de luminaria+limpieza	
20	GUAMINI	1092	LA2	LIMONERO	10	3	estructura	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12//2024

Inspector: Néstor Lencina __/ **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 **/ 31624026**

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12//2024

Inspector: Néstor Lencina **/ Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 **/ 31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1102		LIGUSTRO	12	4	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	1103		FICUS	20	3	refaldado	
3	GUAMINI	1103	LD	FICUS	20	2,5	refaldado	
4	GUAMINI	1106		LIGUSTRO	30	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	1114		PINDO	30	7	limpieza+refaldado	
6	GUAMINI	1128		JACARANDA	22	5	limpieza (ramas secas)	
7	GUAMINI	1144		PLATANO	90	15	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GUAMINI	1147		FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
9	GUAMINI	1163		FRESNO	38	6	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	1167	LD	FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
11	GUAMINI	1167	LA	FICUS	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	GUAMINI	1168		PINDO	30	6	limpieza+refaldado	
13	GUAMINI	1178		LIGUSTRO	30	5	limpieza+refaldado	
14	GUAMINI	1190		LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
15	GUAMINI	1195		LIGUSTRO	18	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GUAMINI	1199		LIGUSTRO	18	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
17								
18								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1206		FICUS	66	5	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	1215	E	JACARANDA	13	6	limpieza	
3	GUAMINI	1218	LD	JACARANDA	26	7	limpieza+balanceo	
4	GUAMINI	1219		LIMPIATUBOS	26	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	1222		LIGUSTRO V.	15	3	limpieza	
6	GUAMINI	1228		DRACENA	28	4	limpieza	
7	GUAMINI	1232		TILO	41	13	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+limpieza	
8	GUAMINI	1235		FRESNO	62	13	refaldado	
9	GUAMINI	1236		FRESNO	40	13	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria +limpieza	
10	GUAMINI	1240		FRESNO	43	9	refaldado+limpieza	
11	GUAMINI	1243		JACARANDA	12	4	limpieza	
12	GUAMINI	1247		LIGUSTRO	34	5	aclareo+limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GUAMINI	1250		LIGUSTRO	21	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	1251		TILO	28	7	balanceo+limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	GUAMINI	1264		FRESNO	21	9	balanceo	
16	GUAMINI	1268		JACARANDA	13	6	limpieza	
17	GUAMINI	1278		TILO	39	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
18	GUAMINI	1287		JACARANDA	12	4	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	1291	E	LIGUSTRO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
20	GUAMINI	1295		FICUS	55	10	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+balanceo	
21	GUAMINI	1298		PINDO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de cable	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 31624026 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1305		FRESNO	35	5	refaldado	
2	GUAMINI	1308	LD	FRESNO	55	13	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	GUAMINI	1308		FICUS	80	12	limpieza	
4	GUAMINI	1318		FICUS	90	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	1319		TILO	22	6	limpieza+refaldado	
6	GUAMINI	1336		GUARAN	12	3	limpieza+refaldado	
7	GUAMINI	1346		FICUS	55	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	GUAMINI	1362		TILO	22	7	limpieza+refaldado	
9	GUAMINI	1367		OLIVO	20	4	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	1370		FICUS	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
11	GUAMINI	1374		FICUS	65	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 31624026 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	GUAMINI	1380		FICUS	10	4	limpieza	
13	GUAMINI	1381		LIGUSTRO	25	6	limpieza	
14	GUAMINI	1394		JACARANDA	30	8	limpieza (rama con grieta)	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1403		FRESNO	36	6	limpieza	
2	GUAMINI	1406	LD2	PINDO	18	8	limpieza	
3	GUAMINI	1406	LD1	PINDO	28	9	limpieza	
4	GUAMINI	1410		PINDO	21	5	limpieza	
5	GUAMINI	1413		TIL.O	20	4	limpieza	
6	GUAMINI	1418	E	PINDO	25	5	limpieza	
7	GUAMINI	1418	LA	PINDO	34	9	limpieza	
8	GUAMINI	1428	E	FRESNO	62	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GUAMINI	1428	LA	FRESNO	35	9	limpieza+balanceo+refaldado	
10	GUAMINI	1429		PINDO	30	9	limpieza	
11	GUAMINI	1434		FICUS	36	7	limpieza+balanceo+refaldado	
12	GUAMINI	1439	/41	CRESPON	20	4	balanceo	
13	GUAMINI	1440		FICUS	31	7	limpieza	
14	GUAMINI	1444		PALO BORRACHO	12	6	estructura	
15	GUAMINI	1445		JACARANDA	12	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
16	GUAMINI	1450		LIGUSTRO	27	6	limpieza	
17	GUAMINI	1456		LIGUSTRO	47	8	balanceo+limpieza	
18	GUAMINI	1458		LIGUSTRO	36	5	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
19	GUAMINI	1466	LA	FRESNO	29	8	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
20	GUAMINI	1490		LIQUIDAMBAR	36	10	limpieza	
21	GUAMINI	1490	LA	FICUS	56	7	limpieza	
22	GUAMINI	1495		FICUS	32	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1502		LIGUSTRO	40	8	limpieza	
2	GUAMINI	1502	FTE	FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia (totem 911)	
3	GUAMINI	1502	FTE LA	LAPACHO	6	4	refaldado	
4	GUAMINI	1510	FTE	LAPACHO	6	4	refaldado	
5	GUAMINI	1510	FTE	LAPACHO	10	5	limpieza+refaldado	
6	GUAMINI	1522	FTE	LAPACHO	6	4	limpieza+refaldado	
7	GUAMINI	1542		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	GUAMINI	1556	FTE	FRESNO	45	12	limpieza+refaldado	
9	GUAMINI	1564		LIGUSTRO	35	7	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	1566		LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	1566	FTE	LAPACHO	6	4	refaldado	
12	GUAMINI	1570	A	PALO BORRACHO	11	4	limpieza+estructura	
13	GUAMINI	1570	FTE	GUARAN AMARILLO	22	5	limpieza+refaldado	
14	GUAMINI	1574		PINDO	35	11	limpieza+refaldado	
15	GUAMINI	1574	FTE	LAPACHO	5	4	refaldado	
16	GUAMINI	1574	LA	PINDO	30	12	limpieza+refaldado	
17	GUAMINI	1584		LIGUSTRO	4	5	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
18	GUAMINI	1584	FTE	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	1588		PALTO	40	5	limpieza	
20	GUAMINI	1588	LA	FICUS	50	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Néstor Lencina D.N.I.: 31624026 /34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1600	LD	PARAISO	85	12	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	1600	E	PINDO	20	7	limpieza	
3	GUAMINI	1600	FTE LD	LAPACHO	8	5	refaldado	
4	GUAMINI	1610	LA	FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de cables	
5	GUAMINI	1610	E	FRESNO	50	9	limpieza	
6	GUAMINI	1611	LD	FRESNO	44	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GUAMINI	1617		OLIVO	16	3	estructura	
8	GUAMINI	1630		FICUS	88	10	eliminacion de interferencia de cable+ balanceo	
9	GUAMINI	1633		FRESNO	38	7	estructura +refaldado	
10	GUAMINI	1636	LA	FRESNO	15	6	refaldado	
11	GUAMINI	1636	E	FRESNO	35	4	limpieza	
12	GUAMINI	1639		LIMONERO	15	2	estructura	
13	GUAMINI	1640		LIGUSTRO	31	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
14	GUAMINI	1642		TILO	28	9	eliminacion de interferencia de luminaria+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Néstor Lencina D.N.I.: 31624026 /34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	GUAMINI	1643		FRESNO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza	
16	GUAMINI	1647		LIGUSTRO	23	6	limpieza+refaldado	
17	GUAMINI	1648		LIGUSTRO	38	6	eliminacion de interferencia de cable	
18	GUAMINI	1654		TILO	36	10	refaldado	
19	GUAMINI	1664		CIRUELO	19	5	limpieza	
20	GUAMINI	1669		TILO	30	6	limpieza	
21	GUAMINI	1670		LIGUSTRO	33	5	balanceo	
22	GUAMINI	1671	LD	PINDO	29	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
23	GUAMINI	1677		LIGUSTRO	12	3	refaldado	
24	GUAMINI	1685		LIGUSTRO	16	3	refaldado	
25	GUAMINI	1688		JACARANDA	23	5	balanceo	
26	GUAMINI	1695	LD	FRESNO	20	3	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Néstor Lencina D.N.I.: 31624026 /34674659

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto / Néstor Lencina D.N.I.: 31624026 /34674659

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1712	LD1	PINDO	40	11	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	1712	LD2	PINDO	40	11	limpieza+refaldado	
3	GUAMINI	1712	LD2	PINDO	40	11	(hoja partida) limpieza	
4	GUAMINI	1714		MORERA	20	6	limpieza+refaldado+aclareo	
5	GUAMINI	1717		FRESNO	55	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	1717	LD1	PINDO	30	7	limpieza	
7	GUAMINI	1717	LD2	PINDO	28	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	GUAMINI	1720		FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
9	GUAMINI	1728	E	FICUS	40	4	refaldado	
10	GUAMINI	1728	LA	TILO	30	7	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	1737		PARAISO	45	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
12	GUAMINI	1740	E	FRESNO	30	5	limpieza+refaldado	
13	GUAMINI	1740	LD	FICUS	40	5	limpieza+refaldado	
14	GUAMINI	1741		FICUS	45	5	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	GUAMINI	1750	A	PARAISO	75	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
16	GUAMINI	1750	B	FRESNO	6	2	reduccion a cepa	
17	GUAMINI	1757		LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
18	GUAMINI	1766	LD	LAUREL	45	4	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	1766	E	PARAISO	80	13	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
20	GUAMINI	1769		CITRUS	10	4	limpieza+refaldado	
21	GUAMINI	1787		TILO	35	10	limpieza+refaldado	
22	GUAMINI	1794		FRESNO	45	12	eliminacion de interferencia de propiedad (ventanas) + refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Néstor Lencina D.N.I.: 36494502 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1807	LD1A	FRESNO	11	6	eliminacion de interferencia de luminaria	
2	GUAMINI	1823		PARAISO	70	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +balanceo	
3	GUAMINI	1839		FRESNO	57	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
4	GUAMINI	1849		LAPACHO	20	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	1850	LA5	FRESNO	25	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
6	GUAMINI	1850	LA4	PARAISO	60	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GUAMINI	1850	LA3	PARAISO	50	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GUAMINI	1850	LA2	JACARANDA	15	8	limpieza+refaldado	
9	GUAMINI	1850	LA1	FRESNO	45	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Néstor Lencina D.N.I.: 36494502 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	GUAMINI	1850	EX	FRESNO	60	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
11	GUAMINI	1850	LD2	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado	
12	GUAMINI	1850	LD3	FRESNO	50	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
13	GUAMINI	1850	LD4	FRESNO	20	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
14	GUAMINI	1850	LD5	ALCANFOR	50	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
15	GUAMINI	1859		FRESNO	36	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GUAMINI	1867		LIGUSTRO	30	8	eliminacion de interferencia de luminaria	
17	GUAMINI	1873		LIGUSTRO	19	2,5	estructura +refaldado	
18	GUAMINI	1883		LAPACHO	30	11	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Néstor Lencina D.N.I.: 36494502 / 34674659

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 05/12/2024 / 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez / Néstor Lencina D.N.I.: 36494502 / 34674659

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	1907		FRESNO	62	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GUAMINI	1908		FICUS	60	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GUAMINI	1919		FRESNO	25	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
4	GUAMINI	1936		MORERA	45	4	limpieza+refaldado	
5	GUAMINI	1941	LD	TILO	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	1941	LA	TILO	30	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GUAMINI	1944		LIQUIDAMBAR	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GUAMINI	1959	LD	LIGUSTRO	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GUAMINI	1959	E	LIGUSTRO	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	GUAMINI	1968		TILO	40	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
11	GUAMINI	1976		FICUS	60	6	limpieza+refaldado	
12	GUAMINI	1977		LIGUSTRO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GUAMINI	1982	E	CRESPON	18	5	limpieza+refaldado	
14	GUAMINI	1982	LA	CRESPON	20	7	limpieza+refaldado	
15	GUAMINI	1985		LAPACHO	15	6	limpieza+refaldado	
16	GUAMINI	1994	E	FRESNO	38	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
17	GUAMINI	1994	LA1	FRESNO	18	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
18	GUAMINI	1994	LA2	FRESNO	35	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2006	LD1	FRESNO	20	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
2	GUAMINI	2006	EX	TILO	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GUAMINI	2016		FICUS	50	8	limpieza+refaldado	
4	GUAMINI	2024		FICUS	20	3	limpieza+refaldado	
5	GUAMINI	2028	LA1	TILO	25	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	2036		FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GUAMINI	2037		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GUAMINI	2041		SCHEFLERA	25	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GUAMINI	2042		LAPACHO	15	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	GUAMINI	2048		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
11	GUAMINI	2050		LIGUSTRO	25	6	limpieza+refaldado	
12	GUAMINI	2055		CRESPON	10	2	limpieza	
13	GUAMINI	2056		LAPACHO	15	9	ramas desgretadas+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2058		FICUS	20	5	limpieza+refaldado	
15	GUAMINI	2075		ROBINIA	30	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GUAMINI	2078		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
17	GUAMINI	2096		ROBINIA	50	9	limpieza+refaldado	
18	GUAMINI	2099		LIGUSTRO	20	8	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	2099	LD1	LIGUSTRO	20	7	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2102	E	ROBINIA	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GUAMINI	2102	LA	ROBINIA	38	7	limpieza	
3	GUAMINI	2105		FRESNO	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
4	GUAMINI	2110		ROBINIA	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	2118		ROBINIA	35	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	2122		FICUS	40	6	limpieza	
7	GUAMINI	2132		FRESNO	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
8	GUAMINI	2138	A	MORERA	20	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
9	GUAMINI	2138	B	MORERA	25	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
10	GUAMINI	2155	E	PALTO	32	10	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	GUAMINI	2155	LD	PALTO	18	5	eliminacion de interferencia de propiedad (leve)	
12	GUAMINI	2164		LAPACHO	18	6	limpieza	
13	GUAMINI	2171		FRESNO	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2174		PALTO	22	6	limpieza	
15	GUAMINI	2180		PINDO	38	10	limpieza	
16	GUAMINI	2195	E	PALTO	38	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
17	GUAMINI	2195	LD	FRESNO	15	6	limpieza+refaldado+ balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2204		FICUS	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GUAMINI	2207		FRESNO	10	3	limpieza+refaldado	
3	GUAMINI	2210		PARAISO	70	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
4	GUAMINI	2214		FRESNO	15	7	limpieza+refaldado	
5	GUAMINI	2227		PALTO	10	2	reduccion a cepa	
6	GUAMINI	2233		ROBINIA	20	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
7	GUAMINI	2241	A	LIMONERO	20	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
8	GUAMINI	2241	B	LIMONERO	15	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GUAMINI	2246		LIGUSTRO	60	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GUAMINI	2252		LAPACHO	20	10	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	2255		LIGUSTRO	40	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	GUAMINI	2261	LD1	FRESNO	20	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+refaldado	
13	GUAMINI	2262		FRESNO	25	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2268		LIGUSTRO	15	2	limpieza	
15	GUAMINI	2270		FRESNO	30	6	limpieza+refaldado	
16	GUAMINI	2279		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado	
17	GUAMINI	2284		LIGUSTRO	25	9	limpieza+refaldado	
18	GUAMINI	2286		LAPACHO	20	8	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	2289	LA2	FRESNO	15	4	limpieza+refaldado	
20	GUAMINI	2289	LA1	FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
21	GUAMINI	2296		ROBINIA	20	9	limpieza+refaldado+ balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Eliana Fernandez D.N.I.: 36494502

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2304		FICUS	100	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y semaforo	
2	GUAMINI	2305		FRESNO	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GUAMINI	2306		LIGUSTRO	18	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	GUAMINI	2308		LIGUSTRO	20	6	limpieza	
5	GUAMINI	2309	LD	FRESNO	42	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado	
6	GUAMINI	2312		FICUS	45	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad (leve)	
7	GUAMINI	2318		FRESNO	22	5	limpieza+refaldado	
8	GUAMINI	2319		ROBINIA	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
9	GUAMINI	2321	LD2	ROBINIA	25	4	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	2321	E	PINDO	30	10	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	2332		ACER N.	38	7	limpieza	
12	GUAMINI	2334		LIGUSTRO	15	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	GUAMINI	2347		PLATANO	120	18	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2348		FICUS	32	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
15	GUAMINI	2352		FRESNO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GUAMINI	2352		FRESNO	32	8	eliminacion de interferencia de propiedad (leve)	
17	GUAMINI	2358		JACARANDA	20	7	limpieza (rama quebrada)	
18	GUAMINI	2363		FRESNO	42	9	limpieza+refaldado	
19	GUAMINI	2366	E	TILO	25	9	refaldado	
20	GUAMINI	2366	LA	TILO	25	9	eliminacion de interferencia de propiedad+ refaldado	
21	GUAMINI	2371		CRESPON	20	6	limpieza+refaldado	
22	GUAMINI	2372		FRESNO	42	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
23	GUAMINI	2375		PALAN PALAN	5	2	reduccion a cepa	
24	GUAMINI	2383		TILO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
25	GUAMINI	2390	LA	ROBINIA	50	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
26	GUAMINI	2399		CRESPON	30	6	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2405		LIGUSTRO	25	7	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado+limpieza	
2	GUAMINI	2405	LA	LIGUSTRO	20	7	limpieza+refaldado	
3	GUAMINI	2408	LD2	SCHEFLERA	30	4	limpieza+refaldado	
4	GUAMINI	2408		FRESNO	25	7	limpieza+refaldado	
5	GUAMINI	2415		LIGUSTRO	30	9	limpieza+refaldado	
6	GUAMINI	2419		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
7	GUAMINI	2421	LD1	LIGUSTRO	30	8	limpieza+refaldado	
8	GUAMINI	2428		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
9	GUAMINI	2430		LIGUSTRO	25	7	limpieza+balanceo	
10	GUAMINI	2434		LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	2434	LA	LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	
12	GUAMINI	2440		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
13	GUAMINI	2444		LIGUSTRO	40	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2450	LA	FRESNO	45	7	limpieza+refaldado	
15	GUAMINI	2481		LIGUSTRO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2511		FICUS	31	7	limpieza+eliminacion de interferencia	
2	GUAMINI	2521		LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado	
3	GUAMINI	2522	EB	TILO	26	11	limpieza+balanceo	
4	GUAMINI	2522	EA	FRESNO	20	11	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
5	GUAMINI	2526		FICUS	21	5	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
6	GUAMINI	2528		FRESNO	30	8	limpieza	
7	GUAMINI	2532		CRESPON	30	2	limpieza+refaldado	
8	GUAMINI	2552		FRESNO	31	6	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
9	GUAMINI	2552		FICUS	15	4	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	2553		FICUS	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
11	GUAMINI	2561		FRESNO	36	7	limpieza+refaldado+ balanceo	
12	GUAMINI	2566		FRESNO	29	8	limpieza+refaldado	
13	GUAMINI	2575		FRESNO	31	9	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
14	GUAMINI	2577		FICUS	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	GUAMINI	2594		FICUS	28	6	limpieza+refaldado	
16	GUAMINI	2596	LA	ACER	60	8	limpieza+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2605		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	2616	EX	FRESNO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	GUAMINI	2624		ACACIA	20	8	limpieza+balanceo	
4	GUAMINI	2626		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
5	GUAMINI	2631		FRESNO	28	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	2637		ACER	30	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
7	GUAMINI	2655		SOPHORA	25	6	limpieza+balanceo	
8	GUAMINI	2670		ACER	48	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	GUAMINI	2673		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GUAMINI	2677	LA	FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria+balanceo	
11	GUAMINI	2680		FRESNO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	GUAMINI	2684		FRESNO	42	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
13	GUAMINI	2694		FRESNO	45	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2705		FRESNO	26	6	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
2	GUAMINI	2706	E	FRESNO	26	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	GUAMINI	2706	LA	FICUS	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia	
4	GUAMINI	2709		QUERCUS	26	8	limpieza+eliminacion de interferencia	
5	GUAMINI	2712		LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado	
6	GUAMINI	2715		ACER N.	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
7	GUAMINI	2720		LIGUSTRO	24	5	limpieza+refaldado	
8	GUAMINI	2739		FRESNO	28	7	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
9	GUAMINI	2758		ACER N.	32	9	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	2785		NISPERO	25	5	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
11	GUAMINI	2792	E	FRESNO	35	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
12	GUAMINI	2792	LA	LAPACHO	4	3	limpieza+estructura	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024 / 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2800		FRESNO	45	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	GUAMINI	2815		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	GUAMINI	2819		FRESNO	20	8	limpieza+refaldado	
4	GUAMINI	2826		FRESNO	40	7	limpieza+balanceo	
5	GUAMINI	2828		FRESNO	30	6	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	2829		FICUS	30	6	limpieza+refaldado	
7	GUAMINI	2833		FRESNO	40	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
8	GUAMINI	2836		JACARANDA	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
9	GUAMINI	2860		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
10	GUAMINI	2869		LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado	
11	GUAMINI	2869	LA	LIGUSTRO	25	6	limpieza+refaldado	
12	GUAMINI	2875		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024 / 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	GUAMINI	2884		FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
14	GUAMINI	2888		SOPHORA	30	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
15	GUAMINI	2896		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024 / 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 13/12/2024 / 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	2908	LD	FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
2	GUAMINI	2908	E	JACARANDA	12	5	refaldado	
3	GUAMINI	2917		FRESNO	35	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	GUAMINI	2918		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
5	GUAMINI	2924		FRESNO	58	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
6	GUAMINI	2929	E	FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado +aclareo	
7	GUAMINI	2937	LD	SAUCE ELECTRICO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
8	GUAMINI	2937	E	FICUS	8	5	limpieza	
9	GUAMINI	2937	LA	FRESNO	38	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
10	GUAMINI	2944	LA A	PINDO	40	13	limpieza	
11	GUAMINI	2944	LAB	PINDO	30	11	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	GUAMINI	2944		FRESNO	42	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
13	GUAMINI	2952		FICUS	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	GUAMINI	2955	LD	FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
15	GUAMINI	2955	E	FRESNO	50	14	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	GUAMINI	2958		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
17	GUAMINI	2964		FRESNO	50	13	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
18	GUAMINI	2965		JACARANDA	25	6	limpieza	
19	GUAMINI	2968		JACARANDA	60	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
20	GUAMINI	2980	E	FRESNO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	GUAMINI	2980	LA1	JACARANDA	10	4	limpieza	
22	GUAMINI	2980	LA2	CRESPON	2	2	limpieza	
23	GUAMINI	2981		FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
24	GUAMINI	2985		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
25	GUAMINI	2991		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
26	GUAMINI	2992	LA1	CRESPON	3	3	limpieza	
27	GUAMINI	2997		FRESNO	45	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
28	GUAMINI	2999		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	3003		TILO	40	7	limpieza+refaldado	
2	GUAMINI	3011		NN	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	GUAMINI	3014		LIGUSTRO	25	5	limpieza	
4	GUAMINI	3020	LD1	LIGUSTRO	10	5	limpieza	
5	GUAMINI	3020		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
6	GUAMINI	3021		MORA	48	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
7	GUAMINI	3028		FRESNO	42	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	GUAMINI	3033		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	GUAMINI	3038		ACER N.	46	8	limpieza+refaldado	
10	GUAMINI	3051		FRESNO	40	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
11	GUAMINI	3055		FRESNO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
12	GUAMINI	3057		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: VALERIA SALAS

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	GUAMINI	3057	LD1	FRESNO	35	8	limpieza+balanceo	
14	GUAMINI	3068		FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
15	GUAMINI	3075		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ refaldado	
16	GUAMINI	3078		JACARANDA	8	3	limpieza+estructura	
17	GUAMINI	3088		FRESNO	48	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
18	GUAMINI	3088	LA	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ balanceo	
19	GUAMINI	3089		FRESNO	35	7	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	GUAMINI	3118		FICUS	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+ refaldado	
2	GUAMINI	3142	FTE LD	JACARANDA	35	8	balanceo	
3	GUAMINI	3142	FTE E	FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
4	GUAMINI	3144		PLATANO	45	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	GUAMINI	3146		FICUS	50	8	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	GUAMINI	3146	FTE E	FRESNO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	GUAMINI	3156		PLATANO	40	8	limpieza	
8	GUAMINI	3162	LA2	FRESNO	15	7	limpieza	
9	GUAMINI	3162	LA3	FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	GUAMINI	3185		ACER N.	45	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6303		FRESNO	20	7	limpieza	
2	IBARROLA	6305		FICUS	20	5	limpieza	
3	IBARROLA	6340		PINDO	15	4	limpieza	
4	IBARROLA	6341		FRESNO	30	8	refaldado	
5	IBARROLA	6359		TILO	30	10	refaldado	
6	IBARROLA	6362		TILO	30	8	refaldado	
7	IBARROLA	6369		FRESNO	40	10	refaldado	
8	IBARROLA	6377		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
9	IBARROLA	6384		GUARAN	20	7	refaldado	
10	IBARROLA	6386		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
11	IBARROLA	6393		FICUS	60	9	refaldado	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6405		ROSA CHINA	30	5	limpieza+refaldado	
2	IBARROLA	6417		LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
3	IBARROLA	6421		FRESNO	25	6	limpieza+refaldado	
4	IBARROLA	6422	LD1	SHOPORA	50	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
5	IBARROLA	6422	EX	FRESNO	40	7	limpieza+refaldado	
6	IBARROLA	6434		FRESNO	25	5	limpieza+refaldado	
7	IBARROLA	6437		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
8	IBARROLA	6438		TILO	45	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
9	IBARROLA	6444		LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado	
10	IBARROLA	6445		NN	50	2	limpieza	
10	IBARROLA	6458		TILO	30	7	limpieza+refaldado	
12	IBARROLA	6459		CALLISTEMON	40	7	limpieza+refaldado	
13	IBARROLA	6466	LD1	TILO	35	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
14	IBARROLA	6468	LD	LIGUSTRO	35	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
15	IBARROLA	6471	LD	FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	
16	IBARROLA	6471	EX	TILO	25	6	limpieza+refaldado	
17	IBARROLA	6474		FRESNO	36	8	limpieza+balanceo	
18	IBARROLA	6475		FRESNO	26	6	limpieza+refaldado	
19	IBARROLA	6480		LIGUSTRO	20	6	limpieza (ramas secas)	
20	IBARROLA	6481		TILO	15	5	limpieza+refaldado	
21	IBARROLA	6487		FRESNO	45	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia luminaria (ramas quebradas)	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6505		FRESNO	37	9	limpieza+refaldado	
2	IBARROLA	6505	E	TILO	34	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	IBARROLA	6505	LD	TILO	34	11	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
4	IBARROLA	6516		ACER N.	40	9	limpieza+refaldado	
5	IBARROLA	6522		TILO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
6	IBARROLA	6524	LA	FRESNO	34	8	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
7	IBARROLA	6543		TILO	8	5	limpieza+refaldado	
8	IBARROLA	6568		LIGUSTRO	19	6	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
9	IBARROLA	6581	E	FRESNO	37	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
10	IBARROLA	6581	LA	FRESNO	48	8	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
11	IBARROLA	6588		TILO	32	11	limpieza+eliminacion de interferencia	
12	IBARROLA	6588		FICUS	7	2	limpieza+estructura	
13	IBARROLA	6591	LA	FRESNO	35	6	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6606		FRESNO	30	9	limpieza	
2	IBARROLA	6612		FRESNO	40	11	refaldado	
3	IBARROLA	6613	LD	FRESNO	50	11	limpieza	
4	IBARROLA	6613		FRESNO	45	10	refaldado	
5	IBARROLA	6618		LIGUSTRO	25	8	limpieza	
6	IBARROLA	6619		FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
7	IBARROLA	6626	A	LIGUSTRO	25	8	limpieza	
8	IBARROLA	6626	B	NISPERO	35	8	limpieza	
9	IBARROLA	6627		ACER N.	30	8	refaldado	
10	IBARROLA	6639		FRESNO	30	10	limpieza	
11	IBARROLA	6642		LIGUSTRO	30	8	limpieza	
12	IBARROLA	6656		ACER N.	30	9	refaldado	
13	IBARROLA	6661		FRESNO	35	10	limpieza	
14	IBARROLA	6671		FRESNO	10	5	limpieza	
15	IBARROLA	6671	LA	TILO	10	4	limpieza	
16	IBARROLA	6682		FRESNO	45	11	refaldado+eliminacion de interferencia	
17	IBARROLA	6691		FRESNO	30	10	limpieza	
18	IBARROLA	6691	LA	FRESNO	40	10	limpieza	
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6712		PLATANO	110	18	eliminacion de interferencia +refaldado	
2	IBARROLA	6740		FRESNO	30	10	limpieza	
3	IBARROLA	6741	LD1	FRESNO	25	10	eliminacion de interferencia	
4	IBARROLA	6741	LD2	FRESNO	30	10	balanceo	
5	IBARROLA	6750	LD	FICUS	20	5	limpieza	
6	IBARROLA	6750	E	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia	
7	IBARROLA	6752		TILO	40	10	refaldado	
8	IBARROLA	6759		FRESNO	40	10	limpieza	
9	IBARROLA	6759	LA	FICUS	50	10	refaldado+eliminacion de interferencia	
10	IBARROLA	6788		TILO	30	8	refaldado	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6806		FRESNO	38	10	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
2	IBARROLA	6818	LA	ACER N.	29	8	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
3	IBARROLA	6826		PRUNUS	17	6	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
4	IBARROLA	6834		CRESPON	19	6	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
5	IBARROLA	6835		TILO	6	4	limpieza+refaldado	
6	IBARROLA	6844		FRESNO	32	12	limpieza+eliminacion de interferencia +balanceo	
7	IBARROLA	6845		FRESNO	48	13	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
8	IBARROLA	6855		LIGUSTRO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
9	IBARROLA	6864		ACER N.	50	13	limpieza+eliminacion de interferencia +refaldado	
10	IBARROLA	6865		PALTO	18	7	limpieza+refaldado	
11	IBARROLA	6874	E	LIGUSTRO	28	10	limpieza+eliminacion de interferencia	
12	IBARROLA	6874	LA1	FRESNO	30	10	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	IBARROLA	6884	LD1	FRESNO	12	4	limpieza+balanceo	
14	IBARROLA	6884	LA1	FICUS	35	4	limpieza+refaldado	
15	IBARROLA	6885	LA1 A	LIQUIDAMBAR	32	8	limpieza+refaldado	
16	IBARROLA	6885	LA1 B	FENIX	10	1	limpieza	
17	IBARROLA	6885	E	ACER N.	20	4	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez D.N.I.: 35263728

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	6915	LD	TILO	30	6	limpieza (ramas secas)	
2	IBARROLA	6915	EX	LIGUSTRO	26	7	limpieza+refaldado	
3	IBARROLA	6923		ACER N.	36	9	limpieza+refaldado	
4	IBARROLA	6923	LA	FRESNO	40	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia luminaria	
5	IBARROLA	6938		FRESNO	20	5	limpieza+refaldado	
6	IBARROLA	6939		FRESNO	40	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	IBARROLA	6946		FRESNO	15	7	limpieza+refaldado	
8	IBARROLA	6947		LIGUSTRO	38	8	limpieza (ramas secas)	
9	IBARROLA	6954		ROSA CHINA	50	6	limpieza+refaldado	
10	IBARROLA	6955	LA	ACER N.	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	IBARROLA	6955	EX	FRESNO	48	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia luminaria y propiedad	
12	IBARROLA	6971		FRESNO	40	11	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	IBARROLA	6971	LA	FRESNO	40	10	limpieza+eliminacion interferencia luminaria y propiedad	
14	IBARROLA	6977		FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
15	IBARROLA	6989	LA2	TILO	10	5	limpieza+refaldado	
16	IBARROLA	6989	LA1	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+ balanceo	
17	IBARROLA	6994		TILO	15	6	limpieza+refaldado	
18								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	7013		FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia	
2	IBARROLA	7038		FRESNO	30	5	limpieza	
3	IBARROLA	7044		FRESNO	20	7	limpieza	
4	IBARROLA	7047		PLATANO	80	13	limpieza	
5	IBARROLA	7052		PLATANO	75	14	eliminacion de interferencia	
6	IBARROLA	7061		TILO	15	6	limpieza	
7	IBARROLA	7065		TILO	15	5	limpieza	
8	IBARROLA	7071		TILO	10	4	limpieza	
9	IBARROLA	7074		FRESNO	30	8	balanceo	
10	IBARROLA	7076		FRESNO	25	9	eliminacion de interferencia	
11	IBARROLA	7078		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia	
12	IBARROLA	7082		TILO	15	5	limpieza	
13	IBARROLA	7085		PLATANO	80	18	refaldado	
14	IBARROLA	7093		PLATANO	50	17	limpieza	
15	IBARROLA	7095		PLATANO	50	17	limpieza	
16	IBARROLA	7095	LA	PLATANO	50	16	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	7104		TILO	15	4	limpieza	
2	IBARROLA	7104	LA	TILO	10	4	limpieza	
3	IBARROLA	7109	LA	PLATANO	85	16	limpieza	
4	IBARROLA	7109		PLATANO	80	19	eliminacion de interferencia	
5	IBARROLA	7114		PINDO	25	9	limpieza	
6	IBARROLA	7114	LA	PINDO	35	8	limpieza	
7	IBARROLA	7119		PLATANO	50	16	refaldado	
8	IBARROLA	7125		FRESNO	25	10	balanceo	
9	IBARROLA	7130		PLATANO	75	16	refaldado	
10	IBARROLA	7138		TILO	7	4	limpieza	
11	IBARROLA	7154		LEUCARIA	10	4	limpieza	
12	IBARROLA	7177		PLATANO	70	14	refaldado	
13	IBARROLA	7180		TILO	7	4	limpieza	
14	IBARROLA	7185		PLATANO	40	14	limpieza	
15	IBARROLA	7193		PLATANO	60	13	eliminacion de interferencia	
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Gabriela Gómez /Valeria Salas D.N.I.: 35263728 / 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	IBARROLA	7212	LD	PLATANO	48	18	limpieza+refaldado	
2	IBARROLA	7213		TILO	7	5	limpieza+refaldado	
3	IBARROLA	7214		PLATANO	50	18	limpieza+refaldado	
4	IBARROLA	7225		TILO	9	5	limpieza+refaldado	
5	IBARROLA	7232		FRESNO	32	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	IBARROLA	7241		TILO	7	5	limpieza+refaldado	
7	IBARROLA	7249		PLATANO	60	19	limpieza+refaldado	
8	IBARROLA	7254		TILO	10	5	limpieza+refaldado	
9	IBARROLA	7257		FRESNO	25	6	limpieza+refaldado	
10	IBARROLA	7262		TILO	10	4	limpieza+refaldado	
11	IBARROLA	7265		FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
12	IBARROLA	7271		ALBIZIA	8	4	limpieza+eliminacion de interferencia+balanceo	
13	IBARROLA	7275		TILO	6	5	limpieza+refaldado	
14	IBARROLA	7290		TILO	15	5	limpieza+refaldado	
15	IBARROLA	7290	LA	TILO	20	6	limpieza+refaldado	
16	IBARROLA	7292		TILO	6	4	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez /Valeria Salas D.N.I.: 35263728 / 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 04/12/2024

Inspector: Gabriela Gómez /Valeria Salas D.N.I.: 35263728 / 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659/ **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LARRAYA	1509		LIGUSTRO	27	7	limpieza+balanceo	
2	LARRAYA	1555	LD2	ALAMO	56	16	balanceo	
3	LARRAYA	1555	LD1	ALAMO	43	16	limpieza	
4	LARRAYA	1555	LD	ALAMO	79	16	balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	LARRAYA	1516	LA	TILO	39	9	refaldado	
6	LARRAYA	1516	LD	FRESNO	44	7	limpieza	
7	LARRAYA	1540	E	LIGUSTRO	32	4	limpieza+refaldado	
8	LARRAYA	1540	LA	LIGUSTRO	29	4	limpieza+refaldado	
9	LARRAYA	1563		TILO	17	4	limpieza+refaldado	
10	LARRAYA	1566		ARCE	34	8	limpieza	
11	LARRAYA	1567		LIGUSTRO	32	4	refaldado	
12	LARRAYA	1592	E	LAPACHO	8	5	limpieza	
13	LARRAYA	1595	LA	NISPERO	20	2,5	limpieza+estructura	
14	LARRAYA	1595	E	PALTO	16	5	limpieza	
15	LARRAYA	1543	LD2	PLATANO	83	20	eliminacion de interferencia luminaria+limpieza+balanceo	
16	LARRAYA	1504		PINDO	34	9	limpieza	
17	LARRAYA	1505		LIGUSTRO	22	5	balanceo	
18								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LARRAYA	1781		FRESNO	42	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
2	LARRAYA	1761	LD	TILO	30	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
3	LARRAYA	1761	LA	TILO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
4	LARRAYA	1740	LD2	LAPACHO	3	2,5	limpieza+refaldado+ estructura	
5	LARRAYA	1791	E	FRESNO	30	8	limpieza+refaldado	
6	LARRAYA	1746	LA1	FRESNO	32	8	limpieza+refaldado	
7	LARRAYA	1746	LA3	FRESNO	18	9	limpieza+refaldado	
8	LARRAYA	1791	LA1	FRESNO	35	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
9	LARRAYA	1791	LA2	TILO	20	7	limpieza+refaldado	
10	LARRAYA	1772		FRESNO	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad leve	
11	LARRAYA	1774		FRESNO	55	11	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	LARRAYA	1788		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	LARRAYA	1798		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LARRAYA	1821		LIGUSTRO	38	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
2	LARRAYA	1841		ARCE TRIDENTE	32	6	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
3	LARRAYA	1857		LIGUSTRO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad leve+refaldado	
4	LARRAYA	1879		NISPERO	25	9	limpieza+balanceo	
5	LARRAYA	1887	E	FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
6	LARRAYA	1887	LA	NISPERO	30	9	limpieza+aclareo+eliminacion de interferencia de propiedad leve	
7	LARRAYA	1897	E	FRESNO	25	7	limpieza+refaldado	
8	LARRAYA	1897	LA	FRESNO	65	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	LARRAYA	1840	LA1	CRESPON	20	6	limpieza+refaldado	
10	LARRAYA	1840	LA3	CRESPON	20	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	LARRAYA	1824		FRESNO	72	15	limpieza	
12	LARRAYA	1840	E	FRESNO	58	14	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LARRAYA	1927		FRESNO	38	10	limpieza+refaldado	
2	LARRAYA	1941		LIGUSTRO	20	8	limpieza+balanceo	
3	LARRAYA	1975		TILO	10	5	limpieza+refaldado	
4	LARRAYA	1985		FRESNO	90	15	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
5	LARRAYA	1997		FRESNO	25	7	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	LARRAYA	1980	LA2	FRESNO	55	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
7	LARRAYA	1974		FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	LARRAYA	1956		FRESNO	45	11	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	LARRAYA	1944		LAPACHO	16	7	limpieza+refaldado	
10	LARRAYA	1940	B	FENIX	25	2	reduccio a cepa	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	LARRAYA	1940	A	FRESNO	55	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
12	LARRAYA	1936		LIGUSTRO	12	5	refaldado	
13	LARRAYA	1912		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo leve	
14	LARRAYA	1918		FRESNO	55	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	LARRAYA	2005		FRESNO	65	9	refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	LARRAYA	2011		FRESNO	40	10	limpieza+refaldado +eliminacion de interferencia de propiedad	
3	LARRAYA	2019		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado +eliminacion de interferencia de propiedad	
4	LARRAYA	2051		TILO	40	9	limpieza+refaldado	
5	LARRAYA	2055	E	FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	LARRAYA	2055	LD	FRESNO	45	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	LARRAYA	2055	LA	FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	LARRAYA	2087	EA	FRESNO	25	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	LARRAYA	2087	LA	FRESNO	45	8	limpieza+refaldado	
10	LARRAYA	2099		FRESNO	20	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 27/12/2024

Inspector: Paulina Lopretto D.N.I.: 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	MARTINEZ CASTRO	1109		FRESNO	40	8	refaldado	
2	MARTINEZ CASTRO	1115		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
3	MARTINEZ CASTRO	1120		FRESNO	40	14	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
4	MARTINEZ CASTRO	1125		FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	MARTINEZ CASTRO	1130		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
6	MARTINEZ CASTRO	1132		FICUS	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	MARTINEZ CASTRO	1140		OLIVO	25	6	refaldado	
8	MARTINEZ CASTRO	1143		FRESNO	70	16	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	MARTINEZ CASTRO	1148		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
10	MARTINEZ CASTRO	1152		FRESNO	50	15	eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	MARTINEZ CASTRO	1155		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
12	MARTINEZ CASTRO	1158		TILO	10	4	refaldado	
13	MARTINEZ CASTRO	1159		FICUS	35	6	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
14	MARTINEZ CASTRO	1162		FRESNO	50	12	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
15	MARTINEZ CASTRO	1170	A	ANACAHUITA	30	2	refaldado	
16	MARTINEZ CASTRO	1170	B	FRESNO	65	13	eliminacion de interferencia de propiedad	
17	MARTINEZ CASTRO	1174		FRESNO	35	10	balanceo+refaldado	
18	MARTINEZ CASTRO	1184		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
19	MARTINEZ CASTRO	1187		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	
20	MARTINEZ CASTRO	1188		FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	MARTINEZ CASTRO	1192	LA	FRESNO	25	8	refaldado	
22	MARTINEZ CASTRO	1192	E	LIQUIDAMBAR	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
23	MARTINEZ CASTRO	1197		FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 09/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	102		PARAISO	30	8	balanceo	
2	PIERES	104		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia	
3	PIERES	107	LD A	NO DETERMINADO	5	2	limpieza	
4	PIERES	109		FRESNO	50	8	limpieza	
5	PIERES	114		FICUS	50	9	eliminacion de interferencia	
6	PIERES	115		FRESNO	30	8	limpieza	
7	PIERES	117		FRESNO	20	8	limpieza	
8	PIERES	119		FRESNO	40	8	refaldado	
9	PIERES	121		FICUS	40	9	refaldado	
10	PIERES	128		LIGUSTRO	20	8	limpieza	
11	PIERES	130		FRESNO	25	8	limpieza	
12	PIERES	130	LD	LIQUIDAMBAR	50	11	limpieza	
13	PIERES	137		FRESNO	60	10	limpieza	
14	PIERES	141	A	FENIX	50	8	limpieza	
15	PIERES	141	B	PINDO	40	9	limpieza	
16	PIERES	149		FRESNO	60	11	limpieza	
17	PIERES	150		FICUS	50	8	limpieza	
18	PIERES	153		FRESNO	60	12	limpieza	
19	PIERES	165		LIQUIDAMBAR	20	8	limpieza	
20	PIERES	166		FICUS	60	7	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
21	PIERES	170		FICUS	50	8	limpieza	
22	PIERES	171		FRESNO	60	9	limpieza	
23	PIERES	172		FICUS	35	8	limpieza	
24	PIERES	174		FRESNO	50	9	refaldado	
25	PIERES	174	LA	FRESNO	20	8	limpieza	
26	PIERES	191		LIQUIDAMBAR	30	10	eliminacion de interferencia	
27	PIERES	195		FRESNO	50	8	eliminacion de interferencia	
28	PIERES	195	LD	TILO	30	9	limpieza	
29	PIERES	196		FICUS	20	4	limpieza	
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	210		FRESNO	45	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	PIERES	211		ARCE	15	6	limpieza+refaldado	
3	PIERES	220		FRESNO	80	14	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
4	PIERES	229		FRESNO	70	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	PIERES	232		TILO	35	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
6	PIERES	242	E	FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	PIERES	242	LA	FICUS	30	4	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
8	PIERES	243		TILO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia deluminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
9	PIERES	264		TILO	30	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
10	PIERES	264	E	PALO BORRACHO	90	13	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
11	PIERES	283	E	FRESNO	45	8	limpieza+refaldado	
12	PIERES	283	LA2	FRESNO	50	11	limpieza+refaldado	
13	PIERES	286		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
14	PIERES	286	LA	NN	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 12/12/2024

Inspector: Ivan Szachlaj D.N.I.: 35945874

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	304	LA	FICUS	45	7	limpieza	
2	PIERES	304		OLIVO	15	5	limpieza	
3	PIERES	310		FICUS	40	9	eliminacion de interferencia	
4	PIERES	311		FRESNO	55	12	eliminacion de interferencia	
5	PIERES	312		FRESNO	70	13	eliminacion de interferencia	
6	PIERES	326		TILO	30	7	limpieza	
7	PIERES	334		LIGUSTRO	25	6	limpieza	
8	PIERES	342		FRESNO	30	11	balanceo	
9	PIERES	362		TILO	40	10	limpieza	
10	PIERES	367		ACER P.	35	12	refaldado+eliminacion de interferencia	
11	PIERES	372		FRESNO	40	8	eliminacion de interferencia	
12	PIERES	387		FRESNO	35	6	refaldado	
13	PIERES	391		ROSA ..	30	4	limpieza	
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	406		FRESNO	50	9	refaldado	
2	PIERES	418		TILO	35	11	limpieza	
3	PIERES	424		FICUS	100	13	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	PIERES	429		NO DETERMINADO	25	9	limpieza	
5	PIERES	434		FRESNO	30	10	refaldado	
6	PIERES	437		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
7	PIERES	439	LD	FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia	
8	PIERES	440		CRESPON	25	8	eliminacion de interferencia	
9	PIERES	448		LIGUSTRO	40	8	limpieza	
10	PIERES	457		CRESPON	20	8	limpieza	
11	PIERES	459		CRESPON	20	8	limpieza	
12	PIERES	469		CRESPON	20	8	limpieza	
13	PIERES	487	LA	PALTO	25	8	refaldado	
14	PIERES	490		FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia	
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 18/12/2024

Inspector: Antonio Paolucci D.N.I.: 29248692

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	506		FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	PIERES	510		TILO	40	9	limpieza+refaldado	
3	PIERES	516		TILO	15	6	limpieza+refaldado	
4	PIERES	517		FRESNO	40	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	PIERES	519		FRESNO	45	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	PIERES	523		LIGUSTRO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	528		FRESNO	20	6	limpieza	
8	PIERES	533		TILO	30	10	limpieza+refaldado	
9	PIERES	550	LA1	FRESNO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
10	PIERES	551		FRESNO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
11	PIERES	555		PALTO	20	9	limpieza+balanceo	
12	PIERES	560		LIGUSTRO	35	5	limpieza	
13	PIERES	566		LIMONERO	8	3	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	PIERES	569		TILO	30	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	PIERES	575		TILO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	PIERES	583		TILO	30	12	limpieza+refaldado	
17	PIERES	590		PINDO	20	6	limpieza	
18	PIERES	593		HIBISCUS	40	4	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	603		FRESNO	45	7	limpieza	
2	PIERES	608		MORERA	20	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
3	PIERES	614		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
4	PIERES	617		FICUS	90	11	eliminacion de interferencia de luminaria	
5	PIERES	635		ALAMO	30	10	limpieza	
6	PIERES	636	A	CRESPON	30	6	limpieza+refaldado	
7	PIERES	636	B	FRESNO	4	2	reduccion a cepa	
8	PIERES	646		FRESNO	30	8	balanceo+limpieza+refaldado	
9	PIERES	656		TILO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
10	PIERES	657		TILO	10	4	refaldado	
11	PIERES	659		CRESPON	7	3	limpieza	
12	PIERES	660		TILO	30	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
13	PIERES	663		TILO	30	10	balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	PIERES	670		FRESNO	40	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad +balanceo	
15	PIERES	673		PECAN	40	13	eliminacion de interferencia de luminaria	
16	PIERES	674		FRESNO	20	8	limpieza	
17	PIERES	682		FRESNO	35	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad +aclareo	
18	PIERES	689	E	FRESNO	45	10	limpieza	
19	PIERES	690	E	FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +limpieza	
20	PIERES	690	LA	FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	706		FRESNO	30	6	limpieza+refaldado	
2	PIERES	715	LD	FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
3	PIERES	719		CAQUI	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	PIERES	731		FRESNO	45	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	PIERES	735		FICUS	40	8	limpieza	
6	PIERES	736		FRESNO	40	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	738		FRESNO	25	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
8	PIERES	744		TILO	40	10	limpieza+refaldado	
9	PIERES	755		LIGUSTRO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	PIERES	769		TILO	35	7	limpieza	
11	PIERES	775		PLATANO	60	7	limpieza	
12	PIERES	781		FRESNO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	PIERES	789		FRESNO	45	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
14	PIERES	793		FRESNO	20	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	810	LD	FRESNO	48	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
2	PIERES	811		TILO	8	4	refaldado	
3	PIERES	815		FRESNO	60	13	eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza+refaldado	
4	PIERES	821		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	PIERES	827		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
6	PIERES	828		FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza	
7	PIERES	840		FRESNO	45	12	eliminacion de interferencia de propiedad +limpieza+refaldado	
8	PIERES	845		FRESNO	45	6	limpieza	
9	PIERES	846		FRESNO	50	12	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	PIERES	853		FRESNO	48	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	PIERES	853	LA	PINDO	25	6	limpieza	
12	PIERES	860		FRESNO	65	13	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
13	PIERES	868		FRESNO	60	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo	
14	PIERES	876	LA A	TILO	25	7	limpieza+balanceo	
15	PIERES	876	LA B	NERIUM	6	3	reduccion a cepa	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	912		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	PIERES	919	LD	FRESNO	40	9	limpieza	
3	PIERES	919		FRESNO	40	9	limpieza+balanceo+refaldado	
4	PIERES	920		TILO	40	8	limpieza+refaldado	
5	PIERES	927		LIQUIDAMBAR	20	6	limpieza+refaldado	
6	PIERES	929		TILO	25	6	limpieza+refaldado	
7	PIERES	935		TILO	30	8	limpieza+balanceo+refaldado	
8	PIERES	937		TILO	30	8	limpieza+refaldado	
9	PIERES	946		CRESPON	25	6	limpieza+refaldado	
10	PIERES	973	LA	ARBOL DE CIELO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	PIERES	973	LD	TILO	15	6	limpieza+refaldado	
12	PIERES	977		FICUS	25	6	limpieza+refaldado	
13	PIERES	979		PINDO	30	10	limpieza	
14	PIERES	979	FTE	PINDO	25	8	limpieza	
15	PIERES	998		FICUS	10	2	limpieza+refaldado	
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1008		ARCE	45	8	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia luminaria	
2	PIERES	1018		TILO	10	3	refaldado	
3	PIERES	1019		PALO BORRACHO	45	5	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	PIERES	1025	A	CRESPON	10	5	limpieza	
5	PIERES	1025	B	ADELFA	12	4	limpieza	
6	PIERES	1028		PINDO	30	6	limpieza+refaldado	
7	PIERES	1033		PLATANO	95	18	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza+balanceo+refaldado	
8	PIERES	1036		CRESPON	15	5	limpieza+refaldado	
9	PIERES	1046		LIGUSTRO	15	4	limpieza+refaldado	
10	PIERES	1052		LIGUSTRO	30	6	limpieza+refaldado	
11	PIERES	1063		PINDO	25	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
12	PIERES	1063	LA1	PINDO	35	11	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	PIERES	1066		TILO	45	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
14	PIERES	1074		FRESNO	45	11	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza+ refaldado	
15	PIERES	1078		LIGUSTRO	20	5	limpieza+aclareo	
16	PIERES	1078		TILO	50	12	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado +limpieza	
17	PIERES	1081		TILO	50	13	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
18	PIERES	1089	LA1	NISPERO	15	5	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+refaldado	
19	PIERES	1096		FRESNO	30	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1106		FRESNO	45	9	limpieza+balanceo	
2	PIERES	1107	LA1	JACARANDA	10	4	limpieza	
3	PIERES	1107	B	HIGUERA	12	2	limpieza	
4	PIERES	1110		FRESNO	45	10	limpieza	
5	PIERES	1115		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
6	PIERES	1115	LA	LIGUSTRO	15	5	limpieza	
7	PIERES	1120		FRESNO	35	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	PIERES	1126		FRESNO	40	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
9	PIERES	1129		TILO	10	3	limpieza	
10	PIERES	1135		FRESNO	40	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
11	PIERES	1165		FRESNO	40	8	limpieza+balanceo	
12	PIERES	1167		FRESNO	40	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	PIERES	1176		FRESNO	35	10	limpieza	
14	PIERES	1177		FRESNO	60	15	limpieza+balanceo	
15	PIERES	1189		PLATANO	60	15	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 19/12/2024

Inspector: Ramiro Cabral D.N.I.: 36293990

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1214	LD	BAHUINIA	15	5	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	PIERES	1240		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	PIERES	1243	LD	LIGUSTRO	30	7	limpieza+refaldado	
4	PIERES	1244		FICUS	30	5	limpieza	
5	PIERES	1252		PLATANO	25	6	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
6	PIERES	1265		LIGUSTRO	40	7	limpieza+refaldado	
7	PIERES	1269		BAHUINIA	10	6	limpieza+refaldado	
8	PIERES	1277		TILO	8	5	limpieza+refaldado	
9	PIERES	1280		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
10	PIERES	1296		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
11								
12								
13								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS



Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 20/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1320	LD2	FRESNO	20	8	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
2	PIERES	1320	LD1	TILO	10	4	refaldado	
3	PIERES	1322		FRESNO	35	13	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado+balanceo	
4	PIERES	1323	LD	FRESNO	20	6	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
5	PIERES	1332		FRESNO	20	10	balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	PIERES	1332	LA	FRESNO	30	10	balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	1341		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
8	PIERES	1361		FRESNO	30	9	balanceo	
9	PIERES	1371	LD	FICUS	20	4	refaldado	
10	PIERES	1371	LA	FICUS	30	4	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
11	PIERES	1374	LD	JACARANDA	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza ramas	
12	PIERES	1381		LAPACHO	10	4	estructura	
13	PIERES	1382		CRESPON	20	4	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1411	A	PARAISO	25	6	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
2	PIERES	1411	B	ACER B.	20	6	eliminacion de interferencia de luminaria	
3	PIERES	1417		JACARANDA	30	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
4	PIERES	1428		FRESNO	55	13	balanceo	
5	PIERES	1434		FRESNO	35	12	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
6	PIERES	1435		PALTO	20	7	refaldado	
7	PIERES	1446		FRESNO	20	7	refaldado	
8	PIERES	1467		LIGUSTRO	30	7	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
9	PIERES	1481		TILO	40	8	refaldado	
10	PIERES	1488		FRESNO	10	5	refaldado	
11	PIERES	1494		FRESNO	65	12	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+ balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1515	LD	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+ refaldado	
2	PIERES	1519		LIQUIDAMBAR	15	4	refaldado	
3	PIERES	1522	LD	LAPACHO	20	10	refaldado	
4	PIERES	1522	LA	FRESNO	25	6	eliminacion de interferencia de propiedad+ refaldado	
5	PIERES	1531		QUERCUS	30	9	eliminacion de interferencia de luminaria	
6	PIERES	1542	A	PARAISO	25	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	1542	B	CRESPON	10	5	eliminacion de interferencia de luminaria	
8	PIERES	1545		CRESPON	20	4	refaldado	
9	PIERES	1551	A	FRESNO	20	8	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	PIERES	1551	B	LIMONERO	20	3	refaldado	
11	PIERES	1563		BAHUINIA	20	5	eliminacion de interferencia de propiedad y luminria +refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	PIERES	1574		TILO	7	5	refaldado	
13	PIERES	1578		ACER B.	20	6	refaldado	
14	PIERES	1584		ACER B.	15	6	refaldado	
15	PIERES	1592		LIGUSTRO	60	4	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1612		TILO	10	5	refaldado	
2	PIERES	1617	LD	FRESNO	10	6	refaldado	
3	PIERES	1617	LA	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
4	PIERES	1625	LD	FICUS	40	7	eliminacion de interferencia de luminaria	
5	PIERES	1625	LA	JACARANDA	45	9	limpieza (tocones)	
6	PIERES	1646		TILO	40	9	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado	
7	PIERES	1652	LA A	TILO	30	10	refaldado	
8	PIERES	1652	LA B	FICUS	70	14	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+balanceo	
9	PIERES	1682	LD	FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
10	PIERES	1682	E	FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
11	PIERES	1685	E	PLATANO	70	16	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	PIERES	1685	LA	PLATANO	40	16	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
13	PIERES	1687		PLATANO	55	16	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
14	PIERES	1690		PARAISO	85	16	limpieza (ramas secas, tocon)	
15	PIERES	1691	LA	PLATANO	45	11	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 23/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1727	LD2	LIQUIDAMBAR	27	7	eliminacion de interferencia propiedad+limpieza+ refaldado	
2	PIERES	1727	LD1	LIQUIDAMBAR	31	8	eliminacion de interferencia propiedad+limpieza+ refaldado	
3	PIERES	1727	E	LIQUIDAMBAR	28	10	eliminacion de interferencia propiedad y luminaria +limpieza+refaldado	
4	PIERES	1727	LA1	LIQUIDAMBAR	32	12	eliminacion de interferencia propiedad+limpieza+ refaldado	
5	PIERES	1740	LD1	FRESNO	31	11	limpieza+balanceo+e liminacion de interferencia de propiedad	
6	PIERES	1740	E	FRESNO	35	9	limpieza+balanceo	
7	PIERES	1740	LA1	FRESNO	30	10	limpieza+balanceo+e liminacion de interferencia de propiedad	
8	PIERES	1740	LA2	FRESNO	26	9	limpieza+balanceo	
9	PIERES	1740	LA3	FRESNO	24	9	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	PIERES	1740	LA4	FRESNO	30	9	limpieza+refaldado+ balanceo+eliminacio n de interferencia de luminaria	
11	PIERES	1769	E	TILO	29	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
12	PIERES	1769	LA1	TILO	21	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
13	PIERES	1769	LA2	FRESNO	24	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balanceo	
14	PIERES	1775		TILO	29	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
15	PIERES	1779		PARAISO	35	7	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1805		FRESNO	35	8	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+refaldado+ limpieza	
2	PIERES	1825		TILO	45	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad	
3	PIERES	1827		TILO	35	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	PIERES	1845		JACARANDA	38	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad +balanceo	
5	PIERES	1869		FRESNO	36	10	limpieza	
6	PIERES	1871	E	FRESNO	29	7	limpieza+balanceo+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	1871	LA	FRESNO	32	8	balanceo+limpieza+refaldado	
8	PIERES	1892	E	FRESNO	36	12	limpieza+balanceo+refaldado+aclareo	
9	PIERES	1892	LA	FRESNO	37	11	limpieza+balanceo+refaldado	
10								
11								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: Lopretto

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina __/ Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina __/ **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 **/ 31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina __/ Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	PIERES	1929		FRESNO	28	9	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	PIERES	1937		FRESNO	29	8	limpieza+balanceo+refaldado	
3	PIERES	1957	FTE E	FRESNO	34	12	limpieza+refaldado+balanceo	
4	PIERES	1971	FTE E	FRESNO	34	9	limpieza+refaldado+balanceo	
5	PIERES	1995	E	FICUS	18	5	limpieza+refaldado	
6	PIERES	1995	LA1	FRESNO	36	7	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
7	PIERES	1995	FTE E	FRESNO	38	7	limpieza+balanceo	
8	PIERES	1995	FTE LA	FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado+balanceo	
9	PIERES	1995	LA2	FRESNO	29	7	eliminacion de interferencia de luminaria +limpieza+balanceo	
10								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / Paulina Lopretto D.N.I.: 34674659 / 31624026

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 26/12/2024

Inspector: Néstor Lencina / **Paulina Lopretto** D.N.I.: 34674659 / **31624026**

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	3640		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
2	SAN PEDRO	3642		FICUS	75	10	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
3	SAN PEDRO	3643		TILO	45	11	balanceo	
4	SAN PEDRO	3654		FICUS	50	7	refaldado	
5	SAN PEDRO	3665		FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad	
6	SAN PEDRO	3674	LD	PINDO	25	9	ramas secas	
7	SAN PEDRO	3677		FICUS	25	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	SAN PEDRO	3687		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de propiedad	
9	SAN PEDRO	3692	E	FRESNO	30	10	refaldado	
10								
11								
12								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	3710		PINDO	30	9	ramas secas	
2	SAN PEDRO	3712		FRESNO	30	8	refaldado	
3	SAN PEDRO	3719		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo calle +refaldado	
4	SAN PEDRO	3719	LD	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad+ramas secas	
5	SAN PEDRO	3749		FRESNO	45	9	refaldado	
6	SAN PEDRO	3750		FRESNO	20	7	refaldado	
7	SAN PEDRO	3755		PLATANO	25	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
8	SAN PEDRO	3779		FRESNO	45	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
9	SAN PEDRO	3792	LA2	FRESNO	25	8	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
10	SAN PEDRO	3792	E	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
11	SAN PEDRO	3795	LA	FRESNO	30	8	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	3814		FRESNO	20	7	limpieza	
2	SAN PEDRO	3816		FRESNO	25	8	limpieza	
3	SAN PEDRO	3819	LD1	FRESNO	30	10	limpieza	
4	SAN PEDRO	3819	LD3	FRESNO	25	8	limpieza	
5	SAN PEDRO	3820		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balanceo	
6	SAN PEDRO	3828		FRESNO	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
7	SAN PEDRO	3830		FRESNO	35	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
8	SAN PEDRO	3838		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado	
9	SAN PEDRO	3842		FRESNO	70	13	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
10	SAN PEDRO	3865		FICUS	40	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
11	SAN PEDRO	3867		FRESNO	80	13	limpieza+balanceo+refaldado	
12	SAN PEDRO	3871		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
13	SAN PEDRO	3874		PLATANO	95	20	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
14	SAN PEDRO	3877		FRESNO	60	15	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
15	SAN PEDRO	3883		FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
16	SAN PEDRO	3886		FRESNO	55	12	limpieza+refaldado	
17	SAN PEDRO	3899		FRESNO	60	10	limpieza+balanceo+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	3903		FRESNO	55	9	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +refaldado	
2	SAN PEDRO	3904		FRESNO	30	6	refaldado	
3	SAN PEDRO	3909		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia de luminaria	
4	SAN PEDRO	3918		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad +refaldado+ balanceo	
5	SAN PEDRO	3920		JACARANDA	10	7	balanceo	
6	SAN PEDRO	3925		FRESNO	35	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+ balanceo	
7	SAN PEDRO	3939	E	PLATANO	15	8	refaldado	
8	SAN PEDRO	3939	LA	FRESNO	20	13	eliminacion de interferencia de luminaria +refaldado	
9	SAN PEDRO	3940	E	FRESNO	40	11	eliminacion de interferencia de propiedad	
10	SAN PEDRO	3940	LA	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad	
11	SAN PEDRO	3946	A	LIQUIDAMBAR	45	12	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	SAN PEDRO	3958	LA	PLATANO	90	18	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
13	SAN PEDRO	3958	E	PLATANO	75	16	eliminacion de interferencia de luminaria	
14	SAN PEDRO	3960		OLMO	60	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +refaldado	
15	SAN PEDRO	3977		LIGUSTRO	20	6	refaldado	
16	SAN PEDRO	3980		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
17	SAN PEDRO	3983	A	FICUS	25	9	eliminacion de interferrencia de propiedad	
18	SAN PEDRO	3983	B	NISPERO	7	4	reduccion a cepa	
19	SAN PEDRO	3983	C	FICUS	20	7	refaldado	
20	SAN PEDRO	3983	D	FICUS	20	8	refaldado	
21	SAN PEDRO	3995		FRESNO	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas D.N.I.: 37281193 / 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4000	A	FRESNO	25	7	eliminacion de interferrencia de propiedad	
2	SAN PEDRO	4000	B	MORA	10	3	reduccion a cepa	
3	SAN PEDRO	4005	/09	FRESNO	30	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
4	SAN PEDRO	4018		FRESNO	30	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
5	SAN PEDRO	4018	LD	FRESNO	25	7	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
6	SAN PEDRO	4024		FICUS	100	9	limpieza+refaldado	
7	SAN PEDRO	4025		FRESNO	60	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
8	SAN PEDRO	4033		CALLISTEMON	20	8	limpieza+refaldado	
9	SAN PEDRO	4037		FRESNO	45	8	limpieza+refaldado	
10	SAN PEDRO	4071		LIGUSTRO	40	7	limpieza+refaldado	
11	SAN PEDRO	4074		FICUS	15	5	limpieza+refaldado	
12	SAN PEDRO	4075		FRESNO	25	10	limpieza+balanceo	
13	SAN PEDRO	4082		FRESNO	35	10	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas D.N.I.: 37281193 / 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	SAN PEDRO	4082	LA	FRESNO	30	10	limpieza+refaldado	
15	SAN PEDRO	4083		FRESNO	30	10	limpieza+refaldado	
16	SAN PEDRO	4092	LA	PLATANO	40	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+balanceo	
17	SAN PEDRO	4095		FRESNO	30	8	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas D.N.I.: 37281193 / 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Valeria Salas D.N.I.: 37281193 / 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4408	E	ACER N.	35	8	eliminacion de interfrencia de propiedad+ refaldado	
2	SAN PEDRO	4408	LD	FRESNO	25	7	refaldado+balanceo	
3	SAN PEDRO	4415		FRESNO	25	7	eliminacion de interferencia de luminaria	
4	SAN PEDRO	4426		TILO	50	9	eliminacion de interfrencia de propiedad+ refaldado	
5	SAN PEDRO	4452		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad+balanceo	
6	SAN PEDRO	4457	LA2	FRESNO	35	12	eliminacion de interfrencia de propiedad+ramas secas	
7	SAN PEDRO	4457	E	FRESNO	35	10	eliminacion de interferrencia de propiedad	
8	SAN PEDRO	4457	E	FRESNO	30	10	eliminacion de interferrencia de propiedad+refaldado	
9	SAN PEDRO	4457	LD	FRESNO	25	8	eliminacion de interferrencia +balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	SAN PEDRO	4458		FRESNO	40	8	ramas secas	
11	SAN PEDRO	4462	LA2	FRESNO	35	8	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
12	SAN PEDRO	4477		FRESNO	45	9	eliminacion de interfrencia de propiedad+ balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4512	LA	CRESPON	21	8	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
2	SAN PEDRO	4512	LD1	FRESNO	55	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
3	SAN PEDRO	4512	LD2	FRESNO	15	4	limpieza+refaldado	
4	SAN PEDRO	4526		ARCE	10	6	limpieza+refaldado	
5	SAN PEDRO	4529		FRESNO	55	10	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
6	SAN PEDRO	4529		TILO	50	9	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
7	SAN PEDRO	4536		FRESNO	65	9	limpieza+balanceo	
8	SAN PEDRO	4541		FRESNO	10	4	limpieza+refaldado	
9	SAN PEDRO	4542		FRESNO	40	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	SAN PEDRO	4556		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria y propiedad	
11	SAN PEDRO	4558	LA	LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Planilla de Poda por Corredores

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	SAN PEDRO	4558	EX	FRESNO	50	9	limpieza+eliminacion de interferencia de luminaria	
13	SAN PEDRO	4559		FRESNO	60	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
14	SAN PEDRO	4572		FRESNO	30	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	SAN PEDRO	4574		FRESNO	50	9	limpieza+balanceo+refaldado	
16	SAN PEDRO	4581	A	MORA	60	8	limpieza+balanceo+refaldado+aclareo	
17	SAN PEDRO	4581	B	FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
18	SAN PEDRO	4581	C	FRESNO	5	2	limpieza	
19	SAN PEDRO	4589		FRESNO	45	12	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria	
20	SAN PEDRO	4592	LD	FRESNO	35	8	limpieza+refaldado	
21	SAN PEDRO	4592	EX	FRESNO	40	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de luminaria +balanceo	
22	SAN PEDRO	4592	LA	FRESNO	36	8	limpieza+refaldado	
23	SAN PEDRO	4597		LIGUSTRO	20	6	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez D.N.I.: 37281193 / 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4608	E	LIGUSTRO	20	6	ramas secas	
2	SAN PEDRO	4608	LD	LIGUSTRO	20	3	refaldado	
3	SAN PEDRO	4610	E	LIGUSTRO	35	9	limpieza+refaldado	
4	SAN PEDRO	4610	LA2	LIGUSTRO	15	4	balanceo	
5	SAN PEDRO	4613	LD	FRESNO	65	14	balanceo+refaldado+ eliminacion de interferencia de luminaria	
6	SAN PEDRO	4615		FRESNO	40	8	limpieza ramas secas	
7	SAN PEDRO	4623		JACARANDA	20	5	eliminacion de interferencia de propiedad	
8	SAN PEDRO	4630		FRESNO	45	9	refaldado+eliminacio n de interferencia de luminaria	
9	SAN PEDRO	4632		FRESNO	40	8	balanceo	
10	SAN PEDRO	4634		FRESNO	45	8	balanceo+eliminacio n de interferencia de propiedad	
11	SAN PEDRO	4647		FRESNO	45	7	balanceo	
12	SAN PEDRO	4655		FRESNO	40	9	balanceo+eliminacio n de interferencia+refalda do	
13	SAN PEDRO	4658		FRESNO	55	10	balanceo+eliminacio n de interferencia de propiedad y luminaria	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez D.N.I.: 37281193 / 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	SAN PEDRO	4665		TILO	40	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
15	SAN PEDRO	4672		FRESNO	30	8	limpieza+aclareo	
16	SAN PEDRO	4684		LIGUSTRO	25	8	refaldado	
17	SAN PEDRO	4687		FRESNO	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
18	SAN PEDRO	4692		FICUS	50	9	refaldado	
19	SAN PEDRO	4692		FRESNO	15	8	refaldado	
20	SAN PEDRO	4692		TILO	20	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
21	SAN PEDRO	4693	LA2	LIGUSTRO	30	3	limpieza	
22	SAN PEDRO	4693	LA2	LIGUSTRO	25	3	limpieza+refaldado	
23	SAN PEDRO	4693	E	LIGUSTRO	25	6	balanceo	
24	SAN PEDRO	4693	LD	FRESNO	30	9	eliminacion de interferencia+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez D.N.I.: 37281193 / 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 02/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Martin Gutierrez D.N.I.: 37281193 / 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4706		FRESNO	40	8	limpieza+refaldado	
2	SAN PEDRO	4707		FRESNO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	SAN PEDRO	4716		FRESNO	35	7	limpieza+refaldado	
4	SAN PEDRO	4717		FRESNO	30	9	limpieza+refaldado	
5	SAN PEDRO	4722		TILO	40	8	limpieza+refaldado	
6	SAN PEDRO	4725		FRESNO	35	6	limpieza+refaldado	
7	SAN PEDRO	4734		FRESNO	60	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
8	SAN PEDRO	4735		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
9	SAN PEDRO	4752		FRESNO	40	8	limpieza	
10	SAN PEDRO	4753		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
11	SAN PEDRO	4758		FRESNO	40	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
12	SAN PEDRO	4772		ARAUCARIA	20	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
13	SAN PEDRO	4773		LIGUSTRO	10	3	limpieza+estructura	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	SAN PEDRO	4779		FRESNO	45	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	SAN PEDRO	4782		FRESNO	30	7	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
16	SAN PEDRO	4783		FRESNO	50	12	limpieza+eliminacion de interferencia de luz	
17	SAN PEDRO	4789		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balanceo	
18	SAN PEDRO	4795		FRESNO	60	8	limpieza+refaldado+balanceo	
19	SAN PEDRO	4796	LD	FRESNO	48	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
20	SAN PEDRO	4797		FRESNO	40	6	limpieza+refaldado+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4800	LA1	FRESNO	50	9	eliminacion de interferencia	
2	SAN PEDRO	4800	LA2	FICUS	35	8	eliminacion de interferencia	
3	SAN PEDRO	4804		TILO	25	9	refaldado	
4	SAN PEDRO	4811		FRESNO	55	12	refaldado	
5	SAN PEDRO	4816	E	FRESNO	50	9	refaldado	
6	SAN PEDRO	4816	LA	FRESNO	50	10	refaldado	
7	SAN PEDRO	4817		FRESNO	55	9	refaldado	
8	SAN PEDRO	4824	LA	FRESNO	40	12	refaldado+eliminacion de interferencia	
9	SAN PEDRO	4824	E	FRESNO	50	12	refaldado	
10	SAN PEDRO	4827		FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia	
11	SAN PEDRO	4827	LD	LIGUSTRO	20	3	limpieza	
12	SAN PEDRO	4830		TILO	35	10	refaldado	
13	SAN PEDRO	4831	LA	FRESNO	10	8	balanceo	
14	SAN PEDRO	4833		FRESNO	35	8	balanceo	
15	SAN PEDRO	4839		FRESNO	75	14	eliminacion de interferencia	
16	SAN PEDRO	4842	B	LAPACHO	10	1,5	limpieza	
17	SAN PEDRO	4842	C	PINDO	10	5	limpieza	
18	SAN PEDRO	4848		FRESNO	55	12	refaldado	
19	SAN PEDRO	4855		FRESNO	40	9	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
20	SAN PEDRO	4859		FRESNO	50	12	refaldado+eliminacion de interferencia	
21	SAN PEDRO	4862		FRESNO	50	12	refaldado	
22	SAN PEDRO	4865		FRESNO	45	9		
23	SAN PEDRO	4868	A	FRESNO	50	12	eliminacion de interferencia +limpieza	
24	SAN PEDRO	4868	C	FENIX	20	2	limpieza	
25	SAN PEDRO	4868	B	NISPERO	10	4	refaldado	
26	SAN PEDRO	4872		FRESNO	55	12	limpieza+refaldado	
27	SAN PEDRO	4873	LD	FRESNO	35	9	refaldado	
28	SAN PEDRO	4873	E	FRESNO	20	9	eliminacion de interferencia +limpieza	
29	SAN PEDRO	4881		FRESNO	50	9	eliminacion de interferencia	
30	SAN PEDRO	4884		FRESNO	35	9	balanceo	
31	SAN PEDRO	4887		FRESNO	50	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
32	SAN PEDRO	4896	LA	FRESNO	75	12	refaldado	
33	SAN PEDRO	4896		FRESNO	75	12	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	4919		FRESNO	45	11	limpieza	
2	SAN PEDRO	4922		FRESNO	50	10	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad	
3	SAN PEDRO	4950		FRESNO	25	10	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
4	SAN PEDRO	4951		FRESNO	45	12	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
5	SAN PEDRO	4955		CRESPON	20	5	limpieza+refaldado+ eliminacion de interferencia de prpiedad+balanceo	
6	SAN PEDRO	4964	LD	FRESNO	40	9	limpieza+refaldado	
7	SAN PEDRO	4964		FRESNO	65	12	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
8	SAN PEDRO	4973		BAHUINIA	15	8	limpieza	
9	SAN PEDRO	4984	LD	FRESNO	20	8	refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
10	SAN PEDRO	4989		FRESNO	65	11	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +refaldado	
11	SAN PEDRO	4989	LD	BAHUINIA	20	8	limpieza+refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	5014		PLATANO	110	20	eliminacion de interferencia +refaldado	
2	SAN PEDRO	5018		FRESNO	45	9	refaldado	
3	SAN PEDRO	5063		MORERA	45	9	balanceo+refaldado	
4	SAN PEDRO	5070	LA	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
5	SAN PEDRO	5070	E	FRESNO	30	9	refaldado	
6	SAN PEDRO	5080	LA2	FRESNO	30	4	refaldado	
7	SAN PEDRO	5080	LA	FRESNO	40	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
8	SAN PEDRO	5095		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
9								
10								
11								
12								
13								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	5109		PLATANO	140	20	eliminacion de interferencia +refaldado	
2	SAN PEDRO	5136		PLATANO	55	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
3	SAN PEDRO	5152		ROBINIA	30	8	limpieza+refaldado	
4	SAN PEDRO	5171	E	PLATANO	90	18	limpieza+eliminacion de interferencia	
5	SAN PEDRO	5171	LD	PLATANO	90	18	eliminacion de interferencia	
6	SAN PEDRO	5171	LD2	FRESNO	30	10	eliminacion de interferencia	
7	SAN PEDRO	5175		FRESNO	30	9	limpieza+eliminacion de interferencia	
8	SAN PEDRO	5179		PLATANO	80	19	refaldado	
9	SAN PEDRO	5180		PLATANO	85	20	refaldado	
10	SAN PEDRO	5183		PLATANO	70	19	refaldado	
11	SAN PEDRO	5185	LA	PLATANO	60	16	refaldado+eliminacion de interferencia	
12	SAN PEDRO	5198		ROSA CHINA	30	8	refaldado	
13								
14								
15								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	5208	LA A	LIGUSTRO	60	8	limpieza+refaldado	
2	SAN PEDRO	5208	LA B	NN	20	4	limpieza+refaldado	
3	SAN PEDRO	5227	LD	PLATANO	35	15	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
4	SAN PEDRO	5227		PLATANO	35	15	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
5	SAN PEDRO	5229		IBIRA PITA	15	6	limpieza+refaldado	
6	SAN PEDRO	5237		FRESNO	25	8	limpieza+refaldado+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria	
7	SAN PEDRO	5244		IBIRA PITA	15	5	limpieza+refaldado	
8	SAN PEDRO	5268		PLATANO	40	11	limpieza+refaldado	
9	SAN PEDRO	5273		PLATANO	50	18	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
10	SAN PEDRO	5280		FRESNO	35	8	limpieza+eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria+balanceo	
11	SAN PEDRO	5292		TILO	30	8	limpieza	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

VALERIA SALAS

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Valeria Salas D.N.I.: 32738663

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SAN PEDRO	5302		PLATANO	75	18	refaldado+eliminacion de interferencia	
2	SAN PEDRO	5311	E	PLATANO	65	14	refaldado	
3	SAN PEDRO	5311	LA	PLATANO	95	16	limpieza	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 29/11/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SARAVIA	2221		LIGUSTRO	20	4	refaldado	
2	SARAVIA	2230		CRESPON	20	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
3	SARAVIA	2231		LIGUSTRO	30	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
4	SARAVIA	2232		CRESPON	15	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
5	SARAVIA	2236		CRESPON	10	4	eliminacion de interferencia de propiedad	
6	SARAVIA	2237		CRESPON	15	6	eliminacion de interferencia de propiedad	
7	SARAVIA	2238		LIGUSTRO	14	4	limpieza	
8	SARAVIA	2239		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
9	SARAVIA	2243		FRESNO	41	9	limpieza	
10	SARAVIA	2251		LIGUSTRO	15	6	eliminacion de interferencia de luminaria	
11	SARAVIA	2254		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
12	SARAVIA	2255		TILO	35	8	balanceo	
13	SARAVIA	2260		LIGUSTRO	7	4	limpieza+ramas secas	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	SARAVIA	2278		LIGUSTRO	5	3	limpieza	
15	SARAVIA	2279		LIGUSTRO	20	5	limpieza+ramas secas	
16	SARAVIA	2280		LIGUSTRO	12	4	limpieza	
17	SARAVIA	2284		LIGUSTRO	15	4	limpieza	
18	SARAVIA	2285		MANDARINA	10	4	eliminacion de interferencia de propiedad	
19	SARAVIA	2286		LIGUSTRO	18	4	limpieza	
20	SARAVIA	2292		FRESNO	32	5	limpieza	
21	SARAVIA	2295		MORA	40	6	refaldado	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SARAVIA	2312	LD	LIGUSTRO	15	6	limpieza+ramas secas	
2	SARAVIA	2312	E	LIGUSTRO	10	4	refaldado	
3	SARAVIA	2312	LA	ANACAHUITA	10	4	refaldado	
4	SARAVIA	2318		FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo +refaldado	
5	SARAVIA	2330		LIGUSTRO	12	5	limpieza	
6	SARAVIA	2335		FRESNO	30	6	balanceo+eliminacion de interferencia de luminaria	
7	SARAVIA	2358	LD	LIGUSTRO	12	5	limpieza	
8	SARAVIA	2358	E	FRESNO	48	10	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza+ balanceo+refaldado	
9	SARAVIA	2358	LA	FRESNO	43	10	eliminacion de interferencia de propiedad y luminaria +balanceo+limpieza+refaldado	
10	SARAVIA	2384		FRESNO	36	7	eliminacion de interferencia de propiedad+limpieza	
11	SARAVIA	2385	LD2	FRESNO	40	12	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
12	SARAVIA	2385	LD1	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia de propiedad+balanceo	
13	SARAVIA	2390		FRESNO	55	11	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
14	SARAVIA	2390	LA	FRESNO	42	12	limpieza+balanceo+eliminacion de interferencia de propiedad	
15	SARAVIA	2393		FRESNO	45	9	eliminacion de interferencia de propiedad+refaldado	
16	SARAVIA	2395		LIGUSTRO	10	4	limpieza+balanceo	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto / Néstor Lencina D.N.I.: 37281193 / 34674659

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	SARAVIA	2414		FICUS	50	9	eliminacion de interferencia	
2	SARAVIA	2415	LD	FICUS	65	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
3	SARAVIA	2418		FRESNO	30	12	refaldado	
4	SARAVIA	2426		FRESNO	60	12	eliminacion de interferencia +refaldado	
5	SARAVIA	2430		LIGUSTRO	10	3	refaldado	
6	SARAVIA	2430	LA	FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia	
7	SARAVIA	2437		FRESNO	30	7	eliminacion de interferencia +refaldado	
8	SARAVIA	2437	LA	CRESPON	20	9	eliminacion de interferencia +refaldado	
9	SARAVIA	2443		ACER N.	20	4	refaldado	
10	SARAVIA	2447	LA	CRESPON	20	8	eliminacion de interferencia +refaldado	
11	SARAVIA	2447		FRESNO	35	12	refaldado+eliminacion de interferencia +balanceo	
12	SARAVIA	2453		MORA	10	4	refaldado	
13	SARAVIA	2453	FTE	ACER N.	35	8	refaldado+eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
14	SARAVIA	2453		FRESNO	35	9	eliminacion de interferencia +balanceo	
15	SARAVIA	2457	FTE	FRESNO	60	14	refaldado+eliminacion de interferencia	
16	SARAVIA	2460		PALTO	20	8	eliminacion de interferencia	
17	SARAVIA	2463		LIGUSTRO	10	4	refaldado	
18	SARAVIA	2465		TEVETHIA	10	3	refaldado	
19	SARAVIA	2477		LIGUSTRO	15	4	refaldado	
20	SARAVIA	2480		LIGUSTRO	25	8	balanceo	
21	SARAVIA	2481		CRESPON	15	4	refaldado	
22	SARAVIA	2486		FRESNO	40	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
23	SARAVIA	2486	LA	FRESNO	50	12	eliminacion de interferencia +balanceo	
24	SARAVIA	2487		CITRUS	30	3	limpieza+refaldado	
25	SARAVIA	2491		LIGUSTRO	25	7	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VENTURA BOSCH	6304	E	PLATANO	45	9	eliminacion de interferencia	
2	VENTURA BOSCH	6304	LA	PLATANO	55	11	refaldado	
3	VENTURA BOSCH	6311	LD	PLATANO	60	11	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	VENTURA BOSCH	6320		MORERA	5	3	refaldado	
5	VENTURA BOSCH	6326		PINDO	30	9	limpieza	
6	VENTURA BOSCH	6326		FALSO CAFETO	5	3	refaldado	
7	VENTURA BOSCH	6329		PLATANO	100	20	refaldado	
8	VENTURA BOSCH	6337		PLATANO	70	14	refaldado	
9	VENTURA BOSCH	6345		PLATANO	65	19	refaldado+eliminacion de interferencia	
10	VENTURA BOSCH	6368		PLATANO	65	19	refaldado+eliminacion de interferencia	
11	VENTURA BOSCH	6375		PLATANO	50	19	refaldado+eliminacion de interferencia	
12								
13								
14								
15								
16								
17								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	VENTURA BOSCH	6405		PLATANO	85	20	refaldado+eliminacion de interferencia	
2	VENTURA BOSCH	6408		PLATANO	60	20	refaldado+eliminacion de interferencia	
3	VENTURA BOSCH	6411		PLATANO	75	20	refaldado+eliminacion de interferencia	
4	VENTURA BOSCH	6426		PLATANO	65	20	refaldado+eliminacion de interferencia	
5	VENTURA BOSCH	6440		FRESNO	50	10	eliminacion de interferencia	
6	VENTURA BOSCH	6443		ARALIA	10	3	eliminacion de interferencia	
7	VENTURA BOSCH	6451		PLATANO	70	20	eliminacion de interferencia de luminaria	
8	VENTURA BOSCH	6466		PINDO	30	9	limpieza	
9	VENTURA BOSCH	6472		PLATANO	65	20	aclareo	
10	VENTURA BOSCH	6475		TILO	35	9	refaldado+eliminacion de interferencia	
11	VENTURA BOSCH	6477		PLATANO	50	20	eliminacion de interferencia	
12	VENTURA BOSCH	6480		PLATANO	65	20	refaldado	
13	VENTURA BOSCH	6485		PINDO	30	9	limpieza	
14	VENTURA BOSCH	6489		PLATANO	65	20	refaldado+eliminacion de interferencia	
15	VENTURA BOSCH	6492		PLATANO	65	20	aclareo	
16	VENTURA BOSCH	6495		PLATANO	70	20	eliminacion de interferencia	

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma:

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

ANTES



DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 17/12/2024

Inspector: Martin Gutierrez D.N.I.: 33442864

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

N°	Calle	Chapa	Ref.	Especie (Nombre científico)	D.A.P (cm)	Altura (m)	Intervención - Tipo de poda	Observaciones
1	ZUVIRIA	4135		FICUS	40	10	eliminacion de interferencia de propiedad+aclareo	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

PRESTACIONES

- **EXTR.** EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES SECOS - NO APTOS - C/RIE
- **L.** LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
- **EI.** INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEM
- **BC.** BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
- **RD.** REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS
- **E.** ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
- **A.** ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
- **RF.** REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
- **RT.** RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

Firma: _____

Buenos Aires Ciudad

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

ANTES

DESPUÉS

Planilla de Poda por Corredores

Empresa: VERDE INTEGRAL/URBASER Fecha: 03/12/2024

Inspector: Paola Sacilotto D.N.I.: 37281193

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- **Seguridad**: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- **Situación**: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- **Regulación**: consiste en formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.