

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez Nº: 3054 Ref: LA
Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 8.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez

Nº: 3054

Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez

Nº: 3124

Ref: LA

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez Nº: 3124 Ref: LD
Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez Nº: 3124 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez

Nº: 3181

Ref: LD

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez

Nº: 3165

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez Nº: 3267 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

sin observaciones

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez

Nº: 4495

Ref:

Especie: Cinnamomum camphora

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Roque Pérez Nº: 4531 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Quintana Nº: 4531 Ref:

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Quintana Nº: 4675 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Quintana Nº: 4430 Ref: LD
Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Quintana Nº: 4430 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Moldes Nº: 4075 Ref: LA
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Moldes Nº: 4075 Ref: LD
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Correa Nº: 4127 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Correa Nº: 3138 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☒ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Correa Nº: 3350 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Correa Nº: 3365 Ref:

Especie: Liquidambar styraciflua

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ibero Nº: 5900 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 75.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: ceretti

Nº: 3391

Ref:

Especie: Washingtonia filifera

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 5.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Claudia Lorena Aquino



26010803

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Cabezón Nº: 2220 Ref:

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Cabezón Nº: 2214 Ref:

Especie: Pittosporum tobira

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 5.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Se realizó la tala del ejemplar debido a que estaba en una plantera sobreocupada. La especie del ejemplar corresponde a *Vacchelia cavens* pero el sistema no lo reconoce.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Burela Nº: 3034 Ref:

Especie: Phoenix canariensis

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Albarelos

Nº: 2811

Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 4469 Ref: LD
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 4509 Ref: Esquina Machaín
Especie: Persea americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 4469 Ref: LA-
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 3044 Ref: LA2.
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 4445 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 3379 Ref: LA.
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo 3357 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 3685 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 3379 Ref:

Especie: Liquidambar styraciflua

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 10.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ramallo Nº: 3518 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Combatientes de Malvinas Nº: 3721 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 4194 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☒ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mendoza Nº: 4288 Ref:

Especie: Acer saccharinum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 8.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mariscal Antonio José de Sucre Nº: 4350 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Se despejo la interferencia con la propiedad y la luminaria. Tambien, se realizo la tala de un cactus el cual compartía plantera con el ejemplar.



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mariscal Antonio José de Sucre

Nº: 4356

Ref:

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Se procedió a la tala del ejemplar que compartía plantera con un ejemplar de Ciprés.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Combatientes de Malvinas Nº: 3715 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	X
Descortezamiento:		Chorreados:	
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Fallo el registro fotográfico con la foto del despues.



Foto ANTES:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2823 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2809 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2785 Ref: LD2
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2757 Ref: LD1
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2702 Ref: LA2
Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2785 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pico Nº: 2982 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mariano Acha Nº: 4025 Ref: LA1
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mariano Acha Nº: 4025 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Machaín Nº: 4886 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 17.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4044 Ref: LD
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4044 Ref: LA
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: García Del Río Av.

Nº: 3000

Ref:

Especie: Handroanthus albus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: García Del Río Av. Nº: 3000 Ref: LA
Especie: Handroanthus albus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 20.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 3766 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo



95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4759 Ref: LD
Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4759 Ref: LA
Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4238 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Cramer Nº: 4759 Ref:

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516