

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Achega Nº: 3078 Ref:

Especie: Styphnolobium japonicum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Agustín Álvarez

Nº: 4985

Ref:

Especie: Salix babylonica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Agustín Álvarez

Nº: 5107

Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Aizpurua Nº: 3012 Ref:

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Aizpurua 3012 antes

Foto después: Fallo registro fotográfico

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Altolaguirre

Nº: 2572LA

Ref: LA

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☒	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar con dos ramas de gran porte quebradas y apoyada una sobre la otra. Se saca el riesgo.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Andonaegui Nº: 3374 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 15.00 DAP (cm): 85.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Andonaegui Nº: 3378 Ref:

Especie: Ficus elastica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 95.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Andonaegui Nº: 2678 Ref:

Especie: Tecoma stans

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☒ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.


OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Andonaegui

Nº: 3172

Ref:

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 15.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

se eliminaron ramas que tocaban propiedad aledaña y ramas bajas en invasión a propiedad.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: arias Nº: 3189 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: arias Nº: 3433 Ref:

Especie: Lagerstroemia indica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av Olazabal Nº: 4355 Ref:

Especie: Tecoma stans

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Congreso

Nº: 3411

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Monroe

Nº: 4150

Ref:

Especie: Celtis occidentalis

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Mosconi

Nº: 2210

Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Mosconi Nº: 2253 Ref:

Especie: Spp. (Palmera)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

En Av. Mosconi 2253 LD1, se pudo otro ejemplar de Palmera con DAP de 30 cm y altura de 10 m. También, se realizó poda de limpieza.



Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Mosconi Nº: 3093 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Nazca

Nº: 5320

Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:	☒		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☒	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Olazábal

Nº: 4356

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Olazabal

Nº: 4290

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar con varias ramas quebradas y secas desprendidas

Alan Van Derbeken

37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Olazabal

Nº: 4290

Ref: LA

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3033 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 21.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3037 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3073 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3105 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3115 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 21.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Salvador María del Carril Nº: 3115 Ref: LA
Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 7.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Poda de tala. Ejemplar compartiendo plantera con otro ya establecido. Además, interfería en el descenso y ascenso vehicular


Alan Van Derbeken

37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Triunvirato

Nº: 5623

Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Triunvirato Nº: 5635 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Balbin, Ricardo, Dr. Av. Nº: 3126 Ref:

Especie: acer buergerianum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☒ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bauness Nº: 2302 Ref:

Especie: Bougainvillea sp. (Santa Rita)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☒ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bazurco Nº: 2596 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Besares Nº: 4565 Ref: LD.
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 60.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Francisca Castillo Mayo



95532516

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Besares Nº: 4565 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Francisca Castillo Mayo



95532516

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Besares Nº: 4590 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Francisca Castillo Mayo



95532516

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 3831

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada Nº: 3835 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 3857

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Se podaron ramas muy bajas y se hizo refaldado. No se pudo balancear, tiene mucho follaje y ramas que invaden de un diámetro no apropiado para sacar en esta época.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 4805

Ref: LD

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 4805

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 21.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☒ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 4812

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Blanco Encalada

Nº: 4823

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 21.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bolivia Nº: 5243 Ref:

Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bolivia Nº: 5287 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bucarelli Nº: 1835 Ref:

Especie: Grevillea robusta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bucarelli Nº: 2170 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bucarelli Nº: 2170 Ref: LD1
Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bucarelli Nº: 3501 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bucarelli Nº: 3539 Ref:

Especie: Quercus robur

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☒ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Capdevila Nº: 3148 Ref:

Especie: Eriobotrya japonica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Capdevila

Nº: 3194

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 120.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: capdevila Nº: 3293 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 17.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☒ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☒ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☒ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: CAPDEVILA Nº: 3029 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: CAPDEVILA Nº: 3066 Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: CAPDEVILA Nº: 3362 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Caracas

Nº: 4745

Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ceretti Nº: 5415 Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Combatientes De Malvinas Av.

Nº: 3912

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 36.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☒	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Combatientes De Malvinas Av.

Nº: 3986

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☒	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Sin observaciones

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde Nº: 2570 Ref: LA4
Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 10.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde Nº: 2850LA1 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: conde Nº: 4254 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde, Nº: 2570 Ref: LA2
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 25.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde. Nº: 2570 Ref: LA3
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: conde. Nº: 2570 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: conde Nº: 2570 Ref: LA1
Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde Nº: 2850LD Ref: LD
Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 35.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde Nº: 2971 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 55.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar mutilado por obra en construcción. Se realizó poda integral dentro de lo posible en poda verde.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conde Nº: 3750 Ref:

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.


☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: conde Nº: 4565 Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☒ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: conesa Nº: 4745 Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☒ B) Formación	☒ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Congreso Nº: 3429 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Copa con muchas ramas sobre el techo de la propiedad. Se podó de acuerdo a lo que la época primaveral permite podar.

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Congreso Nº: 5766 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Congreso Nº: 3427 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Congreso Nº: 5941 Ref:

Especie: Callistemon citrinus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez

28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



Congreso 5941



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crisologo Larralde

Nº: 6320

Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Luciano Federico Breitenberger

31501015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Cullen

Nº: 5890

Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez

28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



Cullen 5890

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Deheza Nº: 4426 Ref: LD
Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 50.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Alan Van Derbeken

37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Deheza Nº: 4828 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Díaz Colodrero Nº: 2318 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Diaz Colodrero

Nº: 3269

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 15.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☒	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Franc

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Doctor Pedro I. Rivera

Nº: 3716

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Benjamin Cardenas

39450015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Donado Nº: 4694 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Dr. Pedro I. Rivera

Nº: 3729

Ref: LD2

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 5980 Ref: LA
Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 20.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 4631 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría

Nº: 5531

Ref:

Especie: Liquidambar styraciflua

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: El Fogon

Nº: 4394

Ref:

Especie: Eriobotrya japonica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



El fogon 4394 desp

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Escobar Nº: 2443 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estomba Nº: 2873 Ref:

Especie: Acacia dealbata

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 65.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☒

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estomba Nº: 2990Fte Ref: Frente
Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 70.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Se podaron ramas bajas quebradas aue llegaban al piso.

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Gabriela Mistral

Nº: 3184

Ref:

Especie: Tipuana tipu

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☒ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

Francisca Castillo Mayo



95532516

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: García Del Río Av.

Nº: 4527

Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

Franc

95532516

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Griveo Nº: 2639 Ref:

Especie: Quercus robur

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas	X		
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: X	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☒ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☒ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Griveo Nº: 3016 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 21.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Griveo Nº: 3160 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Habana Nº: 2780 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez



28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 4484 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



Helguera 4484/90 desp

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 4500 Ref:

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



Helguera 4500