



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |             |                             |   |              |       |               |     |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|--------------|-------|---------------|-----|----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)  | 7                           |   | UBICACIÓN    | CALLE | AZARA         |     |    |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm) | 15                          |   |              | CHAPA | 1720          | REF | LA |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   |             | EXCESIVAS                   |   | BAJAS        |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   |             | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |   | TOCONES      |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   |             | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |   | CODOMINANTES |       |               |     |    |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |             |                             |   |              |       |               |     |    |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |   |              |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |   |              |       |               |     |    |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   |             | ACLAREO                     | X | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   |             | REFALDADO                   |   | OTRO         |       | FITOSANITARIO |     |    |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |             |                             |   |              |       |               |     |    |  |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 7                           | UBICACIÓN | CALLE | AZARA        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 20                          |           | CHAPA | 1720         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Azara 1720 LD in</p>  <p>Azara 1720 LD fin</p> |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                      |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LAGERSTROEMIA INDICA |           | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN | CALLE        | CALIFORNIA                |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | CRESPON              |           | D.A.P. (cm)                 | 15 |           | CHAPA        | 1330                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                      |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                      |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                      |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                      |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                      | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                      |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                    | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                    | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                      |           |                             |    |           |              |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>California 1330 +1 inicio</p>  <p>California 1330 fin</p> |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | GONCALVES DIAZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 820            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |                           |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | GONCALVES DIAZ            |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 828                       | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS                     |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES                   |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES              |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |                           |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |                           |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |                           |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |                           |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |                           |     |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |                |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE | GONCALVES DIAZ |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 840            | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |                |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO    |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO  |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |                |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | GONCALVES DIAZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 842            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |                |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |             |                             |       |                |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN                   | CALLE | GONCALVES DIAZ |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1134           | REF | +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |             |                             |       |                |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO    |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO  |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |             |                             |       |                |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 15          | UBICACIÓN | CALLE | GONCALVES DIAZ |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 1134 REF       |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | JORGE    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2173 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 15 | UBICACIÓN    | CALLE | JOVELLANOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1144       | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |            |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |            |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |            |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |            |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |            |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |            |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |            |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |            |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |            |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |            |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Jovellanos 1144 inicio</p></div> <div><p>Jovellanos 1144 fin</p></div> |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | SALVADORES |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO                |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 1417 REF   |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----------------------------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 |  | UBICACIÓN                   | CALLE | SALVADORES    |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |  |                             | CHAPA | 1419          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS                       |       |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES                     |       |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES                |       |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |            |                             |           |       |               |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m) | 14                          | UBICACIÓN | CALLE | SANTO DOMINGO |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |            | D.A.P. (cm)                 |           | CHAPA | 2317          | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       |            | EXCESIVAS                   |           |       | BAJAS         |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |       | TOCONES       |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |       | CODOMINANTES  |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |            |                             |           |       |               |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X          | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |            | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO    | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |            | REFALDADO                   |           | OTRO  | FITOSANITARIO |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |            |                             |           |       |               |     |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                               |  |                             |    |              |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Enterolobium contortisiliquum |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | SANTO DOMINGO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIMBO                         |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 2319          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                               |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                               |  |                             |    |              |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |               |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                             |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |               |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                               |  |                             |    |              |       |               |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                               |  |                             |    |              |       |               |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN | CALLE        | VIEYTES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 1813    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |         |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |

|                    |                                                                                                          |                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Vieytes 1813 inicio | <br>Vieytes 1813 fin |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | VIEYTES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 1864    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN                   | CALLE        | VIEYTES       |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 40 |                             | CHAPA        | 1864          | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE        | VIEYTES     |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) | 40                          | CHAPA        | 1864        | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |

|                    |                                                                                                      |                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Vieytes 1864 In | <br>Vieytes 1864 fin |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | VILLARINO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 2294 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 01/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|-----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 8  |  | UBICACIÓN    | CALLE | VILLARINO |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 30 |  |              | CHAPA | 2298 REF  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |           |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |           |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |           |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |           |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |           |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |           |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |           |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |

|                    |                                                                                                        |                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Villarino 2298 in | <br>Villarino 2298 fin |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN                   | CALLE        | ATUEL                     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             | D.A.P. (cm)                 | 15 |                             | CHAPA        | 441                       | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                           |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                           |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                           |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |                           |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN                   | CALLE        | CATULO CASTILLO |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             | D.A.P. (cm)                 | 40 |                             | CHAPA        | 2410            | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                 |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                 |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                 |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                 |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                 |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO     |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO   |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |  |                             |    |              |       |                 |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Sophora japonica |  | ALTURA (m)                  | 15 | UBICACIÓN    | CALLE | CATULO CASTILLO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | SOFORA           |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 2805            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                 |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                 |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                 |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                 |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                 |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                 |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                 |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                  |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |  |                             |    |              |       |                 |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
|                    |  |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |            |                             |                             |          |                 |                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Sophora japonica | ALTURA (m) | 9                           | UBICACIÓN                   | CALLE    | CATULO CASTILLO |                           |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | SOFORA           |            | D.A.P. (cm)                 |                             | CHAPA    | 2825            | REF                       |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |            | EXCESIVAS                   |                             |          | BAJAS           |                           |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                  |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |          | TOCONES         |                           |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |          | CODOMINANTES    |                           |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |            |                             |                             |          |                 |                           |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                  | X          |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                 |                           |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |            |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                 |                           |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |            | ACLAREO                     | X                           | TERCIADO |                 | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |            | REFALDADO                   |                             |          | OTRO            |                           |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |            |                             |                             |          |                 |                           |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |  |                             |    |              |       |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN    | CALLE | CATULO CASTILLO           |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 2932                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |  |                             |    |              |       |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                       |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |  |                             |    |              |       |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m)                  | 5  | UBICACIÓN                   | CALLE        | CATULO CASTILLO |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             | D.A.P. (cm)                 | 15 |                             | CHAPA        | 2932            | REF | LD |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                 |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                 |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                 |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                 |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                 |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO     |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO   |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |    |                             |              |                 |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | RUBUS ULMIFOLIUS |           | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE        | CATULO CASTILLO           |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | MORA             |           | D.A.P. (cm)                 | 70 |           | CHAPA        | 3138                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                  | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |           |                             |    |           |              |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>   </div> |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |                             |             |           |                             |        |       |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------|-------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACACIA | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN | CALLE                       | CHUTRO | CHAPA | 3068                      | REF |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACACIA |                             | D.A.P. (cm) |           | 10                          |        |       |                           |     |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS                       |        |       |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES                     |        |       |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES                |        |       |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |                             |             |           |                             |        |       |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X      | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |        |       |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |                             |             |           |                             |        |       |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      | ACLAREO                     |             | X         | TERCIADO                    |        |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      | REFALDADO                   |             |           | OTRO                        |        |       |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |                             |             |           |                             |        |       |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                     |
|--------------------|---------------------|
| <br>Chutro 3068 in | <br>Chutro 3068 fin |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |           |            |                             |           |       |                           |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACACIA |           | ALTURA (m) | 5                           | UBICACIÓN | CALLE | CHUTRO                    |              |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACACIA |           |            | D.A.P. (cm)                 |           | 15    | CHAPA                     | 3074         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        |           |            | EXCESIVAS                   |           |       |                           | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        |           |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |       |                           | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        |           |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |       |                           | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |           |            |                             |           |       |                           |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |        | X         |            | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |                           |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |           |            | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |                           |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      | ACLAREO   |            | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      | REFALDADO |            |                             | OTRO      |       |                           |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |           |            |                             |           |       |                           |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACACIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | CHUTRO        | CHAPA | 3080 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACACIA |                             | D.A.P. (cm) |                             | 20    | REF           |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |              |             |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE        | COLONIA     |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) | 30                          | CHAPA        | 78          | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |              |             |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |              |             |               |  |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Colonia 78 in | <br>Colonia 78 fin |
|--------------------|-------------------|--------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                 |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN    | CALLE | GENERAL URQUIZA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 2129            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                 |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                 |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                 |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                 |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                 |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                 |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                 |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                 |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE         | JUJUY        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA         | 1913         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN | CALLE | JUJUY         |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |           | CHAPA | 1913          | REF | -3 |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |           |       |               |     |    |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                                       |                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <br>Jujuy 1913 -3 in | <br>Jujuy 1913 -3 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE        | JUJUY |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 45 |           | CHAPA        | 1987  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |       |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |

|                    |                                                                                                        |                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Jujuy 1987 inicio | <br>Jujuy 1987 fin |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | JUJUY    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 45        | CHAPA | 1997 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN | CALLE        | JUJUY |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 2055  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |       |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Jujuy 2055 in | <br>Jujuy 2055 fin |
|--------------------|-------------------|--------------------|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN    | CALLE | JUJUY |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 2057  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 14                          | UBICACIÓN | CALLE         | LA RIOJA     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 80                          |           | CHAPA         | 1905-09      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 18 | UBICACIÓN    | CALLE | LOS PATOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 2681      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|                    | Los patos 2681 in                                                                 | Los patos 2681 fin                                                                 |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 12                          | UBICACIÓN | CALLE | LOS PATOS    |      |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           |                             | D.A.P. (cm)                 |           | 80    | CHAPA        | 2948 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |      |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |      |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |      |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |      |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |      |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |      |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |      |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |      |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |      |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |      |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE | LOS PATOS     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 2948          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | MANUEL GARCIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 65            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |               |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |               |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |               |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN    | CALLE | PATAGONES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 2455      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 02/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                    |                             |             |                             |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bauhinia forficata | ALTURA (m)                  | 4           | UBICACIÓN                   | CALLE        | PATAGONES                 |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PEZUÑA VACA        |                             | D.A.P. (cm) |                             | 10           | CHAPA                     | 2470 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                    | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                    | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                    | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                    |                             |             |                             |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                    | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                    |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                  | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                  | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                    |                             |             |                             |              |                           |      |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |             |                             |       |                 |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO | ALTURA (m)                  | 9           | UBICACIÓN                   | CALLE | 15 DE NOVIEMBRE |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIGUSTRO                |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 2613            | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                 |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                 |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                 |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |             |                             |       |                 |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                 |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                 |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO     |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO   |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |             |                             |       |                 |     |  |

|                    |                                                                                                              |                                                                                                                |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>15 de noviembre 2613 in | <br>15 de noviembre 2613 fin |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |              |       |                 |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN    | CALLE | 15 DE NOVIEMBRE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 2619            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                 |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                 |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                 |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                 |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                 |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                 |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                 |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |               |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |              |       |                 |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | CATAMARCA   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 1675 REF +1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN    | CALLE | CATAMARCA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1675      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                 |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | ESTEBAN DE LUCA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 90        | CHAPA | 1620 REF        |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN | CALLE        | GARRO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 70 |           | CHAPA        | 3155  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |       |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                    |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PELTOPHORUM DUBIUM | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | JUJUY       |
|         | NOMBRE COMÚN      | IBIRA PITA         |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 1784 REF +1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |
|                      |                     |   |           |                             |                           |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 8                           | UBICACIÓN | CALLE | JUJUY        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 1784         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |               |                |
|                    | Jujuy 1784 in | Jujuy 1784 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |                             |             |                             |       |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | pata de vaca | ALTURA (m)                  | 4           | UBICACIÓN                   | CALLE | PATAGONES     |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | BAHUINIA     |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 2457          | REF | +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |              | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |                             |             |                             |       |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |              | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |                             |             |                             |       |               |     |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----------------------------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 |  | UBICACIÓN                   | CALLE | PATAGONES     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 60 |  |                             | CHAPA | 2457          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS                       |       |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES                     |       |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES                |       |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |

|                    |                       |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |                       |                    |
|                    | Patagones 2457 inicio | Patagones 2457 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                  |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PERSEA AMERICANA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | RONDEAU  |
|         | NOMBRE COMÚN      | PALTO            |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 2564 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |           |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 11          | UBICACIÓN | CALLE        | RONDEAU                   |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |                             | D.A.P. (cm) |           | 40           | CHAPA                     | 2689 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |           |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |           |              |                           |      |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |               |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 15          | UBICACIÓN                   | CALLE        | RONDEAU       |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |                             | D.A.P. (cm) |                             | 80           | CHAPA         | 2690 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |               |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |               |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |               |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |               |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |               |      |     |

|                    |                                                                                                          |                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Rondeau 2690 inicio | <br>Rondeau 2690 fin |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |           |          |              |     |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|-----------|----------|--------------|-----|---------------|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 15 | UBICACIÓN | CALLE    | SALCEDO      |     |               |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |           | CHAPA    | 2964         | REF |               |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    |           |          | BAJAS        |     |               |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           |          | TOCONES      |     |               |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           |          | CODOMINANTES |     |               |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |           |          |              |     |               |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |          |              |     |               |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |          |              |     |               |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO |              |     | TRATAMIENTO   |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    |           | OTRO     |              |     | FITOSANITARIO |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |           |          |              |     |               |  |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | SALCEDO  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 2974 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 14                          | UBICACIÓN | CALLE | SALCEDO      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 2984         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                  |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PERSEA AMERICANA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | SALCEDO  |
|         | NOMBRE COMÚN      | PALTO            |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 3015 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE        | SALCEDO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 3206    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |         |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |         |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 14          | UBICACIÓN                   | CALLE | SALCEDO       | CHAPA | 3208 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | 100   | REF           |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 03/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | SALCEDO  |
|         | NOMBRE COMÚN      | PARAISO         |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 3234 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 18 |  | UBICACIÓN    | CALLE | BRANDSEN |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 70 |  |              | CHAPA | 493 REF  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |          |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |          |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |          |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |          |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |          |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |          |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |          |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | GARIBALDI |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 1600 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |                             |             |           |              |                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bougainvillea | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN | CALLE        | IBERLUCEA                 |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | SANTA RITA    |                             | D.A.P. (cm) |           | 20           | CHAPA                     | 995 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |                             |             |           |              |                           |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |                             |             |           |              |                           |     |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |             |                             |           |                           |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)  | 13                          | UBICACIÓN | CALLE                     | MAGALLANES |              |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm) | 80                          |           | CHAPA                     | 1017       | REF          |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           |             | EXCESIVAS                   |           |                           |            | BAJAS        |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           |             | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |                           |            | TOCONES      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           |             | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |                           |            | CODOMINANTES |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |             |                             |           |                           |            |              |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |                           |            |              |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |                           |            |              |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   | X           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |            |              |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |             | OTRO                        |           |                           |            |              |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |             |                             |           |                           |            |              |  |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |            |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN | CALLE        | MAGALLANES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 35 |           | CHAPA        | 1030       | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |            |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |            |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |            |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |            |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |            |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |            |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |            |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |            |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |            |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |            |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |               |                  |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE         | MARTIN RODRIGUEZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA         | 484              | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS            |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |               |                  |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |                  |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |                  |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |                  |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |                  |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |               |                  |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 13          | UBICACIÓN                   | CALLE | MINISTRO BRIN |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) | 70                          | CHAPA | 1259          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |       |               |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                   |                             |             |                             |              |                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Citrus x sinensis | ALTURA (m)                  | 7           | UBICACIÓN                   | CALLE        | PALOS                     |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | NARANJO           |                             | D.A.P. (cm) |                             | 20           | CHAPA                     | 742 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                   | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                   |                             |             |                             |              |                           |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                   | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                   |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                 | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                 | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |                           |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                   |                             |             |                             |              |                           |     |     |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |            |                             |           |       |               |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m) | 8                           | UBICACIÓN | CALLE | PINZON        |              |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           |            | D.A.P. (cm)                 |           | 50    | CHAPA         | 105          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           |            | EXCESIVAS                   |           |       |               | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |       |               | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |       |               | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |            |                             |           |       |               |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |            | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |            | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |            | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |            |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |            |                             |           |       |               |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 14                          | UBICACIÓN | CALLE | PINZON        |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 90                          |           | CHAPA | 106           | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 9           | UBICACIÓN                   | CALLE | SALVADORES    |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1330          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | SALVADORES                |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 1338                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | SUAREZ  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 586 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |                           |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 5  | UBICACIÓN                   | CALLE        | SUAREZ                    |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 15 |                             | CHAPA        | 725                       | REF | FTE |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                           |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                           |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                           |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |                           |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |                           |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |                           |     |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |           |       |              |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|-----------|-------|--------------|---------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE | SUAREZ       |               |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA | 854          | REF           |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    |           |       | BAJAS        |               |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           |       | TOCONES      |               |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           |       | CODOMINANTES |               |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |           |       |              |               |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |       |              |               |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |       |              |               |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |       |              | TRATAMIENTO   |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO      |       |              | FITOSANITARIO |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |           |       |              |               |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |        |     |     |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|--------|-----|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | SUAREZ |     |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) |           | 50    | CHAPA  | 854 | REF |

|       |                              |  |                             |  |              |  |
|-------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|--|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS                   |  | BAJAS        |  |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |  | TOCONES      |  |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |  | CODOMINANTES |  |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN | CALLE        | VILLAFÑE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 19       | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|-----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 |  | UBICACIÓN    | CALLE | VILLAFANE |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |  |              | CHAPA | 25 REF -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |           |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |           |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |           |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |           |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |           |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |           |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |           |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |           |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE | VILLAFANE     |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 253           | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 04/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |               |
|-----------|---------------|
| INSPECTOR | LUCIA NEWKIRK |
| DNI       | 42614677      |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN    | CALLE | VILLAFÑE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 70 |              | CHAPA | 491      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |                 |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN    | CALLE | 15 DE NOVIEMBRE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 2666            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                 |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                 |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                 |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                 |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                 |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                 |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                 |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |                 |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |           |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|-----------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN | CALLE | ALMAFUERTE    |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |           | CHAPA | 315           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    |           |       | BAJAS         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           |       | TOCONES       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           |       | CODOMINANTES  |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |           |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |           |       |               |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE        | CATAMARCA   |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) | 70                          | CHAPA        | 1688        | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | RUBUS ULMIFOLIUS |  | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN    | CALLE | CATAMARCA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | MORA             |  | D.A.P. (cm)                 | 15 |              | CHAPA | 1692      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |  |                             |    |              |       |           |     |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |                   |                    |
|                    | Catamarca 1692 in | Catamarca 1692 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE | CORTEJARENA   |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 80                          |           | CHAPA | 3350          | REF | LA |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

|                    |                            |                         |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |                            |                         |
|                    | Cortejarena 3350 LA inicio | Cortejarena 3350 LA fin |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | CORTEJARENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | MORA                   |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 3350 REF LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |            |                             |                             |       |              |     |                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----|---------------------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m) | 10                          | UBICACIÓN                   | CALLE | CORTEJARENA  |     |                           |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |            | D.A.P. (cm)                 | 80                          | CHAPA | 3365         | REF |                           |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |            | EXCESIVAS                   |                             |       | BAJAS        |     |                           |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |       | TOCONES      |     |                           |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |       | CODOMINANTES |     |                           |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |            |                             |                             |       |              |     |                           |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X          |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |              |     |                           |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |            |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |              |     |                           |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |            | ACLAREO                     | X                           |       | TERCIADO     |     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |            | REFALDADO                   |                             |       | OTRO         |     |                           |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |            |                             |                             |       |              |     |                           |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 13        | UBICACIÓN                   | CALLE | DECAY         | CHAPA | 4234 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |                             | 80        |                             | REF   |               |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |           | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |           | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X         | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |

|                    |                       |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Decay 4234 inicio | <br>Decay 4234 fin |
|--------------------|-----------------------|--------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | DECAY    |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIQUIDAMBAR             |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 4286 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA |           | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN | CALLE        | GUAYQUIRARO               |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             |           | D.A.P. (cm)                 | 60 |           | CHAPA        | 531                       | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |           |                             |    |           |              |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>   </div> |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN                   | CALLE        | GUAYQUIRARO               |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIQUIDAMBAR             | D.A.P. (cm)                 | 40 |                             | CHAPA        | 531                       | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                           |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                           |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                           |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                         | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |                           |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |    |                             |              |                           |     |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |                             |    |           |              |             |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TIPUANA TIPU | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN | CALLE        | GUAYQUIRARO |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIPA         | D.A.P. (cm)                 | 50 |           | CHAPA        | 546         | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |             |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |              | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |             |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |             |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |                             |    |           |              |             |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X            | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |             |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |             |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |              |             |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            | REFALDADO                   |    | OTRO      |              |             |     |    |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |              |                             |    |           |              |             |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |                             |    |           |              |             |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN    | CALLE | INCLAN |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 70 |              | CHAPA | 2689   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 7                           | UBICACIÓN | CALLE | JUAN DE GARAY |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 2868          | REF | -3 |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN | CALLE        | JUAN DE GARAY |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 20 |           | CHAPA        | 2874          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |               |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |               |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |               |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |               |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                  |            |             |           |       |               |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | RUBUS ULMIFOLIUS | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | JUAN DE GARAY |
|         | NOMBRE COMÚN      | MORA             |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 2876 REF      |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                               |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO             | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | QUILMES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                  | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 70 |              | CHAPA | 678     | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS       |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES   |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CÁNCEROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                               |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO           | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO           |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                     | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                      | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |         |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                               |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                               |                 |  |                             |    |              |       |         |     |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | QUILMES       |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 678           | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |

|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |                    |                 |
|                    | Quilmes 678 inicio | Quilmes 678 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | RAULET  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 277 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |                             |             |                             |              |             |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE        | SALCEDO     |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |                             | D.A.P. (cm) | 30                          | CHAPA        | 2663        | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |                             |             |                             |              |             |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |               | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |                             |             |                             |              |             |               |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 05/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| INSPECTOR | NOEMI HUANCA QUISPE |
| DNI       | 42199155            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                         |                             |             |                             |              |                           |       |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO | ALTURA (m)                  | 6           | UBICACIÓN                   | CALLE        | SALCEDO                   | CHAPA | 2665 |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | LIGUSTRO                |                             | D.A.P. (cm) | 15                          | REF          |                           |       |      |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                         | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |       |      |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |       |      |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |       |      |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                         |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |       |      |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                         |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                       | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | OTRO                      |       |      |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                       |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                         |                             |             |                             |              |                           |       |      |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | AV PATRICIOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 438          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | AV PATRICIOS  |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 438           | REF | LD |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

|                    |                                       |                                        |  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Reg de los patricios 438<br>LD in | <br>Reg de los patricios 438<br>LD fin |  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |    |                             |              |              |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN                   | CALLE        | AV PATRICIOS |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             | D.A.P. (cm)                 | 40 |                             | CHAPA        | 455          | REF | LA |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |              |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |              |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |              |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |    |                             |              |              |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |              |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |              |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |              |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |              |     |    |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                       |                             |    |                             |              |              |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |    |                             |              |              |     |    |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | AV PATRICIOS  |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 25                          |           | CHAPA | 455           | REF | LD |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |           |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|-----------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN | CALLE | BLANES        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 35 |           | CHAPA | 580           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    |           |       | BAJAS         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           |       | TOCONES       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           |       | CODOMINANTES  |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |           |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |           |       |               |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                       |                                        |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|                    | <p>J manuel Blanes 580L frt +2 in</p> | <p>J manuel Blanes 580L frt +2 fin</p> |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN    | CALLE | BLANES |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 35 |              | CHAPA | 580    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |              |       |        |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | DEFENSA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 1665    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |         |     |

|                    |                     |                      |  |
|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Defensa 1665 in | <br>Defensa 1665 fin |  |
|--------------------|---------------------|----------------------|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE | DEFENSA      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 35                          |           | CHAPA | 1763         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                      |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Defensa 1763 LD in | <br>Defensa 1763 LD fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN    | CALLE | NECOCHEA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 656      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN    | CALLE | NECOCHEA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 35 |              | CHAPA | 663      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | PILCOMAYO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 45 |              | CHAPA | 764       | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|                    |  |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                   |                             |    |                             |              |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACER SACCCHARINUM | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN                   | CALLE        | PILCOMAYO     |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACER              | D.A.P. (cm)                 | 20 |                             | CHAPA        | 782           | REF | +2 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                   | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                   |                             |    |                             |              |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                   | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                   |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                 | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                 | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                   |                             |    |                             |              |               |     |    |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | SAMPERIO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 933      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | VILLAFÁÑE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 1249      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN | CALLE        | VILLAFÁÑE                 |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |           | 30           | CHAPA                     | 1262 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |    |                             |              |               |     |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN                   | CALLE        | VILLAFANE     |     |    |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             | D.A.P. (cm)                 | 40 |                             | CHAPA        | 1264          | REF | LD |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |    |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |    |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |    |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |    |                             |              |               |     |    |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |    |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |    |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |    |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |    |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |    |                             |              |               |     |    |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 5                           | UBICACIÓN | CALLE         | VILLAFANE    |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 20                          |           | CHAPA         | 1442         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |               |              |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |    |                             |              |                           |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 5  | UBICACIÓN                   | CALLE        | VILLAFañE                 |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             | D.A.P. (cm)                 | 18 |                             | CHAPA        | 1492                      | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                           |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                           |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                           |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |    |                             |              |                           |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |                           |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |    |                             |              |                           |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 7                           | UBICACIÓN | CALLE | VILLAFARÉ    |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 1498         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 09/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | VILLAFÑE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 45 |              | CHAPA | 1970     | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |              |       |          |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 7  |  | UBICACIÓN    | CALLE | ALCORTA  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 25 |  |              | CHAPA | 3901 REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |          |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |          |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |          |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |          |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |          |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |          |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |          |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                           |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | HANDROANTHUS IMPETIGINOSA | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | COLMO    |
|         | NOMBRE COMÚN      | LAPACHO                   |            | D.A.P. (cm) | 15        | CHAPA | 3780 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 5                           | UBICACIÓN | CALLE | COLMO        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 20                          |           | CHAPA | 3784         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | COLMO    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 3788 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | CORTEJARENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2906 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 16                          | UBICACIÓN | CALLE | ELIA         |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 80                          |           | CHAPA | 790          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN | CALLE        | FAMATINA                  |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 60 |           | CHAPA        | 3071                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |    |           |              |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN | CALLE        | FAMATINA                  |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 35 |           | CHAPA        | 3079                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |    |           |              |                           |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |               |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | TILIA MOLTKEI | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | FAMATINA |
|         | NOMBRE COMÚN      | TILO          |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 3467 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | FAMATINA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 3492 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |          |                             |             |           |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | CUPRESUS | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN | CALLE        | LYNCH                     |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | CIPRES   |                             | D.A.P. (cm) |           | 30           | CHAPA                     | 3847 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |          | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |          | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |          | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |          |                             |             |           |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X        | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |          | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X        | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X        | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |          |                             |             |           |              |                           |      |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 |  | UBICACIÓN    | CALLE | MASANTONIO |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 50 |  |              | CHAPA | 3002 REF   |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |            |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |            |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |            |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |            |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |            |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |            |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |            |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 16          | UBICACIÓN | CALLE | PEPURI   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 1065 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | TABORDA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 35        | CHAPA | 928 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |    |                             |              |         |     |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------|-----|----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN                   | CALLE        | TABORDA |     |    |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         | D.A.P. (cm)                 | 45 |                             | CHAPA        | 928     | REF | LD |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |         |     |    |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |         |     |    |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |         |     |    |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |    |                             |              |         |     |    |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |         |     |    |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |         |     |    |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     |    | X                           | TERCIADO     |         |     |    |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |    |                             | OTRO         |         |     |    |  |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |                             |    |                             |              |         |     |    |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |    |                             |              |         |     |    |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 7                           | UBICACIÓN | CALLE | TABORDA      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 1025         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |        |            |             |           |       |        |      |     |
|---------|-------------------|--------|------------|-------------|-----------|-------|--------|------|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PRUNUS | ALTURA (m) | 3           | UBICACIÓN | CALLE | TRAFUL |      |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | PRUNUS |            | D.A.P. (cm) |           | 10    | CHAPA  | 3413 | REF |

|       |                              |  |                             |  |              |  |
|-------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|--|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS                   |  | BAJAS        |  |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |  | TOCONES      |  |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |  | CODOMINANTES |  |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 10/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | TRAFUL   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 3659 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 11/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 21 | UBICACIÓN    | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 70 |              | CHAPA | 1145           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 11/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                |                             |             |                             |       |                           |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Ficus elastica | ALTURA (m)                  | 21          | UBICACIÓN                   | CALLE | SANTO DOMINGO             |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | GOMERO         |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 4459                      | REF | LA |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                           |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                           |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                           |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                |                             |             |                             |       |                           |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                           |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                           |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X              | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X              |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       |                           |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                |                             |             |                             |       |                           |     |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 11/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                |                             |     |                             |              |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Ficus elastica | ALTURA (m)                  | 21  | UBICACIÓN                   | CALLE        | SANTO DOMINGO |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | GOMERO         | D.A.P. (cm)                 | 140 |                             | CHAPA        | 4459          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                | EXCESIVAS                   |     |                             | BAJAS        |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |     |                             | TOCONES      |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |     |                             | CODOMINANTES |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                |                             |     |                             |              |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                | X                           |     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                |                             |     | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X              | ACLAREO                     | X   | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X              | REFALDADO                   |     | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                |                             |     |                             |              |               |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |            |             |           |                             |          |       |              |                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|-------|--------------|---------------------------|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | CEIBAY | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE                       | PIEDRAS  |       |              |                           |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | CEIBAY |            | D.A.P. (cm) |           | CHAPA                       | 1636     | REF   | LD -1        |                           |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        |            |             | EXCESIVAS |                             |          | BAJAS |              |                           |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        |            |             |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |          |       | TOCONES      |                           |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        |            |             |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |          |       | CODOMINANTES |                           |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |            |             |           |                             |          |       |              |                           |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |        |            | X           |           | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |       |              |                           |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |            |             |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |       |              |                           |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      |            |             | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |       |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      |            |             |           | REFALDADO                   |          | OTRO  |              |                           |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |            |             |           |                             |          |       |              |                           |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |         |      |     |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|------|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | PIEDRAS |      |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) |           | 35    | CHAPA   | 1636 | REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |         |      |     |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|------|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | PIEDRAS |      |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) |           | 60    | CHAPA   | 1636 | REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |            |    |           |                             |         |                           |              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|----|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 11 | UBICACIÓN | CALLE                       | PIEDRAS |                           |              |  |  |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |            | 70 |           | CHAPA                       | 1636    | REF                       | LD -4        |  |  |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |            |    | EXCESIVAS |                             |         | BAJAS                     |              |  |  |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |            |    |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |         |                           | TOCONES      |  |  |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |            |    |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |         |                           | CODOMINANTES |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |            |    |           |                             |         |                           |              |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X          |    |           | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |         |                           |              |  |  |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |            |    |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |         |                           |              |  |  |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |            | X  |           | TERCIADO                    |         | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |              |  |  |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |            |    |           | OTRO                        |         |                           |              |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |            |    |           |                             |         |                           |              |  |  |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 11          | UBICACIÓN                   | CALLE | TACUARI       | CHAPA | 1870 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) | 40                          |       | REF           |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       | TOCONES       |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             |       | CODOMINANTES  |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |   |                             |             |  |              |       |          |               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|--|--------------|-------|----------|---------------|--|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |   | ALTURA (m)                  | 6           |  | UBICACIÓN    | CALLE | SAMPERIO |               |  |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |   |                             | D.A.P. (cm) |  |              | CHAPA | 948      | REF           |  |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |   | EXCESIVAS                   |             |  | BAJAS        |       |          |               |  |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |  | TOCONES      |       |          |               |  |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |  | CODOMINANTES |       |          |               |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |   |                             |             |  |              |       |          |               |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |  |              |       |          |               |  |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |  |              |       |          |               |  |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |   | ACLAREO                     | X           |  | TERCIADO     |       |          | TRATAMIENTO   |  |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |   | REFALDADO                   |             |  | OTRO         |       |          | FITOSANITARIO |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |   |                             |             |  |              |       |          |               |  |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |   |                             |             |  |                             |       |               |     |        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------|---------------|-----|--------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |   | ALTURA (m)                  | 8           |  | UBICACIÓN                   | CALLE | SAMPERIO      |     |        |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |   |                             | D.A.P. (cm) |  |                             |       | CHAPA         | 958 | REF LA |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |   | EXCESIVAS                   |             |  | BAJAS                       |       |               |     |        |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |  | TOCONES                     |       |               |     |        |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |  | CODOMINANTES                |       |               |     |        |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |   |                             |             |  |                             |       |               |     |        |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |        |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |   |                             |             |  |                             |       |               |     |        |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |   | ACLAREO                     | X           |  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |        |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |   | REFALDADO                   |             |  | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |        |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |   |                             |             |  |                             |       |               |     |        |  |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                   |                             |             |                             |       |                    |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACER BUERGERIANUM | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE | RUY DIAZ DE GUZMAN |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACER              |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 258                | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                   | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                    |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                    |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                    |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                   |                             |             |                             |       |                    |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                   | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                    |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                   |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                    |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                 | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO        |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                 |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO      |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                   |                             |             |                             |       |                    |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobías Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |       |                    |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | RUY DIAZ DE GUZMAN |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 238                | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                    |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                    |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                    |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |       |                    |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                    |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                    |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO        |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO      |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |       |                    |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |                         |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE | REGIMIENTO DE PATRICIOS |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 424                     | REF | LD |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                         |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                         |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                         |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |                         |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                         |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                         |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO             |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO           |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |                         |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |       |                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | REGIMIENTO DE PATRICIOS |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JACARANDA             |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 427                     | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                         |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                         |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                         |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |       |                         |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                         |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                         |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO             |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO           |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |       |                         |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |     |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | NECOCHEA |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 35        | CHAPA | 664      | REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |     |    |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | NECOCHEA |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 65        | CHAPA | 544      | REF | LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                                  |            |             |           |       |              |     |    |
|---------|-------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGSTRUM LUCIDUM AUREO VARIEGATA | ALTURA (m) | 6           | UBICACIÓN | CALLE | PEREZ GALDOS |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO                         |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 105          | REF | LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobías Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                                   |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO VARIEGATA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | PÉREZ GALDOS |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO                          |            | D.A.P. (cm) | 35        | CHAPA | 105 REF LA   |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |    |           |       |              |
|---------|-------------------|-----------------|------------|----|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 10 | UBICACIÓN | CALLE | PEREZ GALDOS |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | 35 |           | CHAPA | 115 REF      |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | PÉREZ GALDOS |
|         | NOMBRE COMÚN      | JACARANDA             |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 170 REF FTE  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |        |     |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------|-----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 15          | UBICACIÓN | CALLE | CABOTO |     |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 45        | CHAPA | 215    | REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                    |                           |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 10 |  | UBICACIÓN    | CALLE | ISABEL LA CATOLICA |                           |     |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 35 |  |              | CHAPA | 848                | REF                       | FT8 |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |                    |                           |     |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |                    |                           |     |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |                    |                           |     |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                    |                           |     |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |                    |                           |     |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |                    |                           |     |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |                    | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |                    |                           |     |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                    |                           |     |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |                           |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE                     | HORNOS       |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 45                          |           | CHAPA                     | 1382         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |                           | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |                           | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |                           | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |                           |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |                           |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |                           |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             | OTRO                        |           |                           |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |                           |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                          |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>General hornos 1382 in | <br>General hornos 1382 fin |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 12/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |             |                             |              |       |               |     |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------|-----|----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 5           |                             | UBICACIÓN    | CALLE | HORNOS        |     |    |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   |                             | D.A.P. (cm) |                             |              | CHAPA | 1382          | REF | LA |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |       |               |     |    |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |             |                             |              |       |               |     |    |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           |                              | REDUCCIÓN DE RIESGO    |   | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |       |               |     |    |  |  |  |
|                                                                |                              | ADECUACIÓN AL SITIO    |   |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |       |               |     |    |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  |                              | FORMACIÓN              | X | ACLAREO                     |             | X                           | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |  |  |
|                                                                |                              | LIMPIEZA               | X | REFALDADO                   |             |                             | OTRO         |       | FITOSANITARIO |     |    |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |             |                             |              |       |               |     |    |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |    |                             |              |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 14 | UBICACIÓN                   | CALLE        | DEL TIGRE     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         | D.A.P. (cm)                 | 60 |                             | CHAPA        | 3987          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |    |                             |              |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |    |                             |              |               |     |  |

|                    |                           |                           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Evol. tigre 3/19/21 m | <br>Evol. tigre 3/19/21 m |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE        | DEL TIGRE   |               |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) | 60                          | CHAPA        | 3987        | REF           | +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |              |             |               |    |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | DEL TIGRE |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIQUIDAMBAR             |            | D.A.P. (cm) | 25        | CHAPA | 4195 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN | CALLE        | GUAL                      |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |           | 20           | CHAPA                     | 2518 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |     |  |              |       |      |               |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----|--|--------------|-------|------|---------------|----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 13  |  | UBICACIÓN    | CALLE | GUAL |               |    |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 120 |  |              | CHAPA | 2518 | REF           | LD |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |     |  | BAJAS        |       |      |               |    |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |     |  | TOCONES      |       |      |               |    |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |     |  | CODOMINANTES |       |      |               |    |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |     |  |              |       |      |               |    |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |     |  |              |       |      |               |    |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |     |  |              |       |      |               |    |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X   |  | TERCIADO     |       |      | TRATAMIENTO   |    |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |     |  | OTRO         |       |      | FITOSANITARIO |    |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |     |  |              |       |      |               |    |  |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 9           | UBICACIÓN                   | CALLE | GUAL          | CHAPA | 2588 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |                             | D.A.P. (cm) |                             | 80    | REF           |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 3           | UBICACIÓN                   | CALLE | LAS PALMAS    |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 2930          | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN | CALLE        | LAS PALMAS                |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |           | 20           | CHAPA                     | 2930 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |             | OTRO      |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |           |              |                           |      |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | LAS PALMAS |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2949 REF   |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | PIROVANO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 156 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   |                           |
|                      |                     |   |         | TERCIADO                    |                           |
|                      |                     |   |         | OTRO                        |                           |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE        | PIROVANO    |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) | 40                          | CHAPA        | 164         | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |             |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |             |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |             |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO |               |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |             | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |             |               |  |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | PIROVANO     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 60                          |           | CHAPA | 241          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |            |                             |                             |       |              |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10                          | UBICACIÓN                   | CALLE | PIROVANO     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm)                 | 40                          | CHAPA | 387          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |            | EXCESIVAS                   |                             |       | BAJAS        |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |       | TOCONES      |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |       | CODOMINANTES |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |            |                             |                             |       |              |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X          |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |              |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |            |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |              |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |            | ACLAREO                     | X                           |       | TERCIADO     |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |            | REFALDADO                   |                             |       | OTRO         |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |            |                             |                             |       |              |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |            |                             |                             |       |              |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |           |                             |              |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10        | UBICACIÓN                   | CALLE        | POMAR         | CHAPA | 4116 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | 60        |                             | REF          |               |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |           |                             | BAJAS        |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |                             | TOCONES      |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |                             | CODOMINANTES |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |           |                             |              |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |           | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X         | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |           |                             |              |               |       |      |  |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | POMAR         | CHAPA | 4196 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |                             | 25    | REF           |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | QUILMES    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 209 REF -1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|---------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 |  | UBICACIÓN    | CALLE | QUILMES |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 45 |  |              | CHAPA | 209 REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |         |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |         |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |         |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |         |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |         |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |         |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |         |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |         |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |         |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |         |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 14 |  | UBICACIÓN    | CALLE | TROLE      |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 60 |  |              | CHAPA | 347-49 REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |            |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |            |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |            |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |            |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |            |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |            |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |            |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |            |

|                    |                     |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Trole 347-349 m | <br>Trole 347 fin |
|--------------------|---------------------|-------------------|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | TROLE       |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 358-360 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PLATANUS X ACERIFOLICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | BANANO                 |            | D.A.P. (cm) | 160       | CHAPA | 572 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 16/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 587 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 17/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |        |     |    |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | HORNOS |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 100       | CHAPA | 580    | REF | +1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 17/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | SAMPERIO      |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1001          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |       |               |     |  |

|                    |                                                                                                        |                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Sarripiero 1001 m | <br>Sarripiero 1001 m |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE        | CASEROS       | CHAPA | 4030 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) | 60                          | REF          |               |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                    |            |                             |                             |       |              |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bauhinia forficata | ALTURA (m) | 7                           | UBICACIÓN                   | CALLE | CASEROS      |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | BAUHIANA           |            | D.A.P. (cm)                 |                             | CHAPA | LD           | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                    |            | EXCESIVAS                   |                             |       | BAJAS        |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                    |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |       | TOCONES      |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                    |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |       | CODOMINANTES |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                    |            |                             |                             |       |              |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                    | X          |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |              |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                    |            |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |              |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                  |            | ACLAREO                     | X                           |       | TERCIADO     |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                  |            | REFALDADO                   |                             |       | OTRO         |     |  |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                    |            |                             |                             |       |              |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                    |            |                             |                             |       |              |     |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                     |                             |             |                             |       |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Phoenix dactylifera | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | CASEROS       |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PHOENIX             |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 4050          | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                     | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                     | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                     | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                     |                             |             |                             |       |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                     | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                     |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                   | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                   |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                     |                             |             |                             |       |               |     |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |          |                             |             |                             |       |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Jasminum | ALTURA (m)                  | 2           | UBICACIÓN                   | CALLE | CASEROS       |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JAZMIN   |                             | D.A.P. (cm) | 60                          | CHAPA | 4050          | REF | -2 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |          | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |          | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |          | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |          |                             |             |                             |       |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |          | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |          |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X        | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X        |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |          |                             |             |                             |       |               |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |     |    |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 7           | UBICACIÓN | CALLE | DE VEDIA |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 2442     | REF | LA |

|       |                              |  |                             |  |  |              |  |  |
|-------|------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS                   |  |  | BAJAS        |  |  |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |  |  | TOCONES      |  |  |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |  |  | CODOMINANTES |  |  |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN                   | CALLE        | DE VEDIA      |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 2442          | REF | LD |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |                           |       |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 13          | UBICACIÓN                   | CALLE        | GUAL                      | CHAPA | 2243 |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | 70           | REF                       |       |      |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |       |      |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |       |      |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |       |      |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |       |      |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |       |      |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |       |      |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   |                             | OTRO         |                           |       |      |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |                           |       |      |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                      |                             |             |           |              |       |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Robinia pseudoacacia | ALTURA (m)                  | 6           | UBICACIÓN | CALLE        | LANZA |                           |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ROBINIA              |                             | D.A.P. (cm) |           | 40           | CHAPA | 2248                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                      | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |       |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                      | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |       |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                      | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |       |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                      |                             |             |           |              |       |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |       |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                      | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |       |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                    | ACLAREO                     |             | X         | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                    | REFALDADO                   |             |           | OTRO         |       |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                      |                             |             |           |              |       |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | LANZA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2296 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |       |               |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|-------|---------------|----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 |  | UBICACIÓN    | CALLE | LANZA |               |    |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 65 |  |              | CHAPA | 2506  | REF           | LA |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |       |               |    |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |       |               |    |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |       |               |    |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |       |               |    |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |       |               |    |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |       |               |    |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |       | TRATAMIENTO   |    |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |       | FITOSANITARIO |    |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |       |               |    |  |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |           |                             |    |           |              |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |           | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN | CALLE        | LANZA                     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |           | D.A.P. (cm)                 | 30 |           | CHAPA        | 2515                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |           |                             |    |           |              |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |               | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |           |                             |    |           |              |                           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | LANZA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 45        | CHAPA | 2525 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO | ALTURA (m) | 6           | UBICACIÓN | CALLE | LANZA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO                |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 2531 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 7                           | UBICACIÓN | CALLE | LANZA         |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 2586          | REF | LA |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | LANZA       |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 2588 REF LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | LUGO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 1116 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |      |     |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 13                          | UBICACIÓN | CALLE | MOM          |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 2405         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PROSOPIAS ALBA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | PAZOS    |
|         | NOMBRE COMÚN      | ALGARROBO      |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 1834 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | PAZOS    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 1888 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 18/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 10 |  | UBICACIÓN    | CALLE | PAZOS    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 50 |  |              | CHAPA | 1897 REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |          |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |          |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |          |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |          |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |          |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |          |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |          |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE | DE VEDIA      |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 3439          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 1075           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |                |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 9                           | UBICACIÓN | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 1075           | REF | +2 |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS          |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES        |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES   |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |                |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |                |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |                |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO    |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO  |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |                |     |    |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |            |             |                         |                             |                |                             |              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN               | CALLE                       | CARLOS RAMIREZ |                             |              |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40                      | CHAPA                       | 1075           | REF                         |              |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |            |             | EXCESIVAS               |                             |                | BAJAS                       |              |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |            |             |                         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                |                             | TOCONES      |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |            |             |                         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                |                             | CODOMINANTES |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |            |             |                         |                             |                |                             |              |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X          |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS |                             |                | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |            |             |                         |                             |                |                             |              |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO    | X           | TERCIADO                |                             |                | TRATAMIENTO FITOSANITARIO   |              |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |            | REFALDADO   |                         | OTRO                        |                |                             |              |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |            |             |                         |                             |                |                             |              |  |  |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 1696           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN    | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 1695           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |                |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |                |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|----------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN                   | CALLE        | CARLOS RAMIREZ |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 1806           | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |                |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |                |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |                |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |                |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |                |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |                |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |                             |    |                             |              |                |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |                |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |            |                             |           |       |                |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 12                          | UBICACIÓN | CALLE | CARLOS RAMIREZ |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |            | D.A.P. (cm)                 | 60        | CHAPA | 1818           | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |            | EXCESIVAS                   |           |       | BAJAS          |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |            | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           |       | TOCONES        |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |            | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           |       | CODOMINANTES   |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |            |                             |           |       |                |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X          | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |                |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |            | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |                |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO    | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO    |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |            | REFALDADO                   |           | OTRO  | FITOSANITARIO  |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |            |                             |           |       |                |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |    |              |       |                           |       |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------------------|-------|------|--|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | CONDOR                    | CHAPA | 1640 |  |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | 40 |              | REF   |                           |       |      |  |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                           |       |      |  |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                           |       |      |  |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                           |       |      |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |    |              |       |                           |       |      |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                           |       |      |  |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                           |       |      |  |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |       |      |  |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             |    |              | OTRO  |                           |       |      |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |    |              |       |                           |       |      |  |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN | CALLE        | CRESCO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 3402   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE        | CRESPO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 50 |           | CHAPA        | 3434   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |  |                             |    |              |       |                     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | DEL BARCO CENTENERA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 3006                | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |  |                             |    |              |       |                     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X             |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                     |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |               |  |                             |    |              |       |                     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |  |                             |    |              |       |                     |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |       |                     |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE | DEL BARCO CENTENERA |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 3030                | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |                     |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |                     |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |                     |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |       |                     |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                     |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                     |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO         |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO       |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |       |                     |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN    | CALLE | ESQUIU |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1221   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | ESQUIU   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 1239 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | LAS PALMAS   |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 30                          |           | CHAPA | 2943         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |                |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----------------------------|-------|----------------|--------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 13 |  | UBICACIÓN                   | CALLE | SANTA CATALINA |        |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 60 |  |                             | CHAPA | 1686           | REF +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS                       |       |                |        |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES                     |       |                |        |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES                |       |                |        |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |                |        |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                |        |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |                             |    |  |                             |       |                |        |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO    |        |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO                        |       | FITOSANITARIO  |        |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |                |        |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |           |                             |        |     |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------|-----------------------------|--------|-----|---------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN | CALLE                       | TABARE |     |               |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA                       | 1040   | REF | +2            |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS                       |        |     |               |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES                     |        |     |               |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES                |        |     |               |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |           |                             |        |     |               |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |        |     |               |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    |           |                             |        |     |               |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     |    | X         | TERCIADO                    |        |     | TRATAMIENTO   |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    |           | OTRO                        |        |     | FITOSANITARIO |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |           |                             |        |     |               |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |             |                             |              |                           |       |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 9           | UBICACIÓN                   | CALLE        | TABARE                    | CHAPA | 1081 |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |                             | D.A.P. (cm) | 30                          | REF          |                           |       |      |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |       |      |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |       |      |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |       |      |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |       |      |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |             |                             |              |                           |       |      |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | OTRO                      |       |      |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |                             | REFALDADO   |                             |              |                           |       |      |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |             |                             |              |                           |       |      |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 19/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | NANCY CHOQUE |
| DNI       | 38827243     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 7         | UBICACIÓN                   | CALLE | TABARE        | CHAPA | 1531 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | 40        |                             | REF   |               |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |           | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |           | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |           | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |           | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X         | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |           |                             |       |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |           |              |          |                           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|----------|---------------------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 6           | UBICACIÓN | CALLE        | CORRALES |                           |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |           | 20           | CHAPA    | 1821                      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |           | BAJAS        |          |                           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |           | TOCONES      |          |                           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |           | CODOMINANTES |          |                           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |           |              |          |                           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |             |           |              |          |                           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |             |           |              |          |                           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     |             | X         | TERCIADO     |          | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |             |           | OTRO         |          |                           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |           |              |          |                           |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |   |                             |    |           |              |          |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|----------|-------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | PERSEA AMERICANA |   | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN | CALLE        | CORRALES |       |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PALTO            |   | D.A.P. (cm)                 | 15 |           | CHAPA        | 1821     | REF B |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |          |       |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |          |       |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |          |       |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |   |                             |    |           |              |          |       |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                  | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |          |       |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |          |       |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |          |       |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |          |       |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                  |   |                             |    |           |              |          |       |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |   |                             |    |           |              |          |       |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN    | CALLE | DE VEDIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 2300     | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |          |     |

|                    |                          |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>A. De Vedia 2300 in. | <br>A. De Vedia 2300 fin |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|----------|--------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN | CALLE        | DE VEDIA |        |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 2300     | REF +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |          |        |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |          |        |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |          |        |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |        |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |          |        |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |          |        |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |          |        |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |          |        |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |        |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |          |        |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN                   | CALLE        | DE VEDIA      |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 50 |                             | CHAPA        | 2819          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 11                          | UBICACIÓN | CALLE         | DE VEDIA     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA         | 2819         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |               |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|----------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 6  |  | UBICACIÓN    | CALLE | EREZCANO |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 50 |  |              | CHAPA | 3089 REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |          |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |          |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |          |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |          |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |          |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |          |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |          |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |          |

|                    |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Erezcano 3089 in. | <br>Erezcano 3089 fin |
|                    |                       |                       |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN | CALLE        | GOMEZ |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 60 |           | CHAPA        | 2560  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |       |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |       |     |

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>I. Gomez 2560in. | <br>I. Gomez 2560fin. |
|--------------------|----------------------|-----------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 8                           | UBICACIÓN | CALLE | GOMEZ         |     |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 2584          | REF |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |  |  |

|                    |                       |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>I. Gomez 2584 in. | <br>I. Gomez 2584 fin. |
|--------------------|-----------------------|------------------------|

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |             |                             |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE        | LA CONSTANCIA             |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             |                             | D.A.P. (cm) |                             | 50           | CHAPA                     | 2505 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |             |                             |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |             |                             |              |                           |      |     |

ESPACIO PARA FOTOS



|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 6                           | UBICACIÓN | CALLE | LA CONSTANCIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 70                          |           | CHAPA | 2505          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |               |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |               |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |               |     |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |              |            |             |           |       |               |     |    |
|---------|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | TILO MOLTKEI | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | LA CONSTANCIA |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | TILO         |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 2505          | REF | LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----------------------------|-------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 10 |  | UBICACIÓN                   | CALLE | LA CONSTANCIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 40 |  |                             | CHAPA | 2611          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS                       |       |               |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES                     |       |               |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES                |       |               |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |                             |       |               |     |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|                    | La constancia 2611 in.                                                            | La constancia 2611 fin                                                             |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN    | CALLE | PAZOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 1724  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |       |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                         |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    | <br>J. B. Pazos 1724in. | <br>J. B. Pazos 1724fin |

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | TABARE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 1249   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|-----------|--------------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN | CALLE        | TABARE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 80 |           | CHAPA        | 1249   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |           | TERCIADO     |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |           | OTRO         |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |           |              |        |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 22/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| INSPECTOR | VANESA SALAS |
| DNI       | 36164355     |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |         |                             |             |                             |              |               |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | POPULUS | ALTURA (m)                  | 13          | UBICACIÓN                   | CALLE        | TABARE        | CHAPA | 1794-96 | REF |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ALAMO   |                             | D.A.P. (cm) |                             | 70           |               |       |         |     |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |         | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |               |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |         | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |               |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |         | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |               |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |         |                             |             |                             |              |               |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |         | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |         |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X       | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X       | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |         |                             |             |                             |              |               |       |         |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                |            |             |           |       |                |
|---------|-------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------|----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | PROSOPIAS ALBA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | ABDALA         |
|         | NOMBRE COMÚN      | ALGARROBO      |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 177 REF FTE -1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                |                             |    |                             |              |        |     |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------|-----|--------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | PROSOPIAS ALBA | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN                   | CALLE        | ABDALA |     |        |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ALGARROBO      | D.A.P. (cm)                 | 60 |                             | CHAPA        | 177    | REF | FTE -2 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |        |     |        |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |        |     |        |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |        |     |        |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                |                             |    |                             |              |        |     |        |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |        |     |        |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |        |     |        |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X              | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |        |     |        |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X              | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |        |     |        |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                |                             |    |                             |              |        |     |        |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                |                             |    |                             |              |        |     |        |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |


|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |        |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 13 | UBICACIÓN                   | CALLE        | BLANES |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 50 |                             | CHAPA        | 348    | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |        |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |        |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |        |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |        |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |        |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |        |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |        |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |        |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |                             |    |                             |              |        |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |        |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |               |        |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------------|--------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN                   | CALLE         | BLANES |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 50 |                             | CHAPA         | 397    | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS         |        |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES       |        |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES  |        |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |               |        |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |               |        |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |               |        |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    | TRATAMIENTO   |        |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        | FITOSANITARIO |        |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |               |        |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |                             |          |              |     |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|-----------------------------|----------|--------------|-----|---------------|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN                   | CALLE    | JOVELLANOS   |     |               |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |                             | CHAPA    | 214          | REF |               |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    |                             |          | BAJAS        |     |               |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             |          | TOCONES      |     |               |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             |          | CODOMINANTES |     |               |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |                             |          |              |     |               |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        |  | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |              |     |               |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |              |     |               |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  |                             | TERCIADO |              |     | TRATAMIENTO   |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    |                             | OTRO     |              |     | FITOSANITARIO |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |                             |          |              |     |               |  |  |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |            |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 8           | UBICACIÓN                   | CALLE        | JOVELLANOS |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | 40           | CHAPA      | 247 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |            |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |            |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |            |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |            |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |            |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |            |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              |            |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |            |     |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |                             |             |                             |              |            |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |            |     |     |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE | JOVELLANOS    |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1416          | REF | +1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                |                             |     |                             |              |           |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Ficus elastica | ALTURA (m)                  | 15  | UBICACIÓN                   | CALLE        | PATRICIOS |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | GOMERO         | D.A.P. (cm)                 | 120 |                             | CHAPA        | 1886      | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                | EXCESIVAS                   |     |                             | BAJAS        |           |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |     |                             | TOCONES      |           |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |     |                             | CODOMINANTES |           |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                |                             |     |                             |              |           |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                | X                           |     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |           |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                |                             |     | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |           |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X              | ACLAREO                     | X   | TERCIADO                    |              |           |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X              | REFALDADO                   |     | OTRO                        |              |           |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                |                             |     |                             |              |           |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                |                             |     |                             |              |           |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m) | 6           | UBICACIÓN | CALLE | PI Y MARGAL |
|         | NOMBRE COMÚN      | JARACANDA             |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 870 REF -1  |

|       |                               |  |           |                             |       |              |
|-------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS       |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES   |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CÁNCEROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
|                      |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |    |           |              |                           |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN | CALLE        | PI Y MARGAL               |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             | D.A.P. (cm)                 | 30 |           | CHAPA        | 870                       | REF | -2 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |                           |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |                           |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |                           |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |    |           |              |                           |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |                           |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |                           |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |    | OTRO      |              |                           |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |    |           |              |                           |     |    |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                       |                             |    |                             |              |             |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|-------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN                   | CALLE        | PI Y MARGAL |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | JARACANDA             | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 870         | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                       | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |             |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |             |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |             |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                       |                             |    |                             |              |             |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                       | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                       |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                     | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |             |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                     | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |             |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                       |                             |    |                             |              |             |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                       |                             |    |                             |              |             |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 13                          | UBICACIÓN | CALLE | PILCOMAYO    |               |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           |                             | D.A.P. (cm)                 |           | 60    | CHAPA        | 850           | REF | +2 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |               |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |               |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |               |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |               |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |               |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              | TRATAMIENTO   |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              | FITOSANITARIO |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |     |    |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                     |                             |    |                             |               |         |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------------|---------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Ailanthus altissima | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN                   | CALLE         | VIEYTES |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | AILANTHUS           | D.A.P. (cm)                 | 20 |                             | CHAPA         | 1331    | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                     | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS         |         |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                     | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES       |         |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                     | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES  |         |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                     |                             |    |                             |               |         |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                     | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |               |         |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                     |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |               |         |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                   | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    | TRATAMIENTO   |         |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                   | REFALDADO                   |    | OTRO                        | FITOSANITARIO |         |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                     |                             |    |                             |               |         |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN                   | CALLE | VIEYTES       |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1343          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | VILLAFANE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1514      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 23/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | VILLFAÑE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1549     | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |          |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | AUSTRALIA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2982 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |                             |     |                             |              |             |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------|-------------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TIPUANA TIPU | ALTURA (m)                  | 16  | UBICACIÓN                   | CALLE        | BLANDENGUES |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIPA         | D.A.P. (cm)                 | 100 |                             | CHAPA        | 1255        | REF | FTE |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              | EXCESIVAS                   |     |                             | BAJAS        |             |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |              | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |     |                             | TOCONES      |             |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |     |                             | CODOMINANTES |             |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |                             |     |                             |              |             |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |              | X                           |     | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |             |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              |                             |     | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |             |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO                     | X   | TERCIADO                    |              |             |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            | REFALDADO                   |     | OTRO                        |              |             |     |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |              |                             |     |                             |              |             |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |                             |     |                             |              |             |     |     |

|                    |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS | <br>Blandengues 1255 1255 1255 | <br>Blandengues 1255 1255 1255 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | BLANDENGUES |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 1255 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 9                           | UBICACIÓN | CALLE | CALIFORNIA   |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 2627         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGUSTRUM LUCIDUM AUREO | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | CALIFORNIA  |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO                |            | D.A.P. (cm) | 70        | CHAPA | 2875 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |                             |    |                             |              |            |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bougainvillea | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN                   | CALLE        | CALIFORNIA |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | SANTA RITA    | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 2875       | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |            |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |            |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |            |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |                             |    |                             |              |            |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |               | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |            |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |            |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |            |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |            |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |               |                             |    |                             |              |            |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |                             |    |                             |              |            |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH |           | ALTURA (m)                  | 13                          | UBICACIÓN | CALLE | CALIFORNIA   |               |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |           | D.A.P. (cm)                 | 80                          |           | CHAPA | 2881         | REF           |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |               |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |               |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |               |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |               |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |               |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              | TRATAMIENTO   |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              | FITOSANITARIO |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | CASEROS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 1446    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |         |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |         |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |  |                             |    |              |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|---------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | RUBUS ULMIFOLIUS |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | CASEROS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | MORA             |  | D.A.P. (cm)                 | 40 |              | CHAPA | 1446    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |         |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |         |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |  |                             |    |              |       |         |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |         |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |         |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |         |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |         |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |  |                             |    |              |       |         |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | CASEROS  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2708 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |           |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | MELIA AZEDARACH | ALTURA (m)                  | 13          | UBICACIÓN                   | CALLE        | LUZURIAGA |     |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PARAISO         |                             | D.A.P. (cm) |                             | 80           | CHAPA     | 348 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |           |     |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |           |     |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |           |     |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |           |     |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |           |     |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |           |     |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              |           |     |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |           |     |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |                             |             |                             |              |           |     |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |           |     |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
| <br><br>           |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |               |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|---------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | TILIA MOLTKEI | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | MIRAVE      |
|         | NOMBRE COMÚN      | TILO          |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2808 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 9  | UBICACIÓN | CALLE        | MIRAVE        |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 80 |           | CHAPA        | 2808          | REF | LD |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |               |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |               |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |               |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN    | CALLE | MIRAVE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 20 |              | CHAPA | 3080   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 6  | UBICACIÓN    | CALLE | MIRAVE |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 20 |              | CHAPA | 3080   | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |        |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | MIRAVE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 3080 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |  |                             |    |              |       |                |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | RUBUS ULMIFOLIUS |  | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN    | CALLE | AMBROSIO OLMOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | MORA             |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 1212           | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |  |                             |    |              |       |                |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |  |                             |    |              |       |                |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | SALTA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 70        | CHAPA | 2221 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 9                           | UBICACIÓN | CALLE | SALVADORES   |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 1602         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |              |            |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE        | SALVADORES |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | 60           | CHAPA      | 1620 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |            |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |            |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |            |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |              |            |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |            |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |            |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              |            |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |            |      |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |                             |             |                             |              |            |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |              |            |      |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TIPUANA TIPU | ALTURA (m)                  | 15 | UBICACIÓN                   | CALLE        | AV COBO |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIPA         | D.A.P. (cm)                 | 60 |                             | CHAPA        | 1112    | REF | -1 |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |         |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |              | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |         |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |         |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |              | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |         |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |         |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |         |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |         |     |    |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |    |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |              |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | TIPUANA TIPU | ALTURA (m) | 15          | UBICACIÓN | CALLE | AV COBO     |
|         | NOMBRE COMÚN      | TIPA         |            | D.A.P. (cm) | 70        | CHAPA | 1112 REF -2 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | CENTENERA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 2685      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | CHILAVERT |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 80 |              | CHAPA | 1654      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                      |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | LAGERSTROEMIA INDICA |           | ALTURA (m)                  | 5                           | UBICACIÓN | CALLE | GOMEZ        |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | CRESPON              |           | D.A.P. (cm)                 | 20                          |           | CHAPA | 2410         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                      |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                      |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                      |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                      |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                      | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                      |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                    | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                    | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                      |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                      |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                     |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>fined.. grommes 22-4-11 @ LLD firm | <br>fined.. grommes 22-4-11 @ LLD firm |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 24/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | GOMEZ         |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 2594          | REF | LD |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

| ESPACIO PARA FOTOS                          |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>Buenos Aires Ciudad 2026-06-24 11:00 AM | <br>Buenos Aires Ciudad 2026-06-24 11:00 AM |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|-------|-----------------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)                  | 8  |  | UBICACIÓN    | CALLE | ANA MARIA JANER |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm)                 | 70 |  |              | CHAPA | 1836 REF        |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   | EXCESIVAS                   |    |  | BAJAS        |       |                 |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |  | TOCONES      |       |                 |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |  | CODOMINANTES |       |                 |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                 |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |  |              |       |                 |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |  |              |       |                 |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   | ACLAREO                     | X  |  | TERCIADO     |       |                 |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   | REFALDADO                   |    |  | OTRO         |       |                 |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |                             |    |  |              |       |                 |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                   |  |                             |    |              |       |                 |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACER BUERGERIANUM |  | ALTURA (m)                  | 11 | UBICACIÓN    | CALLE | ANA MARIA JANER |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACER              |  | D.A.P. (cm)                 | 60 |              | CHAPA | 1842            | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                   |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |                 |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                   |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |                 |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                   |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |                 |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                   |  |                             |    |              |       |                 |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                 |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |                 |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                   |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |                 |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                 |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |                 |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                 |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |                 |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                   |  |                             |    |              |       |                 |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                 |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | ANA MARIA JANER |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 1848 REF        |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             |          | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                      |                     |   |           |                             | OTRO     |                           |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |           |                             |                             |           |               |               |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |           | ALTURA (m)                  | 9                           | UBICACIÓN | CALLE         | LA CONSTANCIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |           | D.A.P. (cm)                 | 90                          |           | CHAPA         | 2687          | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |           | EXCESIVAS                   |                             |           |               | BAJAS         |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |               | TOCONES       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |               | CODOMINANTES  |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |           |                             |                             |           |               |               |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |               |               |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |               |               |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                    |           | TRATAMIENTO   |               |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               | REFALDADO |                             | OTRO                        |           | FITOSANITARIO |               |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |           |                             |                             |           |               |               |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                    |                             |    |                             |               |           |     |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------------|-----------|-----|----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bauhinia forficata | ALTURA (m)                  | 4  | UBICACIÓN                   | CALLE         | LA TRILLA |     |    |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PEZUÑA DE VACA     | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA         | 2305      | REF | LD |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                    | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS         |           |     |    |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                    | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES       |           |     |    |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                    | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES  |           |     |    |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                    |                             |    |                             |               |           |     |    |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                    | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |               |           |     |    |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                    |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |               |           |     |    |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    | TRATAMIENTO   |           |     |    |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                  | REFALDADO                   |    | OTRO                        | FITOSANITARIO |           |     |    |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                    |                             |    |                             |               |           |     |    |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | NATAL    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 2424 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 13                          | UBICACIÓN | CALLE | NATAL        |               |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 60                          |           | CHAPA | 2444         | REF           |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |               |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |               |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |               |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |               |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |               |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              | TRATAMIENTO   |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              | FITOSANITARIO |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |  |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | NATAL |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 90 |              | CHAPA | 2460  | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |       |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |       |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |       |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |       |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |       |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |       |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |       |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |       |     |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | PAZOS    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 1825 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                    |                             |    |                             |              |          |     |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|----------|-----|---|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Bauhinia forficata | ALTURA (m)                  | 5  | UBICACIÓN                   | CALLE        | SLAVIGNY |     |   |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PEZUÑA DE VACA     | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 1250     | REF | A |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                    | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |          |     |   |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                    | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |          |     |   |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                    | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |          |     |   |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                    |                             |    |                             |              |          |     |   |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                    | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |          |     |   |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                    |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |          |     |   |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |          |     |   |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                  | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |          |     |   |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                    |                             |    |                             |              |          |     |   |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                    |                             |    |                             |              |          |     |   |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |                             |    |                             |               |          |     |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|---------------|----------|-----|---|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | PERSEA AMERICANA | ALTURA (m)                  | 5  | UBICACIÓN                   | CALLE         | SLAVIGNY |     |   |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | PALTO            | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA         | 1250     | REF | B |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS         |          |     |   |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES       |          |     |   |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES  |          |     |   |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |                             |    |                             |               |          |     |   |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                  | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |               |          |     |   |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |               |          |     |   |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    | TRATAMIENTO   |          |     |   |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                | REFALDADO                   |    | OTRO                        | FITOSANITARIO |          |     |   |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |                             |    |                             |               |          |     |   |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 6           | UBICACIÓN | CALLE | SOMELLERA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 1165 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 25/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| INSPECTOR | GERMAN RUGGIERI |
| DNI       | 43973362        |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN                   | CALLE | SOMELLERA     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |                             | D.A.P. (cm) |                             | CHAPA | 1175          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |                             |             |                             |       |               |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                |                             |             |                             |              |                           |      |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Ficus elastica | ALTURA (m)                  | 10          | UBICACIÓN                   | CALLE        | AUSTRALIA                 |      |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | GOMERO         |                             | D.A.P. (cm) |                             | 100          | CHAPA                     | 2616 | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |                           |      |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |                           |      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |                           |      |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                |                             |             |                             |              |                           |      |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |                           |      |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |                           |      |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X              | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |      |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X              | REFALDADO                   |             | OTRO                        |              |                           |      |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                |                             |             |                             |              |                           |      |     |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | AUSTRALIA    |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 2630         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |   |              |       |          |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|--------------|-------|----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 7 | UBICACIÓN    | CALLE | BRANDSEN |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 2 |              | CHAPA | 1793     | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |   | BAJAS        |       |          |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |   | TOCONES      |       |          |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |   | CODOMINANTES |       |          |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |   |              |       |          |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |   |              |       |          |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |   |              |       |          |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X | TERCIADO     |       |          |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |   | OTRO         |       |          |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |   |              |       |          |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |   |              |       |          |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TIPUANA TIPU | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN                   | CALLE        | CASEROS |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIPA         | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 640     | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |         |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |              | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |         |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |         |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |              | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |         |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |         |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              |         |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              |         |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |                             |    |                             |              |         |     |  |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |              |             |    |                             |       |                           |     |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|----|-----------------------------|-------|---------------------------|-----|--------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TIPUANA TIPU | ALTURA (m)  | 11 | UBICACIÓN                   | CALLE | CASEROS                   |     |              |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TIPA         | D.A.P. (cm) | 50 |                             | CHAPA | 654                       | REF |              |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |              |             |    | EXCESIVAS                   |       |                           |     | BAJAS        |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |              |             |    | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       |                           |     | TOCONES      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |              |             |    | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       |                           |     | CODOMINANTES |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |              |             |    |                             |       |                           |     |              |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |              | X           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |                           |     |              |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |              |             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |                           |     |              |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X            | ACLAREO     | X  | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |     |              |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X            | REFALDADO   |    | OTRO                        |       |                           |     |              |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |              |             |    |                             |       |                           |     |              |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 14                          | UBICACIÓN | CALLE | FEJOO         |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 50                          |           | CHAPA | 522           | REF | LA |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |               |     |    |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |                             |             |                             |              |       |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACACIA | ALTURA (m)                  | 5           | UBICACIÓN                   | CALLE        | FEUJO |     |     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACACIA |                             | D.A.P. (cm) |                             | 20           | CHAPA | 539 | REF | FTE |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        | EXCESIVAS                   |             |                             | BAJAS        |       |     |     |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |                             | TOCONES      |       |     |     |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             | CODOMINANTES |       |     |     |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |                             |             |                             |              |       |     |     |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |        | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |       |     |     |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |       |     |     |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      | ACLAREO                     |             | X                           | TERCIADO     |       |     |     |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      | REFALDADO                   |             |                             | OTRO         |       |     |     |     |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |        |                             |             |                             |              |       |     |     |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |                             |             |                             |              |       |     |     |     |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |           |                             |          |           |                           |             |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | TILIA MOLTKEI |           | ALTURA (m)                  | 12       | UBICACIÓN | CALLE                     | FINOCHIETTO |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | TILO          |           | D.A.P. (cm)                 | 40       |           | CHAPA                     | 801         | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               |           | EXCESIVAS                   |          |           | BAJAS                     |             |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |               |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |          |           | TOCONES                   |             |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |          |           | CODOMINANTES              |             |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |           |                             |          |           |                           |             |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |               | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |           |                           |             |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |           |                           |             |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |           | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |             |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             | REFALDADO |                             | OTRO     |           |                           |             |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |           |                             |          |           |                           |             |     |

| ESPACIO PARA FOTOS                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 12                          | UBICACIÓN | CALLE | FINOCHIETTO  |               |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40                          |           | CHAPA | 802          | REF           |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS        |               |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES      |               |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES |               |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |              |               |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |              |               |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       |              | TRATAMIENTO   |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       |              | FITOSANITARIO |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |                             |           |       |              |               |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                  |  |                             |    |              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|--------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | RUBUS ULMIFOLIUS |  | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN    | CALLE | HORNOS |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | MORA             |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 990    | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                  |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |        |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                  |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |        |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                  |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |        |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                  |  |                             |    |              |       |        |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |        |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                  |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |        |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |        |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |        |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                  |  |                             |    |              |       |        |     |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN                   | CALLE        | HORNOS        |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 30 |                             | CHAPA        | 990           | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--------------|---------------|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m)                  | 7  | UBICACIÓN                   | CALLE        | HORNOS        |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 | D.A.P. (cm)                 | 20 |                             | CHAPA        | 1022          | REF |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        | EXCESIVAS                   |    |                             | BAJAS        |               |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |                             | TOCONES      |               |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |                             | CODOMINANTES |               |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X                           |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |              |               |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |                             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |              |               |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO                     | X  | TERCIADO                    |              | TRATAMIENTO   |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO                   |    | OTRO                        |              | FITOSANITARIO |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |                             |    |                             |              |               |     |  |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----|-----------|--------------|---------------|-----|----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |           | ALTURA (m)                  | 8  | UBICACIÓN | CALLE        | HORNOS        |     |    |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |           | D.A.P. (cm)                 | 40 |           | CHAPA        | 1024          | REF | LD |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |           | EXCESIVAS                   |    |           | BAJAS        |               |     |    |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    |           | TOCONES      |               |     |    |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    |           | CODOMINANTES |               |     |    |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |           |              |               |     |    |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |           |              |               |     |    |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      | ACLAREO   |                             | X  | TERCIADO  |              | TRATAMIENTO   |     |    |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      | REFALDADO |                             |    | OTRO      |              | FITOSANITARIO |     |    |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |           |                             |    |           |              |               |     |    |  |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|--|--|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |             |    |                             |       |        |                           |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|-------------|----|-----------------------------|-------|--------|---------------------------|-------|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 6           |    | UBICACIÓN                   | CALLE | HORNOS |                           | FTE-1 |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  |                             | D.A.P. (cm) | 30 |                             | CHAPA | 1450   | REF                       |       |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |             |    | BAJAS                       |       |        |                           |       |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             |    | TOCONES                     |       |        |                           |       |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |    | CODOMINANTES                |       |        |                           |       |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |             |    |                             |       |        |                           |       |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                 |  | X                           |             |    | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |        |                           |       |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  |                             |             |    | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |        |                           |       |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X           |    | TERCIADO                    |       |        | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |       |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |             |    | OTRO                        |       |        |                           |       |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |             |    |                             |       |        |                           |       |

| ESPACIO PARA FOTOS |  |
|--------------------|--|
|                    |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FICUS BENJAMINA |  | ALTURA (m)                  | 12 | UBICACIÓN    | CALLE | OLAVARRIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FICUS           |  | D.A.P. (cm)                 | 50 |              | CHAPA | 1919      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                 |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                 |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                 |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X               |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                 |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X               |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X               |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                 |  |                             |    |              |       |           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|----|--------------|-------|-----------|-----|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |  | ALTURA (m)                  | 10 | UBICACIÓN    | CALLE | OLAVARRIA |     |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |  | D.A.P. (cm)                 | 30 |              | CHAPA | 2036      | REF |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |  | EXCESIVAS                   |    | BAJAS        |       |           |     |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |  | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |    | TOCONES      |       |           |     |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |  | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |    | CODOMINANTES |       |           |     |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          | X                      |  | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |    |              |       |           |     |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |  | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |    |              |       |           |     |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |  | ACLAREO                     | X  | TERCIADO     |       |           |     |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |  | REFALDADO                   |    | OTRO         |       |           |     |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |  |                             |    |              |       |           |     |

| ESPACIO PARA FOTOS |
|--------------------|
|                    |



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |                        |   |             |                             |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-----------|-------|------------------|-----|--|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | FRAXINUS PENNSYLVANICA |   | ALTURA (m)  | 12                          |   | UBICACIÓN | CALLE | QUINQUELA MARTIN |     |  |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | FRESNO                 |   | D.A.P. (cm) | 50                          |   |           | CHAPA | 2127             | REF |  |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |                        |   |             | EXCESIVAS                   |   |           |       | BAJAS            |     |  |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |                        |   |             | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |   |           |       | TOCONES          |     |  |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |                        |   |             | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |   |           |       | CODOMINANTES     |     |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |                        |   |             |                             |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |                        | X |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |                        |   |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X                      |   |             | ACLAREO                     | X |           |       | TERCIADO         |     |  |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X                      |   |             | REFALDADO                   |   |           |       | OTRO             |     |  |  |  |  |
| TRATAMIENTO FITOSANITARIO                                      |                              |                        |   |             |                             |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |                        |   |             |                             |   |           |       |                  |     |  |  |  |  |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |            |
|---------|---|-------|------------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 26/06/2026 |
| EMPRESA |   |       |            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| INSPECTOR | Tobias Ceballos Delgado |
| DNI       | 44168889                |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |        |           |                             |                             |           |       |               |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-----|-----|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | ACACIA |           | ALTURA (m)                  | 10                          | UBICACIÓN | CALLE | VILLAFañE     |     |     |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | ACACIA |           | D.A.P. (cm)                 | 100                         |           | CHAPA | 1393          | REF | FTE |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |        |           | EXCESIVAS                   |                             |           |       | BAJAS         |     |     |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |        |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |                             |           |       | TOCONES       |     |     |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |        |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |                             |           |       | CODOMINANTES  |     |     |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |        |           |                             |                             |           |       |               |     |     |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |        | X         |                             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |           |       |               |     |     |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |        |           |                             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |           |       |               |     |     |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X      | ACLAREO   |                             | X                           | TERCIADO  |       | TRATAMIENTO   |     |     |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X      | REFALDADO |                             |                             | OTRO      |       | FITOSANITARIO |     |     |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |        |           |                             |                             |           |       |               |     |     |  |

|                    |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO PARA FOTOS |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |         |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | ROBINIA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | FINOCHIETTO |
|         | NOMBRE COMÚN      | ROBINIA |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 870 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |         |            |             |           |       |             |     |    |
|---------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | ROBINIA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | FINOCHIETTO |     |    |
|         | NOMBRE COMÚN      | ROBINIA |            | D.A.P. (cm) | 15        | CHAPA | 870         | REF | LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 60          | UBICACIÓN | CALLE | SAN ANTONIO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 11        | CHAPA | 1170 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |          |  |                           |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |  |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |  |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |  | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO     |  |                           |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | SAN ANTONIO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 90        | CHAPA | 1172 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
|                      |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | SAN ANTONIO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 1184 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |               |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | SANTO DOMINGO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 2361 REF      |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                      |            |             |           |       |               |
|---------|-------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LAGERSTROEMIA INDICA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | SANTO DOMINGO |
|         | NOMBRE COMÚN      | CRESPON              |            | D.A.P. (cm) |           | CHAPA | 2367 REF      |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                 |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | SANTA MAGDALENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 324 REF         |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        | REFALDADO           |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                 |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | SANTA MAGDALENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 324 REF +1      |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |                 |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | SANTA MAGDALENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 356 REF         |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | SALMUN FEJOO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 1278 REF LA  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | RENACIMIENTO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2740 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |
|                      |                     |   |           |                             |                           |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |        |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|--------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | ACACIA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | RENACIMIENTO |
|         | NOMBRE COMÚN      | ACACIA |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2746 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 13          | UBICACIÓN | CALLE | CALIFORNIA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 2859 REF   |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |          |  |                           |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |  |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |  |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |  | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO     |  |                           |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 11          | UBICACIÓN | CALLE | PERDRIEL |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 70        | CHAPA | 1644 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | SANTA ELENA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 90        | CHAPA | 894 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |          |  |                           |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |  |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |  |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO |  | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO     |  |                           |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |         |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | SYAGRUS | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | RENACIMIENTO |
|         | NOMBRE COMÚN      | SYAGRUS |            | D.A.P. (cm) | 90        | CHAPA | 2735 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                           |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | HANDROANTHUS IMPETIGINOSA | ALTURA (m) | 14          | UBICACIÓN | CALLE | MAGALDI  |
|         | NOMBRE COMÚN      | LAPACHO                   |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 1653 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | MAGALDI  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 1657 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 29/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | MAGALDI  |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 70        | CHAPA | 1649 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | PEDRO CHUTRO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 35        | CHAPA | 3218 REF     |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |         |                             |          |                           |
|----------------------|---------------------|---|---------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X       | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |          |                           |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |         | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |          |                           |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO | X                           | TERCIADO |                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |         | REFALDADO                   | OTRO     | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |              |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | PEDRO CHUTRO |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 45        | CHAPA | 3218 REF LA  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 8           | UBICACIÓN | CALLE | SAENZ   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 30        | CHAPA | 470 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                           |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | HANDROANTHUS IMPETIGINOSA | ALTURA (m) | 5           | UBICACIÓN | CALLE | SAENZ      |
|         | NOMBRE COMÚN      | LAPACHO                   |            | D.A.P. (cm) | 15        | CHAPA | 470 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
|                      | ACLAREO             | X | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      | REFALDADO           |   |                           |                             |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |             |           |       |       |       |     |     |    |
|---------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|----|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 1           | UBICACIÓN | CALLE | CACHI | CHAPA | 353 | REF | LA |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | D.A.P. (cm) |           |       |       |       |     |     |    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |           |                             |                           |  |
|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO |   | X         | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |                           |  |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |                           |  |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO   | X                           | TERCIADO                  |  |
|                      | LIMPIEZA            | X | REFALDADO |                             | OTRO                      |  |
|                      |                     |   |           |                             | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |  |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 1           | UBICACIÓN | CALLE | OCHOA    |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 7 REF -1 |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 595 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
|                      |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |               |                             |             |                             |       |               |       |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|-----|--|--|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Schinus molle | ALTURA (m)                  | 9           | UBICACIÓN                   | CALLE | TROLE         | CHAPA | 545 |  |  |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | AGUARIBAY     |                             | D.A.P. (cm) |                             | 50    | REF           |       |     |  |  |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |               | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       | TOCONES       |       |     |  |  |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |               | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | CODOMINANTES                |       |               |       |     |  |  |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |               | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             |                             |       |               |       |     |  |  |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |               |                             |             |                             |       |               |       |     |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |               | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |     |  |  |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |               |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |     |  |  |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X             | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |     |  |  |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X             |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |     |  |  |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |               |                             |             |                             |       |               |       |     |  |  |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                         |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIQUIDAMBAR             |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 509 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | Hibiscus rosa-sinensis | ALTURA (m) | 4           | UBICACIÓN | CALLE | TROLE      |
|         | NOMBRE COMÚN      | ROSA CHINA             |            | D.A.P. (cm) | 40        | CHAPA | 509 REF LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 444 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                        |            |             |           |       |         |
|---------|-------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-------|---------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FRAXINUS PENNSYLVANICA | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | TROLE   |
|         | NOMBRE COMÚN      | FRESNO                 |            | D.A.P. (cm) | 60        | CHAPA | 450 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                 |            |    |           |       |          |
|---------|-------------------|-----------------|------------|----|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | FICUS BENJAMINA | ALTURA (m) | 6  | UBICACIÓN | CALLE | FOURNIER |
|         | NOMBRE COMÚN      | FICUS           |            | 15 |           | CHAPA | 2531 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS







Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | LIGUSTRO DISCIPLINADO | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | FOURNIER    |
|         | NOMBRE COMÚN      | LIGUSTRO              |            | D.A.P. (cm) |           | CHAPA | 2531 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        | ACLAREO             | X | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      | REFALDADO           |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |             |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | Syagrus romanzoffiana | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | FOURNIER    |
|         | NOMBRE COMÚN      | PINDO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 2507 REF LD |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | TERCIADO                  |                             |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        | ACLAREO             | X | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      | REFALDADO           |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | Syagrus romanzoffiana | ALTURA (m) | 9           | UBICACIÓN | CALLE | ARBELETCHÉ |
|         | NOMBRE COMÚN      | PINDO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 910 REF    |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |            |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | Syagrus romanzoffiana | ALTURA (m) | 10          | UBICACIÓN | CALLE | ARBELETCHE |
|         | NOMBRE COMÚN      | PINDO                 |            | D.A.P. (cm) | 50        | CHAPA | 910 REF LA |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

| INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA) |                              |       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|------|--|
| ESPECIE                                                        | NOMBRE CIENTÍFICO            | Salix | ALTURA (m)                  | 12          | UBICACIÓN                   | CALLE | CHILAVERT     | CHAPA | 1214 |  |
|                                                                | NOMBRE COMÚN                 | SAUCE |                             | D.A.P. (cm) | 65                          | REF   | LA            |       |      |  |
| RAMAS                                                          | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |       | EXCESIVAS                   |             | BAJAS                       |       |               |       |      |  |
|                                                                | SECAS / SECAS EN LOS APICES  |       | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |             | TOCONES                     |       |               |       |      |  |
|                                                                | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |       | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |             | CODOMINANTES                |       |               |       |      |  |
| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)       |                              |       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |
| OBJETIVOS DE LA PODA                                           | REDUCCIÓN DE RIESGO          |       | X                           |             | ELIMINAR INTERFERENCIAS     |       |               |       |      |  |
|                                                                | ADECUACIÓN AL SITIO          |       |                             |             | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |       |               |       |      |  |
| TIPOS DE PODA                                                  | FORMACIÓN                    | X     | ACLAREO                     | X           | TERCIADO                    |       | TRATAMIENTO   |       |      |  |
|                                                                | LIMPIEZA                     | X     |                             | REFALDADO   | OTRO                        |       | FITOSANITARIO |       |      |  |
| OBSERVACIONES                                                  |                              |       |                             |             |                             |       |               |       |      |  |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |       |            |             |           |       |           |
|---------|-------------------|-------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | Salix | ALTURA (m) | 12          | UBICACIÓN | CALLE | CHILAVERT |
|         | NOMBRE COMÚN      | SAUCE |            | D.A.P. (cm) | 80        | CHAPA | 1211 REF  |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

|         |   |       |      |
|---------|---|-------|------|
| COMUNA  | 4 | FECHA | 30/6 |
| EMPRESA |   |       |      |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| INSPECTOR | IGNACIO DOMINGUEZ |
| DNI       | 40079556          |

|       |  |
|-------|--|
| AVISO |  |
| ARME  |  |

|       |  |
|-------|--|
| FIRMA |  |
|-------|--|

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|         |                   |                       |            |             |           |       |          |
|---------|-------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|-------|----------|
| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | JARACANDA MIMOSIFOLIA | ALTURA (m) | 5           | UBICACIÓN | CALLE | GUAL     |
|         | NOMBRE COMÚN      | JACARANDA             |            | D.A.P. (cm) | 20        | CHAPA | 2417 REF |

|       |                              |  |           |                             |       |              |
|-------|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-------|--------------|
| RAMAS | QUEBRADIZAS / FISURADAS      |  | EXCESIVAS |                             | BAJAS |              |
|       | SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES  |  |           | INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO   |       | TOCONES      |
|       | CAVIDADES, TUMORES O CANCROS |  |           | CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN |       | CODOMINANTES |

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

|                      |                     |   |                           |                             |
|----------------------|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| OBJETIVOS DE LA PODA | REDUCCIÓN DE RIESGO | X | ELIMINAR INTERFERENCIAS   |                             |
|                      | ADECUACIÓN AL SITIO |   |                           | REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA |
| TIPOS DE PODA        | FORMACIÓN           | X | ACLAREO                   | X                           |
|                      | LIMPIEZA            | X |                           | REFALDADO                   |
|                      |                     |   | TERCIADO                  |                             |
|                      |                     |   |                           | OTRO                        |
| OBSERVACIONES        |                     |   | TRATAMIENTO FITOSANITARIO |                             |
|                      |                     |   |                           |                             |

ESPACIO PARA FOTOS

