



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"*

### RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 13.043.625/COMUNA7/21

Buenos Aires, 29 de abril de 2021

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 3263 La Ley N°4013 La Ley N° 1777 El Decreto N° 660/GCABA/2011 El Decreto N° 166/GCABA/2013, los informes elevados por la Gerencia de operativa de control comunal

#### **CONSIDERANDO:**

Que, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las comunas son unidades de gestión política y administrativa, con competencia territoriales;

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. "A" de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas, tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la administración central encabezada por el poder ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263 de arbolado público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada en los arts. 3 y 4 del decreto N° 166/GCABA/2013, las comunas tienen las competencias exclusivas en la plantación anual de los sitios donde se realizarán la replantación del arbolado de alineación y las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral de arbolado público;

Que, atento a las normativas mencionadas, la comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada CASA MACCHI SA (CUIT N° 30-60812520-1), quien fuera transferida al control de esta comuna, a tenor del art. 7 del decreto N°166/GCABA/2013;

Que, de conformidad a los informes plasmados en las planillas de inspecciones que surgen de la Gerencia Operativa de Control Comunal de esta Comuna 7 surge la necesidad de realizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles que se indican en los referidos informes y que como anexo I (IF-2021-13040365-GCABA-COMUNA7) forma parte integrante de la presente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE  
DE LA JUNTA COMUNAL 7  
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares



## Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"*

---

correspondientes a las calles: ACOSTA, MARIANO 1986, ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2686, ARGERICH 359, AROMA 2394, ASAMBLEA AV. 1064, AVELLANEDA AV. 2217, BACACAY 2132 LA1, BACACAY 2132 LA2, BALBASTRO 1257, BEAUCHEF 1631, BIALET MASSE 695, BILBAO, FRANCISCO 2244, BILBAO, FRANCISCO AV. 1645, BONIFACIO, JOSE 2374, CACHIMAYO 1704, CACHIMAYO 1315 B, CACHIMAYO 720, CASTAÑARES AV. 1369, CASTRO, JUAN de 1533, CHARRUA 2253, CIPOLLETTI 566, COBO AV. 675, CONDARCO 225, CRESPO 2028, DE LAS ARTES 1211, DE LAS ARTES 1015, DEL BUEN ORDEN 1047, DEL COMERCIO 1007, DEL PROGRESO 1022, DEL PROGRESO 1182, EGUIA, MANUEL 1105, FABRE 1205, FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. 2201, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 1370, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2361, FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2422, GAVILAN 918, GRANADEROS 285, LA PLATA AV. 1213, LA PORTEÑA 65, LAFERRERE, GREGORIO de 2275, LAFERRERE, GREGORIO de 2439, LAFERRERE, GREGORIO de 2042, LAFERRERE, GREGORIO de 2612 LA, MARTINEZ, VICTOR 1544, MARTINEZ, VICTOR 1941, NEPPER 1088, NEPPER 1259, NEUQUEN 2320, ORTIZ, CARLOS 955, PAEZ 1885, PEDERNERA 1240, PERGAMINO 1839, PICHEUTA 2018, PORTELA 1727, PORTELA 106, PORTELA 1651, PUMACAHUA 1393 LA, RIGLOS 1107, RIVADAVIA AV. 7278, RIVERA INDARTE AV. 617, ROBERTSON 956, ROBERTSON 756, SANTANDER 1066, SANTANDER 820, SARAZA 1201, SENILLOSA 1932, SENILLOSA 1180, THOMPSON 846, THORNE 1215, TORRES Y TENORIO, Pres. 2052, VALENCIA 2006 LD, VEDIA, AGUSTIN DE 2240, VIEL 1918, VIEL 2092, ZAÑARTU 1676/78, ZAÑARTU 790, ZAÑARTU 1273, ZELARRAYAN 810/12 LA, ZELARRAYAN 154.

Artículo 2º.- Comuníquese y archívese. **Bouzas**



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

6, 11, 18

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VEDIA, AGOSTIN

N°

2240

ESPECIE BOTANICA

MORERA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL NO PERMITIDO. SE ENCUENTRAN LAS RAICES

LEVANTANDO LA VEREDA Y AFECTA A UNA CALA TELEFONICA.

BALDOSONES DE 40x60 cm.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

Firma

27309.806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SVACI COMON

FECHA DE RELEVAMIENTO:

10 / 2 / 2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ADAN BUREN

N°

2686

ESPECIE BOTANICA

CEPA (XX)

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

80

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Se sugiere la extracción de la cepa. Su diámetro es difícil de determinar por encontrarse enterrado.  
Plantar Tulipánero  
Vereda de cemento alisado en buen estado

Datos del Inspector/Verificador

Ana Vigma

Nombre y Apellido

Firma

35601552

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI Emergencia

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5.8.2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Alderich

N°

358 LD

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

11

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

—

FLUTE

DESCORTEZAMIENTO

X

DESCORTEZAMIENTO

—

DESCORTEZAMIENTO

—

Cavidades

baja

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

pequeñas

—

—

—

CODOMINANCIAS

—

grandes

—

—

—

CHORREADOS

—

RAIZ

Expuesta

—

—

—

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

—

Levanta vereda: m²

—

—

—

Espesor de corte remanente (cm)

—

Quebradas/Fisuradas

—

—

—

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

—

Secas/Secas en las puntas

—

—

—

Codominancias

—

Con cavidades/ Tumores o Cancers

—

—

—

Con mal ángulo de inserción

—

Bajas

—

—

—

Tocones

X

Excesivas/ Cruzadas

—

—

—

Que invaden espacio aéreo

X

HOJAS

De coloración anormal

—

—

—

Síntomas de enfermedades

—

Con manchas foliares

—

—

—

Defoliación total/parcial

—

Con signos de insectos

—

—

—

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de fr. por el presenta pocas  
cavidades con pudrición de la madera,  
se observa como el podo.

Datos del Inspector/Verificador

Rafael Nader

Firma

D.H. 2112436

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:

SUACI

INSPECCION N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9,12,2019

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AROMA

N° 2394

ESPECIE BOTANICA

CATALPA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

40

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

Cavidades

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espeor de pared remanente (cm)

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codomnancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo  
C: Extracción  
D: Tratamiento sanitario  
E: Trasplanta  
F: Corte de raíces

Observaciones:

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

ARBOL QUE NO SE ENCUENTRA EN MUY BUENAS  
CONDICIONES FITOSANITARIAS Y QUE POR SU INCLINACION  
NO SE RECOMIENDA REALIZAR PODA DE RAICES  
SE ENCUENTRA ROMPIENDO LA VEREDA Y CAÑO DE DESAGU

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

27309806

FM 6 DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23  
10:01:35 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.03  
00:00:43 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/08/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. AVELLANEDA

N°

2217 - 17

ESPECIE BOTANICA

COMENO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

160

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

total

media

alto

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (cm)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Levanta vereda: m²

Provoca fisura en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Floreadas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tecones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ESPECIE INAPROPIADA PARA ANCHO DE VIAL

PROVOCA MÚLTIPLES DAÑOS A ALEA Y INTERFIERE

CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.

COMPARTE PLANTERA CON FRENO.

CONVENIR DE REPARAR 27M3 DE ALEA CON

BOLSA DE 60x40 CM. PRIORIDAD 2.

FUE SOLICITADO COMO AV. AVELLANEDA 2205.

Datos del Inspector/Verificador

N.º y Apellido

Firma

22318610

Fm d Om



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por Juan  
Manuel Alonso Quintas  
Fecha: 2021.04.06 19:42:15  
-03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Firmado digitalmente por Juan  
Manuel Alonso quintas  
Fecha: 2021.03.26 20:37:25  
-03'00'



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por Patricia Nador  
Fecha: 2020.12.22  
11:41:41 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:

INSP. N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/5/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Palomero

N° 2361

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus

ARBOL SECO

CAVIMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

77

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

45

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

pequeñas

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espeor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

4

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar 1. Vereda y arbolado vereda  
fuste a borde de salida de cochera imposibilita la  
poda radical - 3x DAP  
Dejar planchero de 12 x 12 / Vereda + arbolado con huida +  
segundo frente - 12361 LA1 dejar planchero de 1x1 / 12361 LA2  
dejar la planchero de 12 x 12. Total arbolado (50 m²)

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

25.152.976

FM 6 ONI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena  
Gabineta2021.04.04  
17:03:04 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por NADIA PALACIOS  
Fecha: 2021-01-20  
21:46:44

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.25  
18:11:20 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/08/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Bilbao

N°

1645

ESPECIE BOTANICA

Akinthus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

13

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

7

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

baja

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Exposición

Lavanza vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancers

Bejas

Enroscadas/ Cruzadas

X

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de gran porte, no recomendado para arbolado  
 lineal. Poda y vereda, desbalanceando el peso posterior.  
 No se recomienda corte de raíz, por lo que se recomienda  
 su extracción. Luego de la extracción remover la planta  
 Reforzar 54 m²  
 Prioridad 2

Firma del inspector/autorizador

Carla Bisetti

Nombre y Apellido

Firma

3385014

FM 6 DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |           |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |           |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       |                                  | Cavidades |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       |                                  | basal     | media                                               | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |           |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |           |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |           | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |           |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |           | Codominancias                                       |                                      |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |           | Con mal ángulo de inserción                         |                                      |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |           | Tocones                                             |                                      |  |
|       | Bajas                            |           | Que invaden espacio aéreo                           |                                      |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |           |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |           | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |           | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |           |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/3/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Bonifacio

N°

2374

ESPECIE BOTANICA

Platanos

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

22

DAP (cm)

70

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar se encuentra levantando y rompiendo la vereda, imposibilidad de poda regular por no haber distancia mínima de 3x DAP.  
prior. II

Firma del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Florencia Viter

Firma

FM ó DNI

25.152.956





## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23  
10:09:20 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.08  
15:14:41 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES**

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/5/2020

ARME: CALLE: Av. Ostoñares N° 1269

UBICACIÓN DEL ARBOL: ESPECIE BOTANICA: PARAISO

ARBOL SECO: ARBOL SEMISECO: ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m): 14 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐

DAP (cm): 90 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☒

COPA DESBALANCEADA: ☐ DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BROTADO: ☐

FUSTE: FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐

DESCORTEZAMIENTO: ☐ CODOMINANCIA: ☐

Cavidades: CHORREADOS: ☐

basal: ☒ media: ☒ alta: ☒ Cavidad longitudinal en el fuste (m): ☐

pequeñas: ☒ grandes: ☒ Espesor de pared remanente (cm): ☐

RAIZ: Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☒

Expuesta: ☐ Levanta vereda: m²: ☐

RAMAS: Codominancias: ☐

Quebradas/ Fisuradas: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒

Secas/ Secas en las puntas: ☐ Tocones: ☒

Con cavidades/ Tumores o Cancers: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☒

Bajas: ☐ Excesivas/ Cruzadas: ☐

HOJAS: Síntomas de enfermedades: ☐

De coloración anormal: ☐ Defoliación total / parcial: ☒

Con manchas foliares: ☐ Observaciones:

Con signos de insectos: ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adarreo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL: ☐ PROFUNDA: ☐

Observaciones:

Se sugiere la extracción del ejemplar. Presenta una rama principal seca (2/3 de la copa), el resto de las ramas principales poseen cavidades. Sin podar.

Ramas invaden el espacio aéreo (propiedad).

Levanta y rompe vereda.

Extraer y plantar Jacaranda - Liquidambar. Nivel 3.

Datos del Inspector/Verificador

Amo Vigma 35601512

Nombre y Apellido Firma ☐ FM ó DNI

ANCHO = 74 x 0,4  
LARGO = 7 x 0,6  
PLAN TELA = 1,60 x 1,2

} PARCHE -



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.15  
08:02:26 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |           |       |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |           |       |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       |                                  | Cavidades |       |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       |                                  | basal     | media |                                                     | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |           |       |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |           |       |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |           |       | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |           |       |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |           |       |                                                     | Codominancias                        |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |           |       |                                                     | Con mal ángulo de inserción          |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |           |       |                                                     | Tocones                              |  |
|       | Bajas                            |           |       |                                                     | Que invaden espacio aéreo            |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |           |       |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |           |       | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |           |       | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |           |       |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por NADIA PALACIOS  
Fecha: 2020-12-14  
22:58:18

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Exposición

Levanta vereda: m³

3

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cánceres

Bajas

Excéntricas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se planteará hoy varios ejemplares brotados del mismo árbol principal que fue descopado. Buscaremos la extracción del tocono brotado junto con los demás ejemplares más pequeños.

Reparar vereda completa = 46 m². dejar plantas de 12x12.

hacer plantar jaracanda.

Prioridad 5.3

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI- Barcos

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/06/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Condorco

N°

225

ESPECIE BOTANICA

"Platanos"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

21

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

SI

/

/

grandes

/

/

/

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

SI

9

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

SI

SI

SI

/

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, raíces levantan acera, produciendo fisuras en el frente de la propiedad.

Fuste ocupa más del 50% del espacio, de la acera, obstruyendo el paso del peatón.

Datos del Inspector/Verificador

Rodríguez Coste

Nombre y Apellido

Firma

18594259

FM 6.001



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

## ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

## Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

## Datos del Inspector/Verificador

2021.01.24  
21:51:00 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                                                                     |                                  | PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| G.C.E.A.                                                                                                                  |                                  | INSPECCION N°                                         |             |
| AVISO:                                                                                                                    | Extirpación                      |                                                       |             |
| ARME                                                                                                                      | FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/9/2020  |                                                       |             |
| UBICACION DEL ARBOL                                                                                                       |                                  |                                                       |             |
| CALLE                                                                                                                     | De las Artes                     |                                                       | N° 1015     |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          | Fresno                           |                                                       |             |
| ARBOL SECO                                                                                                                |                                  | ARBOL SEMISECO                                        |             |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |                                  |                                                       |             |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          | 15                               | INCLINACION: SI / NO                                  | Mayor a 45° |
| DAP (cm)                                                                                                                  | 65                               |                                                       | Menor a 45° |
| ORIENTACION DE LA INCLINACION                                                                                             |                                  | Hacia la calle                                        |             |
|                                                                                                                           |                                  | Hacia la propiedad                                    |             |
|                                                                                                                           |                                  | Hacia el largo de la vereda                           |             |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        |                                  | DESCOPADO                                             |             |
|                                                                                                                           |                                  | DESCOPADO Y BROTADO                                   |             |
| FUSTE                                                                                                                     | DESCORTEZAMIENTO                 | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |             |
|                                                                                                                           |                                  | CODOMINANCIA                                          |             |
|                                                                                                                           |                                  | CHORREADOS                                            |             |
|                                                                                                                           |                                  | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                  |             |
|                                                                                                                           |                                  | Espesor de pared remanente (cm)                       |             |
| RAIZ                                                                                                                      | Expuesta                         | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |             |
|                                                                                                                           | Levanta vereda: m²               | 2                                                     |             |
| RAMAS                                                                                                                     | Quebradas/ Fisuradas             | Codominancias                                         |             |
|                                                                                                                           | Secas/ Secas en las puntas       | Con mal ángulo de inserción                           |             |
|                                                                                                                           | Con cavidades/ Tumores o Cancros | Tocones                                               |             |
|                                                                                                                           | Bajas                            | Que invaden espacio aéreo                             |             |
|                                                                                                                           | Excisivas/ Cruzadas              |                                                       |             |
| HOJAS                                                                                                                     | De coloración anormal            | Síntomas de enfermedades                              |             |
|                                                                                                                           | Con manchas foliares             | Defoliación total / parcial                           |             |
| Con signos de insectos                                                                                                    |                                  |                                                       |             |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                            |                                  |                                                       |             |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |                                  |                                                       |             |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Acierzo/ Rafaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo                           |                                  |                                                       |             |
| C: Extracción                                                                                                             |                                  |                                                       |             |
| D: Tratamiento sanitario                                                                                                  |                                  |                                                       |             |
| E: Trasplante                                                                                                             |                                  |                                                       |             |
| F: Corte de raíces                                                                                                        |                                  |                                                       |             |
| SUPERFICIAL                                                                                                               |                                  |                                                       |             |
| PROFUNDA                                                                                                                  |                                  |                                                       |             |
| Observaciones:                                                                                                            |                                  |                                                       |             |
| Ejemplar presenta gran amplitud de fuste una                                                                              |                                  |                                                       |             |
| permiendo el paso a peatones con una vialidad reducida                                                                    |                                  |                                                       |             |
| (paso de 55 cm). Rompe vereda 2 m². Fisura propiedad.                                                                     |                                  |                                                       |             |
| Reparación total vereda vida = 15 m²                                                                                      |                                  |                                                       |             |
| Dejar plankia de 24 x 12, faltar plankia elevada y lavados.                                                               |                                  |                                                       |             |
| Prioridad 5.4.                                                                                                            |                                  |                                                       |             |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                           |                                  |                                                       |             |
| Nombre y Apellido                                                                                                         |                                  | Firma                                                 |             |
| Ricardo Nader                                                                                                             |                                  | [Firma]                                               |             |
|                                                                                                                           |                                  | 25.152.856                                            |             |
|                                                                                                                           |                                  | FM 6 DNI                                              |             |



G.C.B.A.

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/6/2019

AVISO:

SuAct Común

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Del Buen Orden

N°

1047.

ESPECIE BOTANICA

Frasno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

14

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

—

DESCOPADO Y BROTADO

—

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

—

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

—

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

—

CHORREADOS

—

pequeñas

—

—

—

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

—

grandes

—

—

—

Espesor de pared remanente (cm)

—

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

—

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO

SI

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

—

Codominancias

—

Secas/ Secas en las puntas

—

Con mal ángulo de inserción

—

Con cavidades/ Tumores o Cancros

—

Tocones

—

Bajas

—

Que invaden espacio aéreo

—

Excesivas/ Cruzadas

—

HOJAS

De coloración anormal

—

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

—

Defoliación -total/-parcial-

Con signos de insectos

—

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, levanta y rompe vereda, no permite el paso a peatones con una utilidad reducida. Ancho de vereda 1.8m. provoca roturas en piso dentro de la propiedad.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido  
 Elvira Roca

Firma

DNI 25.152.956.

FMA DNI

| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| AVISO: <u>Rebbero Puntal</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSPECCION N°                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| ARIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>1.9.2020</u>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| UBICACION DEL ARBOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| CALLE <u>Del Progreso</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° <u>1022</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| ESPECIE BOTANICA <u>Forsydia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| ARBOL SECO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARBOL SEMISECO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| ALTURA APROX (m) <u>12</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| DAP (cm) <u>95</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ORIENTACION DE LA INCLINACION                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Hacia la calle<br><input type="checkbox"/> Hacia la propiedad<br><input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| COPA DESBALANCEADA <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCOPADO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| DESCORTEZAMIENTO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| FLUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Cavitades<br><input type="checkbox"/> basal <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta<br><input type="checkbox"/> pequeñas <input type="checkbox"/> grandes                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> CODOMINANCIA<br><input type="checkbox"/> CHORREADOS<br><input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal en el fuste (m)<br><input type="checkbox"/> Espesor de pared remanente (cm)                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| RAIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Expuesta<br><input type="checkbox"/> Levanta vereda: m² <u>2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| RAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Quebradas/ Fisuradas<br><input type="checkbox"/> Secas/ Secas en las puntas<br><input type="checkbox"/> Con cavidades/ Tumores o Cancros<br><input type="checkbox"/> Bajos<br><input type="checkbox"/> Excesivas/ Cruzadas | <input type="checkbox"/> Codominancias<br><input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción<br><input type="checkbox"/> Tocones<br><input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo |
| HOJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> De coloración anormal<br><input type="checkbox"/> Con manchas foliares<br><input type="checkbox"/> Con signos de insectos                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Sintomas de enfermedades<br><input type="checkbox"/> Defoliación total/ parcial                                                                                            |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| C: Extracción <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D: Tratamiento sanitario <input type="checkbox"/> E: Trasplante <input type="checkbox"/> F: Corte de talcos <input type="checkbox"/>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| SUPERFICIAL <input type="checkbox"/> PROFUNDA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Ejemplar presenta fuste de gran diámetro no permitido al paso a peatones con movilidad reducida (diámetro de 55cm)</p> <p>Levanta y rompe vereda 2 m². Se observa envergadura pluvial</p> <p>Indicando a la plantera y rota por raíces. Dejar plantera de corte</p> <p>Reparación total vereda vieja = 15 m²</p> <p>vereda de 1.8m.</p> <p>Prioridad 2.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre y Apellido <u>Patricia Nider</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firma <u>[Firma]</u>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.152.456                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FM ó DN                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.10  
18:58:05 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |       |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |       |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       | Cavidades                        |       |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       | basal                            | media |                                                     | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |       |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |       |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |       | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |       |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |       | Codominancias                                       |                                      |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |       | Con mal ángulo de inserción                         |                                      |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |       | Tocones                                             |                                      |  |
|       | Bajas                            |       | Que invaden espacio aéreo                           |                                      |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |       |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |       | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |       | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |       |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.23  
09:14:52 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por NADIA PALACIOS  
Fecha: 2021-01-20  
21:11:18

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/03/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Fabre

N° 1215/05

ESPECIE BOTANICA

"Platanillo"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

18

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

15

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, prunera con sus raíces, fisuras en el frente de vivienda.

Altura: 1,80

Vereda vieja, código de bal/052. 12,20 m x 20 m (vereda) metros cuadrados = repare 15 m²

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Vosti

Nombre y Apellido

Firma

18594251

FM 60NI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |       |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |       |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       | Cavidades                        |       |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       | basal                            | media |                                                     | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |       |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |       |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |       | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |       |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |       | Codominancias                                       |                                      |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |       | Con mal ángulo de inserción                         |                                      |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |       | Tocones                                             |                                      |  |
|       | Bajas                            |       | Que invaden espacio aéreo                           |                                      |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |       |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |       | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |       | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |       |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.11  
11:50:13 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2020.11.26  
18:01:56 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI





## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.15  
08:08:29 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |           |       |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |           |       |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       |                                  | Cavidades |       |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       |                                  | basal     | media |                                                     | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |           |       |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |           |       |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |           |       | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |           |       |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |           |       |                                                     | Codominancias                        |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |           |       |                                                     | Con mal ángulo de inserción          |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |           |       |                                                     | Tocones                              |  |
|       | Bajas                            |           |       |                                                     | Que invaden espacio aéreo            |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |           |       |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |           |       | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |           |       | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |           |       |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.08  
16:38:59 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena  
Gabineta2021.03.10  
15:27:23 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

|       |                                  |       |  |                                                     |                                      |  |
|-------|----------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FUSTE | DESCORTEZAMIENTO                 |       |  |                                                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |  |
|       | Cavidades                        |       |  |                                                     | CODOMINANCIAS                        |  |
|       | basal                            | media |  |                                                     | CHORREADOS                           |  |
|       | pequeñas                         |       |  |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |  |
|       | grandes                          |       |  |                                                     | Espesor de pared remanente (cm)      |  |
| RAIZ  | Expuesta                         |       |  | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO |                                      |  |
|       | Levanta vereda: m2               |       |  |                                                     |                                      |  |
| RAMAS | Quebradas/ Fisuradas             |       |  | Codominancias                                       |                                      |  |
|       | Secas/ Secas en las puntas       |       |  | Con mal ángulo de inserción                         |                                      |  |
|       | Con cavidades/ Tumores o Cancros |       |  | Tocones                                             |                                      |  |
|       | Bajas                            |       |  | Que invaden espacio aéreo                           |                                      |  |
|       | Excesivas/ Cruzadas              |       |  |                                                     |                                      |  |
| HOJAS | De coloración anormal            |       |  | Síntomas de enfermedades                            |                                      |  |
|       | Con manchas foliares             |       |  | Defoliación total parcial                           |                                      |  |
|       | Con signos de insectos           |       |  |                                                     |                                      |  |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por NADIA PALACIOS  
Fecha: 2021-01-22  
23:42:07

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI Extracción

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19/2/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

La Ferrere

N°

2275

ESPECIE BOTANICA

LIMPIA TUBO (Callistemon sp)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

10,324

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocónes

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se sugiere la extracción del ejemplar semiseco.

Reparación parcial de la vereda solo en área

afectada, con baldosas de 60x40. Reparar 10,32m²

Agrandar la plantera a 1,2x1,2m

Se deja a criterio administrativo la reparación completa

de vereda o no  $(8,40 \times 3,20 - 1,2 \times 1,20 = 22,08m^2)$

Datos del Inspector/Verificador

Frente vereda

Año firma

Nombre y Apellido

Firma

DS 601.552

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/03/2021

AVISO:

OFICINA

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GREGORIO DE INTERERRE

N°

2612 LA

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

62

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Prioridad 1 AL MOMENTO DE LA INSPECCION Y MEDIANTE OBSERVACION VISUAL SE OBSERVA UN PARAISO COMPLETAMENTE SECO POR LO QUE SE SUGIERE EXTRACCION A LA BREVEDAD POSIBLE. TAMBIEN SE SOLICITA REPOSICION DEL EJEMPLAR. TAMAÑO PLANTERA 2m x 2,8 - AV: 4m

Datos del Inspector/Verificador

MERINO NOELIA

Nombre y Apellido

Firma

MERINO NOELIA

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/8/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

MARIANO ACOSTA

N°

1986

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

X

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

SI

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m2

34

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR QUE LEVANTA BALDOSAS A LO LARGO DE TODA LA VEREDA, CON RAIZ EXPUESTA

NO ES ACONSEJABLE CORTE DE RAICES, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU EXTRACCION

REPARAR VEREDA COMPLETA 34 M2

PRIORIDAD 5.1

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

32676731

FM ó DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

AVISO:

ARME

VERIFICACION DEL ARBOL

CALLE

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION,  
DESCOPADO Y CON PRESENCIA DE FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

P 3

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

27309806

FM ó DNI

| G.C.B.A.                                                                                                                                                                                             |                                      | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                 |                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES                                                                                                                                                                    |                                      | INSPECCION N°                                         |                                                                                                                                                |      |
| AVISO:                                                                                                                                                                                               | SACI                                 |                                                       | FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/3/2020                                                                                                                |      |
| ARME                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| UBICACION DEL ARBOL                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| CALLE                                                                                                                                                                                                | NEPPER                               | N°                                                    | 1259                                                                                                                                           |      |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                                                                                                     | FRAXNO                               |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| ARBOL SECO                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>  | ARBOL SEMISECO                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                            |      |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                                                                                                          |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                                                                                     | 14                                   | INCLINACION: SI / NO                                  | Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/><br>Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>                                             |      |
| DAP (cm)                                                                                                                                                                                             | 30                                   | ORIENTACION DE LA INCLINACION                         | Hacia la calle <input type="checkbox"/><br>Hacia la propiedad <input type="checkbox"/><br>Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> |      |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>             | DESCOPADO                                             | DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>                                                                                                   |      |
| FUSTE                                                                                                                                                                                                | DESCORTEZAMIENTO                     | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Cavidades                            | CODOMINANCIAS                                         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      | basal                                                 | media                                                                                                                                          | alta |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      | pequeñas                                              | CHORREADOS                                                                                                                                     |      |
| grandes                                                                                                                                                                                              | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| RAIZ                                                                                                                                                                                                 | Expuesta                             | Espesor de pared remanente (cm)                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Levanta vereda: m²                   | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                                                                                                                                |      |
| RAMAS                                                                                                                                                                                                | Quebradas/ Fisuradas                 | Codominancias                                         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Secas/ Secas en las puntas           | Con mal ángulo de inserción                           |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Con cavidades/ Tumores o Cancros     | Tocones                                               |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Bajas                                | Que invaden espacio aéreo                             |                                                                                                                                                |      |
| HOJAS                                                                                                                                                                                                | Excesivas/ Cruzadas                  |                                                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | De coloración anormal                | Síntomas de enfermedades                              |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      | Con manchas foliares                 | Defoliación total / parcial                           |                                                                                                                                                |      |
| Con signos de insectos                                                                                                                                                                               |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                                                                                                       |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                                                                            |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                                                                                      |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces                                                                                                                              |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| SUPEFRFICIAL <input type="checkbox"/><br>PROFUNDA <input type="checkbox"/>                                                                                                                           |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| Ejemplar en buen estado fitosanitario, pero este ubicado en vereda muy angosta de 1,2 m, sin posibilidades de realizar corte de raíces, levantar la vereda y el cordón. Se recomienda su extracción. |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                                                                                      |                                      |                                                       |                                                                                                                                                |      |
| Flavio Roberto                                                                                                                                                                                       |                                      | Firma                                                 |                                                                                                                                                |      |
| Nombre y Apellido                                                                                                                                                                                    |                                      | Firma                                                 |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      | DLE: 36.931.386                                       |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                      |                                      | FM 6 DNI                                              |                                                                                                                                                |      |

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCION N°

AVISO: SOACI FECHA DE RELEVAMIENTO: 5/8/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE NEUQUÉN N° 2320

ESPECIE BOTANICA FICUS

ARBOL SECO - ARBOL SEMISECO -

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 15 INCLINACION: (SI) NO Mayor a 45° - Menor a 45° X

DAP (cm) 75 ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle X Hacia la propiedad - Hacia el largo de la vereda -

COPA DESBALANCEADA - DESCOPADO - DESCOPADO Y BROTADO -

FUSTE

|                  |           |       |      |                                      |
|------------------|-----------|-------|------|--------------------------------------|
| DESCORTEZAMIENTO | Cavidades |       |      | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |
|                  | basal     | media | alta | CODOMINANCIAS                        |
|                  | pequeñas  |       |      | CHORREADOS                           |
| grandes          |           |       |      | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |
|                  |           |       |      | Espesor de pared remanente (cm)      |

RAIZ

|                    |           |                                                                 |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Expuesta           | <u>NO</u> | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <u>NO</u> |
| Levanta vereda: m² | <u>3m</u> |                                                                 |

RAMAS

|                                  |  |                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| Quebradas/ Fisuradas             |  | Codominancias               |
| Secas/ Secas en las puntas       |  | Con mal ángulo de inserción |
| Con cavidades/ Tumores o Cancros |  | Tocones                     |
| Bajas                            |  | Que invaden espacio aéreo   |
| Excesivas/ Cruzadas              |  |                             |

HOJAS

|                        |  |                              |
|------------------------|--|------------------------------|
| De coloración anormal  |  | Síntomas de enfermedades     |
| Con manchas foliares   |  | Defoliación: total / parcial |
| Con signos de insectos |  |                              |

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones: Ejemplar no permitido por el ancho de vereda (2,6m). Levantar vereda y cordón. No recomendado para hacer corte de raíces. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por NADIA PALACIOS  
Fecha: 2020-11-05  
17:57:24

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

SUACI

INSPECCION N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

9/12/2019

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PAEZ

N°

1885

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

41

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

pequeñas

basal

Cavidades

media

alta

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética  
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo  
C: Extracción:  
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL DESCOPADO TOTALMENTE SECO EN PROCESO  
DE DESCOMPOSICION.SUPERFICIAL  
PROFUNDA

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Firma

27309806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Poda de Correcor

FECHA DE RELEVAMIENTO:

18/07/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pedernera

N° 1240 LD

ESPECIE BOTANICA

Palo borracho

ARBOL SECO

-

ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

13

DAP (cm)

56

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

-

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

7

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

X

X

/

X

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/-parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de gran porte, no recomendado en arbolado urbano para veredas por los inconvenientes que ocasiona. Presenta raíces de gran tamaño que dañan pluvial y levantan la vereda. Se recomienda su extracción y posterior arreglo de vereda y pluvial.

Datos del Inspector/Verificador

Carla Corsetti

Nombre y Apellido

Firma

33850114

FM 6 DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.17  
18:28:17 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

RELEVAMIENTO LINEAL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23, 10, 2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

PICHEUTA

N°

2018

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

/

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

5

DAP (cm)

23

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

/

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

/

DESCORTEZAMIENTO

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL TOTALMENTE SECO EN PROCESO DE DESCOMPOSICION

(P3)

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

Firma

27309806

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI - Berces

FECHA DE RELEVAMIENTO:

12/08/19

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Portela

N°

106

ESPECIE BOTANICA

"FIUS"

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

85

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

SI

DESCOPADO

SI

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

SI

Cavidades

pequeñas

grandes

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

SI

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

SI

SI

SI

SI

Codomnancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, NO APTA, por arbolado UBA BANDO

Berces levanta vereda y produce fisura en el

frente de vivienda.

LA de la dirección cable de electricidad, comprometida por raíces

Datos del Inspector/Verificador

Antez Köstler

Nombre y Apellido

Firma

18594258

FM & DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por  
MIGUEL BENTANCOUR  
Fecha: 2021-01-12 12:  
27:26

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena  
Gabineta2021.04.15  
11:20:34 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

7 Feb 2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Purmamarca

N°

1393 (LA)

ESPECIE BOTANICA

"Tilo"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Alrededor: 4,40. Vereda vieja.

Código base: 0,40x0,60m

Vereda a reparar: 8 cm 2.

Arbol seco - seco.

Nivel prioridad: ②

datos del Inspector/Verificador

Andrés Costa

Nombre y Apellido

Firma

FM y DNI

18594258



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Rural

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4/6/2018

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Del Progreso

N° 1182 / 54

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

74

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

3

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol de gran porte, no permite el paso a personas con movilidad reducida. Se encuentra en vereda de 1.8 m con un peso muy reducido de 0.3 m, fisura viciada y provoca levantamientos en la vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Patricia Mardor

Firma

DNI 25.152.450

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena  
Gabineta2021.04.07  
15:57:33 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Firmado digitalmente por Juan  
Manuel Alonso quintas  
Fecha: 2021.04.05 23:38:08  
-03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

14/10/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

AV. RIVERA INDARTE

N°

617 LD

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

63

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

CODOMINANCIAS

pequeñas

basal

medias

altas

CHORREADOS

grandes

X

X

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m³

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EL EJEMPLAR PRESENTA UNA CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE CON SIGNOS DE HABER SIDO QUEMADO Y PRESENCIA DE INSECTOS.

P3

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Firma

27309806

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

19, 6, 2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N° 756

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

20

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

51

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL NO PERMITIDO PARA ESTE ANCHO DE VEREDA  
SUS RAICES ROMPEN LA VEREDA, NO PERMITE EL PASO DEL  
AUTO AL GARAGE. EN LA BASE DEL FUSTE PRESENTA PATA  
DE ELEFANTE.

Datos del Inspector/Verificador

FERNANDO AVERSENTE

Nombre y Apellido

Firma

27309 806

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/9/2020

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ROBERTSON

N°

956

ESPECIE BOTANICA

PASAISSO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

Menor a 45°

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

X

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR CON LEVE INCLINACION HACIA LA CALLE Y CAVIDADES EN LA PARTE MEDIA DE SU FUSTE

NO ES CONSEJABLE REALIZARLE UN CORTE DE RAICES EN ESE ANCHO DE VEREDA (1.8 MTS) REPARAR VEREDA COMPLETA(12M2)

SE RECOMIENDA SU EXTRACCION

PRIORIDAD 3

Datos del Inspector/Verificador

NADIA PALACIOS

Nombre y Apellido

Firma

32676731

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUAVI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/09/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Santander

N°

870

ESPECIE BOTANICA

Alanthus sp. (Arbol del Cielo)

ARBOL SECO

-

ARBOL SEMISECO

-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: S / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

28

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

-

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

8

Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

X

-

X

-

-

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

X

X

-

X

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

I: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

II: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

III: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar de porte mediano. Espacio no recomendado para arbolado lineal. Presenta mala estructura ya que tiene 3 ejes dominantes, 2 de ellos se encuentran con heridas mecánicas y desastriamientos. Levanta la vereda y daña el frente de la propiedad por las características de sus raíces, propias de esta especie. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Carle Corsetti

Nombre y Apellido

Firma

33350/14

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.03.22  
19:06:01 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por Patricia Nador  
Fecha: 2020.12.09  
12:28:31 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente  
por Patricia Nador  
Fecha: 2020.12.17  
11:25:07 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

SIACI COMÚN

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

SERVILLOSA

N°

1832

ESPECIE BOTANICA

NERIUM OLEANDER

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO \* Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

33

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

grandes

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Extracción de ejemplar que se va  
Plantar Photinia

Nivel 3

Datos del Inspector/Verificador

Ana Vignia

Nombre y Apellido

Firma

35601552

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.02.26  
09:36:21 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

SUACI

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/11/18

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Thorne

N°

1215

ESPECIE BOTANICA

Ficus sp. "Ficus"

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

72

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

6

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ancho de Acera: 4,40 - Baldosas 20x20 -

A reparar 6 m -

Arbol no recomendable para arbolado urbano -

Datos del Inspector/Verificador

B. Merchan

Firma

FM ó DNI

14233.278





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

RELEVAMIENTO LINEAL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23/10/2020

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

VALENCIA

N°

2006 LD

ESPECIE BOTANICA

XX

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

0,3

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

24

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

RETIRAR TOCON

(P3)

Datos del inspector/Verificador

FERNANDO AVERENTE

Presente

27309 806

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Relevamiento corrector

FECHA DE RELEVAMIENTO:

6/10/2019

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Victor Martinez

N°

1544

ESPECIE BOTANICA

"Paríso"

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: (SI/ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Especie arbórea, se observen ramas primarias con cavidades.

Raíces levantan vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Andrés Cristóbal

Nombre y Apellido

Comot

Firma

18591255

FM 6,0NI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.19  
23:58:19 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



G.C.B.A.

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Diana Elena  
Gabineta2021.04.16  
17:40:10 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.01.17  
18:39:13 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 25/07/2019

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

ZANJARIU

N° 1676/78

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acenifolia (Plátano).

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

20

DAP (cm)

95

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se pudo observar que el zanjariu presenta pudrición castaña, la cual afecta toda su base. Las raíces levantan la vereda, haciéndola intrasitable.

No es aconsejable realizar el corte de raíces de anclaje porque afectaría gravemente su estabilidad.

Se recomienda su extracción (Ley 3263, art. 15, inc. 6º y c)

La evaluación fue visual, sin instrumentos.

Datos del Inspector/Verificador

MARIA V. HASLOP

[Firma]

22201467.

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.02  
19:02:19 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.09  
10:16:40 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                                                                                                                                                       |                                                       | PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| G.C.B.A.                                                                                                                                                                                                    |                                                       | INSPECCIÓN N°                                         |                                                                     |
| AVISO:                                                                                                                                                                                                      | Extracción Suici.                                     |                                                       | FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/12/2020                                   |
| ARME                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                       |                                                                     |
| UBICACIÓN DEL ÁRBOL                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                       |                                                                     |
| CALLE                                                                                                                                                                                                       | Zela ro vera (Corresponden 2 hojas (misma propiedad)) |                                                       | N° 810 / 12. LA.                                                    |
| ESPECIE BOTÁNICA                                                                                                                                                                                            | Ficus                                                 |                                                       |                                                                     |
| ÁRBOL SECO                                                                                                                                                                                                  | X                                                     | ÁRBOL SEMISECO                                        |                                                                     |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                       |                                                                     |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                                                                                            | 2                                                     | INCLINACIÓN: SI / NO                                  | Mayor a 45°<br>Menor a 45°                                          |
| DAP (cm)                                                                                                                                                                                                    | 55                                                    | ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN                         | Hacia la calle<br>Hacia la propiedad<br>Hacia el largo de la vereda |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                                                                                          |                                                       | DESCOPADO                                             | DESCOPADO Y BROTADO                                                 |
| FUSTE                                                                                                                                                                                                       | DESCORTEZAMIENTO                                      | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                       | CODOMINANCIA                                          |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                       | CHORREADOS                                            |                                                                     |
| RAIZ                                                                                                                                                                                                        | Exposición                                            | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Levanta vereda: m²                                    |                                                       |                                                                     |
| RAMAS                                                                                                                                                                                                       | Quebradas/ Fisuradas                                  | Codominancias                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Secas/ Secas en las puntas                            | Con mal ángulo de inserción                           |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Con cavidades/ Tumores o Cancers                      | Tocones                                               |                                                                     |
| HOJAS                                                                                                                                                                                                       | Bajas                                                 | Que invaden espacio aéreo                             |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Excesivas/ Cruzadas                                   |                                                       |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | De coloración anormal                                 | Síntomas de enfermedades                              |                                                                     |
| Con manchas foliares                                                                                                                                                                                        |                                                       | Defoliación total / parcial                           |                                                                     |
| Con signos de insectos                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                       |                                                                     |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                                                                                   |                                                       |                                                       |                                                                     |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                                                                                             |                                                       |                                                       |                                                                     |
| C: Extracción                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                       |                                                                     |
| D: Tratamiento sanitario                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                     |
| E: Trasplante                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                       |                                                                     |
| F: Corte de raíces                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| SUPEFRFICIAL                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                       |                                                                     |
| PROFUNDA                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Observaciones:                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Extracción de 2 mts. alto en proceso de pudrición. Reparación total por vereda según estado. Cortar plántula. Zelaración 11/12. No hay litro DAP 25 x 4. No requiere intervención ampliar plántula a 12x12. |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Total vereda para reparar = 24 m².                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Proceder 3                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                       |                                                                     |
| Nombre y Apellido                                                                                                                                                                                           |                                                       | Firma                                                 | PM ó DNI                                                            |
| Patricia Nader                                                                                                                                                                                              |                                                       | [Firma]                                               | 25.152.956                                                          |



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

2021.04.09  
10:27:08 -03'00'

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Informes técnicos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.